

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10818432
vom: 17.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002512080
Besichtigt am: 17.06.2026 10:55
Berichts-Nr: 10818432
FIN: VSSZZZ5F0R6570362

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10818432
vom: 17.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Tarraco
HSN / TSN:	7593 / ATK
Erstzulassungsdatum:	01.07.2024
Laufleistung:	40.412 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Bila" Weiss
Farbe Dach:	"Bila" Weiss
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	221 kW (301 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul/Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	300 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10818432
vom: 17.06.2026

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung vorn
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Digitaler Radioempfang
230-V-Wechselrichter und -Steckdose (im Gepäckraum)	Doppelboden
4 Türen	Drehstromgenerator 140 A
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.C 888evo4	Drei.-Automatikgurte vorn
4-Zyl.-Benzinmotor 2,0 l/221 kW TFSI homogen Grundmotor: TT6/T3W, TSI	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
7-Gang-Automatikgetriebe, Allrad "A7A"	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
8 Lautsprecher (passiv)	Dynamiklenkung
Abgasendrohr zweiflutig	Easy Open - Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA	ECO-Funktion
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abwicklung Serie	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Einton-Signalhorn
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memory-Funktion
Allradantrieb	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Ambientelicht Ausführung 2	Embleme
Anhängevorrichtung	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Armaturentafel Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außenspiegel links, konvex	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel rechts, konvex	Fernlichtassistent
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
Batterie 420A (70Ah)	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Beheizbare Frontscheibe, nichtreflektierend	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bordwerkzeug	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Bremsbelagverschleißkontrolle	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Brillen-Ablage/Halter	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Climatronic mit Stau luftregelung, FCKW-frei	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
CUPRA Connect Plus - 3 Jahre	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dachreling, schwarz	Heckspoiler
Dämpfung hinten	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10818432
vom: 17.06.2026

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kategorie 0	Ohne CD/DVD für Navigation
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Keine Aktionsausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Feuerlöscher
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Fußmatten
Klimakomfortscheibe	Ohne Handbremshebelgriff
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Individualeinbau
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kopfstützen vorn	Ohne Ladedose
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Sonderspezifikationen
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mechanische Rücksitz-Entriegelung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)	Ohne zus. Warnleuchten
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Verkehrszeichenerkennung	Optionsinfotainment (MIB3)
Mittelarmlehne vorn	Pannenset
Modul Boden hinten Ausführung 7	Parklenkassistent
MPV Ateca 5-Türer	Preisnachlass-Paket
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Privater Notruf
Navigationsgerät-High	Radabdeckung Mitte
Nebelscheinwerfer	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nebelschlussleuchte	Radstand
Netztrennwand	Rechtsverkehr
Netztrennwand	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 245/40 R19 94W (Polymerbeschichtung)
Nichtraucherausführung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifendruckkontrolle
Ohne Alu/Chrom-Paket	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10818432
vom: 17.06.2026

Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)

Schalthebelknopf Sport

Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz in Grundausrüstung

-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Gewebe

Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan. höhenstellbar

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonderpreis

Sondersteuerung

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportausstattung CUPRA VZ

Sportsitze vorn

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent

Spurwechselassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Supersportlenker mit Bediensatelliten

Supersportlenker mit Tiptronic, beheizbar

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfamt Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Variables Ladebodenkonzept

Variante Grundausrüstung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkerheizung

Wired & Wireless App-Connect

Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10818432
vom: 17.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10818432
vom: 17.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10818432
vom: 17.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10818432
vom: 17.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5F0R6570362

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10818432
vom: 17.06.2026

» Sonstige Bemerkungen


Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10818432
vom: 17.06.2026

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10818432
vom: 17.06.2026




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Deformiert - Ersetzen und lackieren



2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

