

12.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Kodiaq 2.0 TDI SCR DSG ACTIVE Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -VX 0373	Fahrgestell-Nummer:	TMBJJ7NS4N8033709
Vertrags-Nummer:	14226084	Erstzulassung:	01.04.2022
Internes KZ:	15080919	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA Kodiaq 2.0 TDI SCR DSG ACTIVE Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 30.084,03

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

manuelle Anlage 0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 30.084,03

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Kodiaq 2.0 TDI SCR DSG ACTIVE Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	122
durchschn. Verbr./100 Km:	4,600	Tankinhalt:	58
Max. Km/h:	204	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1732	zul. Gewicht (kg):	2360

* Angaben ohne Gewähr

29672/29602

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 14226084
Amtliches Kennzeichen: HD -VX 0373
Übersicht erstellt am: 12.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Kodiaq 2.0 TDI SCR DSG ACTIVE Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
11.01.2025	9059916385	Panne	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

29670/29603

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 14226084
Amtliches Kennzeichen: HD -VX 0373
Übersicht erstellt am: 12.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Kodiaq 2.0 TDI SCR DSG ACTIVE Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



TMBJJ7NS4N8033709

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	112.098 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	1.700 km
Typ/Modell	KODIAQ	HU (Bericht lag nicht vor)	04/2027
Fahrgestellnummer	TMBJJ7NS4N8033709	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	01.04.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	10/2023, 42.243 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
3	Unterlagen	Bordbuchmappe (Fehlt) - erneuern
4	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr. Ort

Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R17 99V	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	215/65 R17 99V	Goodyear	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.06.2026
Protokollnummer: 45723929
Anlieferungsdatum: 02.06.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 99V	Hankook	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	235/50 R19 99V	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.06.2026
Protokollnummer: 45723929
Anlieferungsdatum: 02.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	KODIAQ	Laufleistung (abgelesen)	112.098 km
Fahrgestellnummer	TMBJJ7NS4N8033709	Erstzulassung	01.04.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren




Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft... auslegen / polieren




Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #5: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott



TMBJJ7NS4N8033709

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	112,098 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	1,700 km
Type / Model	KODIAQ	Main inspection (Report not on hand)	04/2027
Vehicle Identification number	TMBJJ7NS4N8033709	Power / Engine displacement	110 kW / 1,968 ccm
First registration	1 Apr 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	10/2023, 42,243 km	Paintwork	
Fuel type	Diesel	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - rear left side	Door - Scratched - Cover / polish
2	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
3	Documents	Log book (Fehlt) - Replace
4	Door - front right side	Door - dent(s) - Smooth repair work
5	Side panel - rear left side	Sill - Scratched - Smart repair
6	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Smart repair
7	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No. Location

None detectable

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/65 R17 99V	Goodyear	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	215/65 R17 99V	Goodyear	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jun 2026
Protocol number: 45723929
Delivery date: 2 Jun 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/50 R19 99V	Hankook	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	235/50 R19 99V	Hankook	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jun 2026
Protocol number: 45723929
Delivery date: 2 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	sufficient
Type / Model	KODIAQ	Mileage (Read)	112,098 km
Vehicle Identification number	TMBJJ7NS4N8033709	First registration	1 Apr 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front




Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior




Figure 13: Misc.




Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jun 2026
Protocol number: 45723929
Delivery date: 2 Jun 2026



Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.





Figure 21: Misc.




Pictures of damage




Damage #1: Door - rear left side: Door - Scratched - Cover / polish




Damage #1: Door - rear left side: Door - Scratched - Cover / polish




Damage #4: Door - front right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Door - front right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair




Damage #5: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #6: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Smart repair



Damage #6: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Smart repair



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint