

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	0229NGK / WBA11GF0607U22585 / 7U22585
----------	---------------------------------------

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	118D F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	118D F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	19.754

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0229NGK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
DI	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
TI	NEXEN	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	24/04/2026		
Comentarios:	PUERTA TRASERA Y DELANTERA IZQUIERDA MAL REPARADA RESERVA DE DAÑOS. MICRAJE PTI 1810 Y PDI 1354 MICRAS		

Daños no valorables:

0229NGK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

0229NGK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Emblema paragolpes dl - 82 MM - Nueva	-	REEMPLAZAR
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
7. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
9. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
10. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
11. Aleta tr iz c/estribo	Reparado Combinada no adyacente	REPARAR
12. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
16. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
19. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
20. Rejilla paragolpes dl	-	PINTAR
21. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
22. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
23. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
24. Puerta dl dr	-	SR Carrocero