

14.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 225 kW Allradantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm
306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -BB 0562E	Fahrgestell-Nummer:	KMHKR81CPNU084630
Vertrags-Nummer:	78646081	Erstzulassung:	30.05.2022
Internes KZ:	15051577	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 225 kW Allradantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 225 kW Allradantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	225 / 306	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,200
Leergewicht (kg):	2095	zul. Gewicht (kg):	2540

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 78646081
Amtliches Kennzeichen: HD -BB 0562E
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 225 kW Allradantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch
Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
15.01.2025	9059917028	Eigenverschulden		Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 78646081
Amtliches Kennzeichen: HD -BB 0562E
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 225 kW Allradantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch
Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
10.02.2023	30075	Wartungszusatzumfänge
10.02.2023	30075	Inspektion und Wartung
08.01.2024	60753	Bremsflüssigkeitswechsel
08.01.2024	60753	Wartungszusatzumfänge
08.01.2024	60753	Wartungszusatzumfänge
08.01.2024	60753	Bremsflüssigkeitswechsel
04.11.2024	91825	Bremsflüssigkeitswechsel
04.11.2024	91825	Wartungszusatzumfänge
08.01.2025	60753	Wartungszusatzumfänge
08.01.2025	60753	Bremsflüssigkeitswechsel
02.05.2025	115052	TÜV/AU (MwSt-frei)
30.07.2025	124624	Bremsflüssigkeitswechsel
30.07.2025	124624	Wartungszusatzumfänge
24.02.2026	152070	Wartungszusatzumfänge
24.02.2026	152070	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



KMHKR81CPNU084630

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	171.050 km
Hersteller	Hyundai	Restlauf bis Service	11.330 km
Typ/Modell	IONIQ5	HU (Bericht lag nicht vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	KMHKR81CPNU084630	Leistung	76 kW
Erstzulassung	30.05.2022	Polster	
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Tür hinten links	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Seitenwand links	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Seitenwand rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Sitzbezug links - Abrieb - kein Abzug
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten - Löcher - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
4	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
5	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/45 R20 105W	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	255/45 R20 105W	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/45 R20 105T	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	255/45 R20 105T	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 06.08.2026
Protokollnummer: 46913748
Anlieferungsdatum: 06.08.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Hyundai	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	IONIQ5	Laufleistung (abgelesen)	171.050 km
Fahrgestellnummer	KMHKR81CPNU084630	Erstzulassung	30.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



KMHKR81CPNU084630

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	171,050 km
Manufacturer	Hyundai	Next maintenance in	11,330 km
Type / Model	IONIQ5	Main inspection (Report not on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	KMHKR81CPNU084630	Power	76 kW
First registration	30 May 2022	Upholstery	
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	2 alloy rims - Scratched - No deduction
2	Door - rear left side	Door - Scratch(es) - Cover / polish
3	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
4	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value
5	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair
6	Side panel - rear left side	Wheel well extension - Scratched - Smart repair
7	Side panel - rear right side	Sill - Scratched - Smart repair
8	Front bumper	Spoiler - Scratched - Repair and paint
9	Door - rear right side	Door - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Seat - front	Seat cover - left side - Abrasion - No deduction
2	Trim / covers	Floor mats - Holes - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
4	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
5	Interior	Interior - Abrasion - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	255/45 R20 105W	Michelin	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	255/45 R20 105W	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	255/45 R20 105T	Goodyear	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	255/45 R20 105T	Goodyear	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					02/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 6 Aug 2026
Protocol number: 46913748
Delivery date: 6 Aug 2026



Vehicle details

Manufacturer	Hyundai	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	IONIQ5	Mileage (Read)	171,050 km
Vehicle Identification number	KMHKR81CPNU084630	First registration	30 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 6 Aug 2026
Protocol number: 46913748
Delivery date: 6 Aug 2026



Figure 25: Misc.



Figure 26: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - No deduction



Damage #2: Door - rear left side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #2: Door - rear left side: Door - Scratch(es) - Cover / polish




Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #6: Side panel - rear left side: Wheel well extension - Scratched - Smart repair



Damage #6: Side panel - rear left side: Wheel well extension - Scratched - Smart repair



Damage #7: Side panel - rear right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #8: Front bumper: Spoiler - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Front bumper: Spoiler - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Front bumper: Spoiler - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Front bumper: Spoiler - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint