

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
3	MB A180	WDD1760421J287665	25.06.2014	152827

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.06.2028	Kein	km	Service nachweis	Fällig	km	Fällig

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
nein	

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	114,00 µm	Tür VR	106,00 µm	Tür HR	108,00 µm	Seitenteil HR	104,00 µm
Motorhaube	92,00 µm	Dach	98,00 µm	Heckklappe	94,00 µm		
Kotflügel VL	83,00 µm	Tür VL	92,00 µm	Tür HL	107,00 µm	Seitenteil HL	106,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Ganzjahresreifen

Rad v.l.	2,5 mm	Rad h.l.	6 mm	Rad v.r.	2,5 mm	Rad h.r.	6 mm
Reifengröße:	205/55 R16 94V						

Felgen:

Auffälligkeiten:	
------------------	--

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	Fleckig
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel		
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	G	Kratzer
Motorhaube		
Kotflügel VR		
Türe VR		
Türe HR		
Seitenwand HR		
Stoßfänger hinten	L	Kratzer a-Lack
Heckklappe		
Seitenwand HL		
Türe HL		
Türe VL		
Dach	D	Delle

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: DFA

Bewertung durchgeführt von: LDM

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____

