

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002393034
Besichtigt am:	07.04.2026 16:23
Berichts-Nr:	10372073
FIN:	WVWZZZ3C1RE037887



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / CMM
Erstzulassungsdatum:	14.02.2024
Laufleistung:	42.798 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Tornadorot
Farbe Dach:	Tornadorot
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	90 kW (123 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	12.700 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Doppelton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Drehstromgenerator 140 A
4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 90 kW	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
8 Lautsprecher	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Abgasnorm EU6 AP	Elektrische Luftzusatzheizung
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Außen-Sound Standard	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ausströmer vorn und Lichtdreheschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Fernentriegelung für Heckklappe
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Berganfahrassistent	Fußgängererkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäcknetz
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Business	Gepäckraumboden aufstellbar
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz
Dachhimmel in Mistralgrau	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling schwarz	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Dämpfung hinten, Basis 1	Innenspiegel automatisch abblendend
Dämpfung vorn	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kältemittel R1234yf
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	Kategorie 0
Diebstahlwarnanlage	
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne CD/DVD für Navigation
Keine Aktionsausführung	Ohne Differenzialsperre
Kindersicherung	Ohne Dynamic Drive Control
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne ECO-Funktion
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfortsitze vorn	Ohne Feuerlöscher
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Garagentoröffner
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Head-Up Display
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen	Ohne Heckspoiler
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne integriertes Mautsystem
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kindersitz
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Ladedose
LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Ohne Ladekabel
LED-Rückleuchten	Ohne Lichtassistent
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung	Ohne Sonnenschutzrollo
Linkslenker	Ohne Spurwechselassistent
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Überföhrungsausrüstung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Uhr
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Motorenstart Standard	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Müdigkeitserkennung	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Multifunktionskamera	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Netztrennwand	Radio
Nicht Heissland	Radschrauben Standard
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Radstand
Normal-Lackierung	Rechtsverkehr
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Regensensor
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne 2. Batterie	Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifenkontrollanzeige
Ohne Anhängervorrichtung	Rückfahrkamera "Rear View"
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schalthebelknauf in Leder
	Scheibenbremsen hinten
	Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" mit Safe-Sicherung
 Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Business"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachbedienung
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfland Deutschland
 Variant
 Variante Grundausstattung
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Voldach
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder "VW Connect" und "VW Connect Plus"
 Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung
 Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, AirStop®-Winterreifen 215/60 R 16 H, Radvollblenden

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen hinten rechts	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
3	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Ersetzen
4	Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	Ersetzen
5	Türverkleidung Zierleiste hinten links	Kratzer	Ersetzen
6	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
8	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
10	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren
11	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
12	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
13	Tür vorne rechts	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 1.347,97
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 4.516,79
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.864,76

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	243,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	214,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	673,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3C1RE037887

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links


Lackstärke Seitenwand hinten
links

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten


Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Reifen hinten rechts - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

Kommentar

Winterreifen hinten rechts unter 4mm, 2 Reifen hinten erneuern wegen Profiltiefenunterschied.




2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



3 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Ersetzen



4 - Kofferraumverkleidung rechts - Kratzer - Ersetzen



5 - Türverkleidung Zierleiste hinten links - Kratzer - Ersetzen





6 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Instandsetzen + lackieren






8 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



9 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen



10 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren




11 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



12 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



13 - Tür vorne rechts - Kratzer - Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

