

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHPY2 S4021934	Erstzulassung	19.03.2025	Außenfarbe	Grafik Grau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RV3391	Laufleistung	38 725 km
Modell	CORSA F GS 1.2 HYBRID 48V 100KW eDCT6	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin
------------	--------------------




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✘
Bordwerkzeug	✔
Hutablage	✔

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✔
Inspektion	✘

Reifen





Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 4.0 mm






Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 5.0 mm


Außenschäden

 <p>2</p>	Bauteil	Nothilfekit Reserverad	 <p>3</p>	Bauteil	Alufelge 16"
	Position	-		Position	Vorne rechts
	Beschreibung	Gebrauchsspur 2		Beschreibung	Kratzer
	Anmerkungen	-		Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

4	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-	5	 <p>● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Position	-	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Heckklappe / Hecktür																				
Position	-																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
7	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügel	Position	Hinten links	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-	8	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Alufelge 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Alufelge 16"	Position	Vorne links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Kotflügel																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Alufelge 16"																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
9	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Ganzjahresreifen 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Ganzjahresreifen 16"	Position	Vorne links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-											
Bauteil	Ganzjahresreifen 16"																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				

Innenschäden

6	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Halterung Aufhängung Hutablage</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage									
Position	Hinten rechts									
Beschreibung	Ersetzen									
Anmerkungen	-									

Sonstiges

1	 <p>●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Inspektion</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Inspektion	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-
Bauteil	Inspektion																				
Position	-																				
Beschreibung	Fehlende Elemente																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Lackvorbereitung																				
Position	-																				
Beschreibung	Lackierung																				
Anmerkungen	-																				

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	880,84€
---------------------	----------------