

03.07.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** **BMW 3er-Reihe 330e Touring Advantage Automatic Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik**

|                        |              |                     |                   |
|------------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Amtliches Kennzeichen: | HD -IH 0321E | Fahrgestell-Nummer: | WBA6N31020FM63618 |
| Vertrags-Nummer:       | 16028081     | Erstzulassung:      | 01.04.2022        |
| Internes KZ:           | 15044142     | Kilometer-Stand:    | 0                 |

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

### Ausstattung:

**BMW 3er-Reihe 330e Touring Advantage Automatic Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

|                           |                                                                                                                     |                             |       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug:                 | BMW 3er-Reihe 330e Touring Advantage Automatic Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW<br>Elektrisch 8-Gang Automatik |                             |       |
| Modelljahr:               | 2022                                                                                                                |                             |       |
| kW / PS:                  | 215 / 292                                                                                                           | Hubraum:                    | 1998  |
| Getriebe:                 | Automatik                                                                                                           | Anzahl Gänge:               | 8     |
| Emissionsgruppe:          | I2                                                                                                                  | CO2 (g/km):                 | 38    |
| durchschn. Verbr./100 Km: | 1,700                                                                                                               | Tankinhalt:                 | 40    |
| Max. Km/h:                | 230                                                                                                                 | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 5,900 |
| Leergewicht (kg):         | 1905                                                                                                                | zul. Gewicht (kg):          | 2355  |

\* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 16028081  
Amtliches Kennzeichen: HD -IH 0321E  
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 330e Touring Advantage Automatic Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang  
Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| Datum      | SNR        | Verursacher      | Beschädigung              | Reparatur<br>erfolgt * | Gutachten<br>vorhanden * |
|------------|------------|------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| 29.04.2024 | 9059886772 | Eigenverschulden | Parksensor vorne mitte    | Ja                     | Nein                     |
| 28.04.2024 | 9059887192 | Eigenverschulden | Eigenes Fzg. ohne Schaden | Nein                   | Nein                     |

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

## Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 16028081  
Amtliches Kennzeichen: HD -IH 0321E  
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**BMW 3er-Reihe 330e Touring Advantage Automatic Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| Datum | Km-Stand | Art der Wartung |
|-------|----------|-----------------|
|-------|----------|-----------------|

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBA6N31020FM63618

## Vehicle details

|                               |                    |                                  |                    |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| Operator                      |                    | Inspection condition             | sufficient         |
| License number                |                    | Mileage (Read)                   | 91,988 km          |
| Manufacturer                  | BMW                | Next maintenance in              | 6,000 km           |
| Type / Model                  | 330e               | Main inspection (Report on hand) | 03/2027            |
| Vehicle Identification number | WBA6N31020FM63618  | Power / Engine displacement      | 135 kW / 1,998 ccm |
| First registration            | 1 Apr 2022         | Upholstery/Colour                | /                  |
| Last maintenance              | 06/2025, 63,635 km | Paintwork                        |                    |
| Fuel type                     | Hybr.B/E ext.aufl  | Gearbox                          | Automatic          |

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

| No. | Component group      | Description                                                  |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1   | 2nd wheel set        | 1 alloy rim - Scratched - No deduction                       |
| 2   | Mudguard - left side | Mudguard - left side (Abrieb) - Scratch(es) - Cover / polish |
| 3   | Documents            | Log book (Fehlt) - Replace                                   |
| 4   | Front bumper         | Front bumper - Scratched - Smart repair                      |
| 5   | Rear bumper          | Rear bumper - Scratched - Repair and paint                   |

### Wear and tear

| No. | Component group | Description                                      |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------|
| 1   | Vehicle glazing | Windscreen (Steinschläge) - No deduction         |
| 2   | Body            | Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction |

### Missing parts

| Missing part |
|--------------|
|--------------|

### Detected repainting

| No.             | Location |
|-----------------|----------|
| None detectable |          |

### Main tyres

| Axle | Tyre size      | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1    | 225/50 R17 98Y | Goodyear     | Summer tyres | 6mm - 6mm   | o.k.       |                |
| 2    | 225/50 R17 98Y | Goodyear     | Summer tyres | 6mm - 6mm   | o.k.       |                |

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 26 Jun 2026  
**Protocol number: 46223885**  
Delivery date: 26 Jun 2026



## Additional tyres

| Axle | Tyre size      | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1    | 225/50 R17 98H | Pirelli      | Winter tyres | 7mm - 7mm   | o.k.       |                |
| 2    | 225/50 R17 98H | Pirelli      | Winter tyres | 6mm - 6mm   | o.k.       |                |

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 26 Jun 2026  
**Protocol number: 46223885**  
Delivery date: 26 Jun 2026



---

## Vehicle details

|                                      |                   |                             |            |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|
| <b>Manufacturer</b>                  | BMW               | <b>Inspection condition</b> | sufficient |
| <b>Type / Model</b>                  | 330e              | <b>Mileage (Read)</b>       | 91,988 km  |
| <b>Vehicle Identification number</b> | WBA6N31020FM63618 | <b>First registration</b>   | 1 Apr 2022 |

### Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

### Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

### Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

### General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

## Overview pictures



**Figure 1:** Diagonal front



**Figure 2:** Diagonal front



**Figure 3:** Diagonal rear



**Figure 4:** Diagonal rear



**Figure 5:** Interior



**Figure 6:** Interior



**Figure 7: Interior**



**Figure 8: Interior**



**Figure 9: Interior**



**Figure 10: Misc.**



**Figure 11: Misc.**



**Figure 12: Misc.**



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.




Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.



**Figure 19: Misc.**




**Figure 20: Misc.**




**Figure 21: Misc.**



**Figure 22: Misc.**



**Figure 23: Misc.**



**Figure 24: Misc.**

## Pictures of damage



**Damage #1:** 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - No deduction




**Damage #1:** 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - No deduction



**Damage #2:** Mudguard - left side: Mudguard - left side (Abrieb) - Scratch(es) - Cover / polish



**Damage #2:** Mudguard - left side: Mudguard - left side (Abrieb) - Scratch(es) - Cover / polish



**Damage #4:** Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair




**Damage #4:** Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 26 Jun 2026  
**Protocol number: 46223885**  
Delivery date: 26 Jun 2026



**Damage #5:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #5:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #5:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



**Damage #5:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



WBA6N31020FM63618

## Angaben zum Fahrzeug

|                   |                    |                          |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Halter            |                    | Besichtigungszustand     | ausreichend        |
| Kennzeichen       |                    | Laufleistung (abgelesen) | 91.988 km          |
| Hersteller        | BMW                | Restlauf bis Service     | 6.000 km           |
| Typ/Modell        | 330e               | HU (Bericht lag vor)     | 03/2027            |
| Fahrgestellnummer | WBA6N31020FM63618  | Leistung / Hubraum       | 135 kW / 1.998 ccm |
| Erstzulassung     | 01.04.2022         | Polster/Farbe            | /                  |
| Letzte Wartung    | 06/2025, 63.635 km | Lackierung               |                    |
| Kraftstoffart     | Hybr.B/E ext.aufli | Getriebe                 | Automatik          |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe     | Beschreibung                                                             |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2.Radsatz         | 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug                |
| 2   | Kotflügel links   | Kotflügel links (Abrieb) - Kratzer - auslegen / polieren                 |
| 3   | Unterlagen        | Bordbuchmappe (Fehlt) - erneuern                                         |
| 4   | Stoßfänger vorn   | Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair                  |
| 5   | Stoßfänger hinten | Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung                                     |
|-----|---------------|--------------------------------------------------|
| 1   | Verglasung    | Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug         |
| 2   | Karosserie    | Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug |

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort                |
|-----|--------------------|
|     | Keine feststellbar |

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 225/50 R17 98Y | Goodyear   | Sommerreifen | 6mm - 6mm   | i.O.     |      |
| 2     | 225/50 R17 98Y | Goodyear   | Sommerreifen | 6mm - 6mm   | i.O.     |      |

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Besichtigungsort**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 26.06.2026  
**Protokollnummer: 46223885**  
Anlieferungsdatum: 26.06.2026



## Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 225/50 R17 98H | Pirelli    | Winterreifen | 7mm - 7mm   | i.O.     |      |
| 2     | 225/50 R17 98H | Pirelli    | Winterreifen | 6mm - 6mm   | i.O.     |      |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Besichtigungsort**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 26.06.2026  
**Protokollnummer: 46223885**  
Anlieferungsdatum: 26.06.2026



---

## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                 |             |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| <b>Hersteller</b>        | BMW               | <b>Besichtigungszustand</b>     | ausreichend |
| <b>Typ/Modell</b>        | 330e              | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 91.988 km   |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | WBA6N31020FM63618 | <b>Erstzulassung</b>            | 01.04.2022  |

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum



**Abbildung 7: Innenraum**



**Abbildung 8: Innenraum**



**Abbildung 9: Innenraum**



**Abbildung 10: Sonstiges**



**Abbildung 11: Sonstiges**



**Abbildung 12: Sonstiges**



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



**Abbildung 19: Sonstiges**




**Abbildung 20: Sonstiges**




**Abbildung 21: Sonstiges**



**Abbildung 22: Sonstiges**



**Abbildung 23: Sonstiges**



**Abbildung 24: Sonstiges**

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug




**Beschädigung #1:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug



**Beschädigung #2:** Kotflügel links: Kotflügel links (Abrieb) - Kratzer - auslegen / polieren




**Beschädigung #2:** Kotflügel links: Kotflügel links (Abrieb) - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #4:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



## Checkliste

| Vorhanden                | Name                            |
|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ABE                             |
| <input type="checkbox"/> | Abschleppöse                    |
| <input type="checkbox"/> | Anhängekupplung abnehmbar       |
| <input type="checkbox"/> | Antenne                         |
| <input type="checkbox"/> | Bordbuchmappe                   |
| <input type="checkbox"/> | Bordwerkzeug                    |
| <input type="checkbox"/> | Consumer Kabelkit               |
| <input type="checkbox"/> | Fernbedienung Standheizung      |
| <input type="checkbox"/> | Ladekabel                       |
| <input type="checkbox"/> | Laderaumabdeckung / Rollo       |
| <input type="checkbox"/> | Leichtmetallfelgensatz komplett |
| <input type="checkbox"/> | Navigations Datenträger         |
| <input type="checkbox"/> | Schlüssel Anhängerkupplung      |
| <input type="checkbox"/> | Serviceheft                     |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Füllmittel              |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit komplett                |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Kompressor              |
| <input type="checkbox"/> | Windschott                      |