

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002375242
Besichtigt am:	23.03.2026 13:59
Berichts-Nr:	10277618
FIN:	VSSZZZKL2RR077663



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Cupra
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / AQV
Erstzulassungsdatum:	07.03.2024
Laufleistung:	54.514 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.984 ccm
Leistung:	221 kW (301 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Vision Plus"-Paket: Rückfahrkamera + Parklenkassistent
(inkl. Sensoren vorn und hinten)

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten

4 Zyl. Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.C 888evo4

4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/221 KW TFSI, homogen
Grundmotor ist: TT6/T3W

7-Gang-Automatikgetriebe "A7"

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientelicht Ausführung 2

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar,
mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Chrom-Paket

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten, Sportausführung

Dämpfung vorn

Datenträger für EU, integriert

Dekor-Einlagen für Konsole

Differenzialsperre vorn

Digitaler Radioempfang

Drehstromgenerator 140 A

Drei.-Automatikgurte vorn

Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -

Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)

Einton-Signalhorn

Embleme

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-
tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-

Federbereich 32 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung,
elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Medium

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge,
Fußgänger und Radfahrer

Frontantrieb

Fußhebelwerk

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumauskleidung mit Staufächern

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und
akustisch

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn (groß)

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top
tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Klappbare Haltegriffe, mehrteilig

Klimakomfortscheibe

Kopfstütze für Vordersitz

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem
Einspritzsystem, Hochmot

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lautsprecher, vorn und hinten

LED- Hauptscheinwerfer mit Linse

Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sonderspezifikationen
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Steckdose
Mirror Link	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mit Multifunktionskamera	Ohne Trennwand
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mittelarmlehne vorn	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Müdigkeitserkennung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Navigationsgerät-High	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Nebelscheinwerfer	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Nebelschlussleuchte	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nicht Heissland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nichtraucherausführung	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne 2. Batterie	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne alternativ-Antriebssystem	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
Ohne Anhängervorrichtung	Pan-European-eCall
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Parklenkassistent
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne Car2X	Radstand
Ohne connect Paket 1	Rechtsverkehr
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Reifen 235/35 R19 91Y
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Feuerlöscher	Reifendruckkontrolle
Ohne Fußmatten	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Head-Up Display	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Individualeinbau	Scheibenbremsen hinten
Ohne Kompensor	Scheibenbremsen vorn
Ohne Ladekabel	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Lichtassistent	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Mode3 Ladekabel	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Schalthebelknopf/-Griff	Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit Lenkhubeinschränkung
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige	

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
Sonnenblende und B-Säule
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sportausstattung Leon VZ
Sportsitze vorn
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-
home Funktion automatisch
Telefonvorbereitung für Handy
Tür und Seitenverkleidung Teilleder
Typprüfand Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variables Ladebodenkonzept
Variant/Avant LEON Sportstourer
Variante Grundausstattung
Vier-Lenkerachse
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Winterpaket: beheizbare Vordersitze
Zierleisten schwarz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Pannenbergung zulässig:** Ja**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja**Notrad vorhanden:** Ja**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
2	Ladekante	Kratzer	Smart Repair
3	Heckklappe	Klebstoffreste	Chemische Reinigung
4	Dach	Klebstoffreste	Chemische Reinigung
5	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKL2RR077663

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung



2 - Ladekante - Kratzer - Smart Repair



3 - Heckklappe - Klebstoffreste - Chemische Reinigung

Kommentar


Entfernung der Klebereste prüfen, eine Schadenerweiterung ist nicht ausgeschlossen.



4 - Dach - Klebstoffreste - Chemische Reinigung

Kommentar

Entfernung der Klebereste prüfen, eine Schadenerweiterung ist nicht ausgeschlossen.



5 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

