



Informazioni Veicolo


Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Beige scuro
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E76NE013065
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	10/01/2023
Chilometraggio:	48326 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	1
Dietro/posteriore	3
Interni	2
Ruote	7
Tetto e altri	1

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	sì	Tetto apribile elettrico	sì	Tetto panoramico	sì
---------------------------------	----	--------------------------	----	------------------	----

Danni

Carrozzeria/Corpo

Senza danni

Nessuna riparazione

Tetto e altri



Cerchio in lega ant. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Cerchio in lega ant. Sx

Graffiature

Sostituire

Ruote



Cerchio in lega post. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Cerchio in lega post. Sx

- Graffiature
- Sostituire
- Ruote



Cofano Post.

- Ammaccatura
- Riparare e dipingere
- Dietro/posteriore



Interno veicolo

- Sporco
- Pulizia chimica
- Interni



Kit di riparazione pneumatici

Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Dietro/posteriore



Modanatura arco passaruota ant. Dx

Graffiature
Sostituire
Ruote



Paraurti post.

Deformato / Forzato
Sostituire
Dietro/posteriore



Pneumatico ant. Dx

Logoro \ usurato
Sostituire
Ruote



Pneumatico ant. Sx
Strappo/tagliato
Sostituire
Ruote



Specchio int
Mancanza
Sostituire
Interni



Spoiler paraurti ant.
Graffiature
Verniciatura
Davanti



Pneumatici			
Davanti Sinistra			
Estate			
In lega			
235/45/20/100/V			
Continentale			
2,6 mm			
Davanti Destra			
Estate			
In lega			
235/45/20/100/V			
Continentale			
1,3 mm			
Dietro Sinistra			
Estate			
In lega			
235/45/20/100/V			
Continentale			
3,7 mm			
Dietro Destra			
Estate			
In lega			
235/45/20/100/V			
Continentale			
3,2 mm			

Controllo			
Categoria	Berlina	Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Beige scuro	Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	sì	Libretto di circolazione	Originale
Libretto di manutenzione	sì	Livello carburante	25
Motore funzionante	sì	Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1	Numero di chiavi totali	3
Numero di poggiateste rimuovibili	3	Numero di porte	5
Numero di posti	5	Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.