

22.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	KIA Ceed 1.5 T-GDI DCT Vision Sportswagon Kombi 5-türig 1482 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	MR -PS 0422	Fahrgestell-Nummer:	U5YH5815GPL158447
Vertrags-Nummer:	31102082	Erstzulassung:	26.06.2023
Internes KZ:	15099385	Kilometer-Stand:	126746
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

KIA Ceed 1.5 T-GDI DCT Vision Sportswagon Kombi 5-türig 1482 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Lackierung: Carraraweiß Uni

Polsterung: Stoff Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **23.268,91**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Anhängerkupplung abnehmbar inkl. Montage	1.000,00
Carraraweiß Uni	0,00
Gepäckraumkantenschutzleiste inkl. Montage	91,59
Gummifußmatten	52,30
Komfort-Paket	579,83
Navigations-Paket	1.126,05
Schutzfolie für Ladekante inkl. Montage	50,42
Stoff Schwarz	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **26.169,10**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **31.141,23**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 31.141,23

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA Ceed 1.5 T-GDI DCT Vision Sportswagon Kombi5-türig 1482 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	118 / 160	Hubraum:	1482
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	138
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,100	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,800
Leergewicht (kg):	1407	zul. Gewicht (kg):	1880

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 31102082
Amtliches Kennzeichen: MR -PS 0422
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Ceed 1.5 T-GDI DCT Vision Sportswagon Kombi5-türig 1482 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 31102082
Amtliches Kennzeichen: MR -PS 0422
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Ceed 1.5 T-GDI DCT Vision Sportswagon Kombi5-türig 1482 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
19.12.2023	16895	Inspektion und Wartung
03.01.2024	28682	Inspektion und Wartung
03.01.2024	28682	Bremsflüssigkeitswechsel
16.03.2024	43037	Inspektion und Wartung
06.12.2024	422	Bremsflüssigkeitswechsel
06.12.2024	422	Inspektion und Wartung
04.07.2025	96814	Inspektion und Wartung
26.05.2026	118789	Inspektion und Wartung
26.05.2026	118789	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	MR-PS 422
Berichtsnummer :	0000000928140-DE968		
Referenznummer:	31206182		

Fahrzeugdaten

Kia Ceed Sportswagon (CD)(2018->2025) Vision

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YH5815GPL158447	Laufleistung abgelesen:	126746 km
Erstzulassung / Baujahr:	26.06.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	29.06.2026 11:39 35041 Marburg
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombi
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1482 ccm / 118 kW (160 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Weiß
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2+2	Nächste HU / AU:	06.2028 / 06.2028
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	118789 / 17.04.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
2. Achse - links / Zust.		/// 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 7 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Unfallschaden	Erneuern
2.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag	Lackieren
3.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Schweller - Links	Kratzer	Smart Repair
5.	Türeinstieg Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Lenkrad	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7.	Sitz Innenraum links vorne	Riss	Erneuern
8.	1.Service um 1.984 Km überzogen - Wertminderung		
9.	90.000 Km Service um 6.814 Km überzogen - Wertminderung		
10.	Service 45.000 Km fehlt - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Huesges Gruppe®
Die Gutachter




Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Unfall Schaden - Erneuern



1. Stoßfänger Hinten
Unfall Schaden - Erneuern



2. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



2. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



2. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



2. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



2. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



3. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Schweller - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Schweller - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Lenkrad
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Lenkrad
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Sitz Innenraum links vorne
Riss - Erneuern



7. Sitz Innenraum links vorne
Riss - Erneuern

