



RENAULT Trafic

Trafic 2.0dCi Energy Blue Authentic Largo 81kW

VIN	VF1JL000569841424
Primera matriculación	28/12/2022
Kilometraje del vehículo	121.995 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	8/7/2026 9:22:48	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA
------------------------	------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	28/12/2022
Modelo	Trafic	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	VF1JL000569841424	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Técnica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	2,3 mm	Goodyear	215/65 R 16 106 H	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	2,7 mm	Goodyear	215/65 R 16 106 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	6,6 mm	Goodyear	215/65 R 16 106 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	5,5 mm	Goodyear	215/65 R 16 106 H	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control



2 | Cuadro de Instrumentos

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



3 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpieza Química



4 | Tapizado Respaldo Del IZ

Tipo de daño	Desgarro
Modo de reparación	Importe



5 | Interior

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



15 | Guarnic int DER maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



16 | Guarnic int IZ maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



17 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



18 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior




6 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable




7 | Intermitente Retrovisor Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



8 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Aceptable



9 | Panel Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Aceptable



10 | Rincón parachoques Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



11 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



12 | Rincón parachoques Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



13 | Puerta maletero Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



14 | Puerta maletero Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



19 | Piloto Tras IZ Exterior

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



20 | Piloto Tras IZ Exterior

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



21 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



22 | Puerta Deslizante DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



23 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable




24 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



25 | Intermitente Retrovisor Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



26 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Aceptable

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

RETIRADA SCR - F. FINALIZACIÓN 08/06/2026 - Ya está finalizada, ponerse en contacto en cuanto sea posible

Fotos comerciales

