

# Jeep

COMPASS 1.3 TURBO T4 PHEV AUTOMATICO 4XE

TELAIO: ZACPJFEW4PPS46935

Importo di riparazione stimato



## Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
	31/03/2023	89564 km
Colore	Anno	Selleria
Bianco	-	-
Numero porte	Numero posti	Generation
5	-	-
Cilindrata	Tipo cambio	Alimentazione
1332 cc	Automatico	Benzina
Numero marce	Potenza massima	
6	176 KW	

## Dettagli della dichiarazione

Luogo ispezione

Data dichiarazione  
24/04/2026

Data approvazione perizia  
27/04/2026

## Meccanica







Problema di avviamento del motore  
No








Non marciante  
No






Veicolo sporco (Esterno)  
Si

## Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione	importo netto
001	Pulizia esterna del veicolo	Sporco	Pulizia	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	<b>0,50 h</b>	-	-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
		-	-	
002	Cerchio in lega / Posteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Riga	Smart repair	

	Tempo Carrozzeria -	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio -	Forfait
Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -		
003 Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Riga	Smart repair		
	Tempo Carrozzeria -	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio -	Forfait
Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -		
004 Pneumatico / Anteriore Destro Simbolo velocità : W / Marchio pneumatico : MAXXIS / Larghezza : 235 mm / Altezza : 45 / Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 " / Stagione : All Seasons	Tagliato/Strappato	Sostituzione		
	Tempo Carrozzeria <b>0,50 h</b>	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio	Forfait -
Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -		
005 Cerchio in lega / Anteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Riga	Smart repair		
	Tempo Carrozzeria -	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio -	Forfait
Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -		
006 Cerchio in lega / Posteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Riga	Smart repair		
	Tempo Carrozzeria -	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio -	Forfait
Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -		
007 Parabrezza / -	Rotto	Sostituzione		
	Tempo Carrozzeria <b>5,20 h</b>	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio	Forfait -
Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -		
008 Cofano anteriore / -	Ammaccato vernice incisa	Riparazione		

	Tempo Carrozzeria <b>0,80 h</b>	Tempo Verniciatura <b>1,50 h</b>	Importo ricambio -	Forfait -
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
009	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria <b>1,00 h</b>	Tempo Verniciatura <b>1,80 h</b>	Importo ricambio -	Forfait -
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
010	Parte inferiore paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria <b>0,50 h</b>	Tempo Verniciatura <b>0,80 h</b>	Importo ricambio -	Forfait -
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
011	Parafango / Anteriore Sinistro	Riga	Accettabile	-
	Tempo Carrozzeria -	Tempo Verniciatura -	Importo ricambio -	Forfait -
	Importo Carrozzeria -	Importo Verniciatura -	ImportoMaterialiDiConsumo -	
012	Porta / Anteriore Sinistro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria <b>0,70 h</b>	Tempo Verniciatura <b>1,30 h</b>	Importo ricambio -	Forfait -
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
013	Paraurti / Posteriore	Scheggia	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria <b>1,00 h</b>	Tempo Verniciatura <b>1,50 h</b>	Importo ricambio -	Forfait -
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
014	Parte inferiore paraurti / Posteriore	Rotto	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria <b>0,50 h</b>	Tempo Verniciatura <b>0,80 h</b>	Importo ricambio -	Forfait -
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	

015	Parafango / Posteriore Destro	Riga	Accettabile	-
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait -
	-	-	-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
	-	-	-	
016	Porta / Posteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait -
	0,70 h	1,40 h	-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
017	Modanatura porta / Posteriore Destro	Riga	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait -
	-	0,50 h	-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
	-			
018	Porta / Anteriore Destro	Riga	Accettabile	-
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait -
	-	-	-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
	-	-	-	
019	Modanatura barra tetto / Anteriore Sinistro	Mancante	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait -
	0,30 h	-		
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
		-	-	

## Elementi rimovibili

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cassetta attrezzi                     | <input type="checkbox"/> Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)  | <input type="checkbox"/> Compressore Kit di Gonfiaggio          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Copribagagli               | <input type="checkbox"/> Kit di pronto soccorso                | <input type="checkbox"/> Kit di riparazione pneumatici completo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pneumatico ruota di scorta | <input type="checkbox"/> Quick charging cable (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Ricarica Kit di Gonfiaggio             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ripiano Cappelliera        |  |   |

## Set pneumatici principale

---

<b>Anteriore Sinistro</b>	MAXXIS	235 / 45 / 19 / All Seasons	5.5 mm
<b>Anteriore Destro</b>	MAXXIS	235 / 45 / 19 / All Seasons	6 mm
<b>Posteriore Sinistro</b>	MAXXIS	235 / 45 / 19 / All Seasons	6.5 mm
<b>Posteriore Destro</b>	MAXXIS	235 / 45 / 19 / All Seasons	6.5 mm

## Commenti

---

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore




Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Cable



Vin




Altro




Altro



Altro



Altro




Altro




Altro



Altro



Altro



Altro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Pneumatico / Anteriore Destro / Tagliato/Strappato



Pneumatico / Anteriore Destro / Tagliato/Strappato



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga




Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Parabrezza / - / Rotto



Parabrezza / - / Rotto



Parabrezza / - / Rotto



Cofano anteriore / - / Ammaccato vernice incisa



Cofano anteriore / - / Ammaccato vernice incisa



Cofano anteriore / - / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga




Parte inferiore paraurti / Anteriore / Riga



Parte inferiore paraurti / Anteriore / Riga



Parafango / Anteriore Sinistro / Riga



Parafango / Anteriore Sinistro / Riga



Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Scheggia



Paraurti / Posteriore / Scheggia



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Rotto



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Rotto



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Rotto



Parafango / Posteriore Destro / Riga



Parafango / Posteriore Destro / Riga



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga



Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga



Porta / Anteriore Destro / Riga



Porta / Anteriore Destro / Riga



Modanatura barra tetto / Anteriore Sinistro / Mancante



Modanatura barra tetto / Anteriore Sinistro / Mancante