

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002412645
Besichtigt am:	20.04.2026 13:15
Berichts-Nr:	10455294
FIN:	W0V7H9EBXN4365877

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Opel
Modell:	Crossland X
HSN / TSN:	1844 / AKF
Erstzulassungsdatum:	13.03.2023
Laufleistung:	39.561 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Jade Weiss/Arktis Weiss
Farbe Dach:	
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.200 ccm
Leistung:	96 kW (131 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	2.604 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Cloth/Vinyl Sparkle j.bla
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Vorhanden
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Sonderlackierung Brillant
Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole	Start/Stop-Anlage
Anti-Blockier-System (ABS)	Tagfahrlicht LED
Antriebsart: Frontantrieb	Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
Armlehne vorn links	Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
Audiobedienung am Lenkrad	Wegfahrsperre
Bordcomputer	
Bremsassistent	
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	
Dach Wagenfarbe	
Dach, Design-Ausführung (Chrom)	
Dachreling silber	
Einstiegsleisten mit Schriftzug	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Ergonomiesitz vorn links	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	
Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung	
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	
Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion	
Frontscheibe heizbar (ThermaTec)	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	
Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen)	
Karosserie: 5-türig	
Klimaautomatik 2-Zonen	
Kopf-Airbag-System	
Kopfstützen hinten (3-fach)	
Lenkrad (Leder 3-Speichen)	
Mittelarmlehne vorn	
Modellpflege	
Motor 1,2 Ltr. - 96 kW	
Nebelscheinwerfer	
Otto-Partikelfilter (OPF)	
Radstand 2604 mm	
Reifendruck-Kontrollsystem	
Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht	
Rücksitz geteilt / klappbar	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	
Scheinwerfer LED Eco	
Seitenairbag vorn	
Sicht-Paket	
Sitzheizung vorn	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	195/60 R 16 89 H	7,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	195/60 R 16 89 H	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	195/60 R 16 89 H	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	195/60 R 16 89 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 06.2028**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	Smart Repair
2	Stoßfänger Ecke hinten rechts	Kratzer	Spotrepair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

W0V7H9EBXN4365877

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(20.04.2026 13:24) Fahrzeugbeschriftung wird nach Besichtigung neutralisiert. Service wird vor Ort durchgeführt.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Smart Repair



2 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Kratzer - Spotrepair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

