

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLVO XC60 T6 AWD Recharge Essential Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1969 ccm
350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	LU -LE 0030E	Fahrgestell-Nummer:	LYVUZH1V6PB326690
Vertrags-Nummer:	29830080	Erstzulassung:	02.06.2023
Internes KZ:	15040579	Kilometer-Stand:	81019
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

**VOLVO XC60 T6 AWD Recharge Essential Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW
Elektrisch 8-Gang Auto**

Lackierung: Platinum Grey Metallic Polsterung: Leder/Ledernachbildung Komfortsitze Antenne: Typ:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 54.033,61

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Anhängerkupplung (semielektrisch)	932,77
Fahrerassistenz-Paket	1.092,44
Ladekabel Schuko/Typ 2 (Mode 2)	0,00
Leder/Ledernachbildung Komfortsitze	1.344,54
Leder/Ledernachbildung Komfortsitze Anthrazit - Innendesign:Anthrazit, Teppich: Anthrazit,Dachhimmel	0,00
Licht-Paket	840,34
Metallic Lackierung	756,30
Platinum Grey Metallic	0,00
Recharge Core	2.100,84
Sitzkomfort-Paket	1.008,40
Winter-Paket	630,25
Winterkomplettträger 4Fleet	0,00
Winterkomplettträger 4Fleet	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 62.739,49

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 74.659,99

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 74.659,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLVO XC60 T6 AWD Recharge Essential Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	257 / 350	Hubraum:	1969
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	71
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,700
Leergewicht (kg):	2150	zul. Gewicht (kg):	2660

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 29830080
Amtliches Kennzeichen: LU -LE 0030E
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**VOLVO XC60 T6 AWD Recharge Essential Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch
8-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 29830080
Amtliches Kennzeichen: LU -LE 0030E
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**VOLVO XC60 T6 AWD Recharge Essential Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch
8-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
14.10.2024	33807	Wartungszusatzumfänge
14.10.2024	33807	Inspektion und Wartung
16.03.2026	72732	Inspektion und Wartung
16.03.2026	72732	Wartungszusatzumfänge
16.03.2026	72732	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug
Serviceheft



Bild 8 : Frontscheibe, Steinschlag, erneuern



Bild 9 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 11 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Tür vorne rechts, eingedellt, drücken



Bild 13 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Heckklappe Lackierung oberhalb, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau
Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

DEKRA Automobil GmbH
Saarlauterer Str. 10, 67071 Ludwigshafen

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Ludwigshafen
Saarlauterer Str. 10
67071 Ludwigshafen
Telefon 0621 / 685420
Fax 0621 / 6854212
E-Mail
ludwigshafen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Andreas Zobel
Tel. direkt 0621 68542-0

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing



Kennzeichen

LU LE30E

FIN

LYVUZH1V6PB326690

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210004885
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
18.06.2026, per Mail.
23.06.2026, 13:00 Uhr, durch Herrn Andreas Zobel bei BASF SE Abt. ESL/RM, L 950
Flottenmanagement, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, im Beisein von Herr
Herrmann.
23.06.2026
Vertragsnummer 29830080
Auftragsnummer 31206807
Rahmenkostenstelle zub

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-5.459,00 EUR
-4.587,39 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-3.542,00 EUR
-2.976,47 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 300 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- *Tür hinten rechts nachlackiert*

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.06.2023	Letzte Zulassung	02.06.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volvo
Typ / Verkaufsbez.	XC60 (03.2017->) / XC 60	Aufbauart	Geländewagen
	T6 AWD Inscription Expr.		
	Plug-In (EURO 6d)		
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	LYVUZH1V6PB326690
HSN / TSN	9101 / BRS	DAT Europa-Code®	019100750550004
DAT Marktindex	DE005 6309	Km-Stand abgelesen	81019
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	186
Hubraum (ccm)	1969	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	PLATINUM GREY / Metallic
			/ Metallic / 2-Schicht / 73100
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 60 R 18 107 H	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A /O	5 mm
rechts	235 / 60 R 18 107 H	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A /O	5 mm
2 links	235 / 60 R 18 107 H	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A /O	5 mm
rechts	235 / 60 R 18 107 H	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A /O	5 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 60 R 18 107 H	Semperit / Master Grip 2	W /O	4 mm
235 / 60 R 18 107 H	Semperit / Master Grip 2	W /O	4 mm
235 / 60 R 18 107 H	Semperit / Master Grip 2	W /O	5 mm
235 / 60 R 18 107 H	Semperit / Master Grip 2	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Applikationen an den Seitenfenstern Chrom, Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel Weitwinkel, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Betätigung Heckklappe-/Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Dachreling Aluminium-Optik, Digital-Paket, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation, Einparkhilfe hinten (mit Bremsfunktion), Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektromotor 107 kW (Hybridantrieb), Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Bremsassistent, Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent), Fahrassistenz-System: Connected Safety, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC), Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection, Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation), Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen), Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Hybrid 293 kW (Motor 2,0 Ltr. - 186 kW), Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound, Innenausstattung: Dekoreinlagen Iron Ore, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Start, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Komfortsitze vorn Textil, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten elektr. umklappbar, LM-Felgen 7,5x18 (5-Doppelspeichen, Diamantschnitt / Graphitoptik), Ladekabel (7,0 m) mit Schukostecker (Mode 2), Ladekantenschutz (Aluminium), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP), Make-up-Spiegel beleuchtet, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter, Modellpflege, Motorsound-System (Audible Vehicle Alert System, AVAS), Nebelschlussleuchte, Parkbremse elektrisch, Plug-in Hybrid, Radstand 2865 mm, Reifen 235/60 R18 ...V, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt, Rücksitzlehnen klappbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Sensor Scheibenbeschlagenerkennung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze vorn neigungsverstellbar, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen, Subwoofer, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, USB-Anschlüsse (2) im Fond, Volvo ON CALL, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten,

Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
87170	Motor 2,0 Ltr. - 186 kW (System: 293 kW) Hybrid (MH1)
14229	Anhängerkupplung semi-elektrisch
4312	Fahrassistent-Paket
24751	Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
29122	Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
77419	Kraftstofftank: 71 Ltr.
1702	Licht-Paket
11000	Metallic-Lackierung
3109	Sitz-Komfort-Paket
29503	Sitzheizung hinten
29306	Standheizung
38010	Türsicherungssystem hinten elektrisch
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 16.03.2026 bei Kilometerstand 72.735

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Anrechn. brutto	Minderwert in EUR netto	brutto
1. Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18)	433,61	516	50	-216,81 -258,00
2. Tür hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18)	373,95	445	50	-186,97 -222,50
3. Heckklappe Lackierung oberhalb,				

zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17)	236,13	281	50	-118,07	-140,50
4. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16)	408,40	486	50	-204,20	-243,00
5. Tür hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 15)	105,04	125	100	-105,04	-125,00
6. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14)	486,55	579	50	-243,28	-289,50
7. Tür vorne rechts, eingedellt, drücken (Bild 12)	105,04	125	100	-105,04	-125,00
8. Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11)	403,36	480	50	-201,68	-240,00
9. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 10)	421,85	502	50	-210,92	-251,00
10. Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9)	457,98	545	50	-228,99	-272,50
11. Frontscheibe, Steinschlag, erneuern (Bild 8)	987,39	1.175	100	-987,39	-1.175,00
12. Lackvorbereitung	168,07	200	100	-168,07	-200,00
Gesamt	4.587,37	5.459		-2.976,46	-3.542,00

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Andreas Zobel

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.