



LPSVSEDEENL074847

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	80,695 km
Manufacturer	Polestar	Next maintenance in	2,052 km
Type / Model	2	Main inspection (Report not on hand)	10/2027
Vehicle Identification number	LPSVSEDEENL074847	Power / Engine displacement	160 kW
First registration	1 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
3	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
4	Documents	Log book (Fehlt) - Replace
5	Rear bumper	Rear bumper - Scratch(es) - Loss in value
6	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value
7	Interior	Interior - Odour - Ozone treatment
8	Bonnet	Bonnet - dent(s) - Smooth repair work
9	Door - rear right side	Door - Scratched - Repair and paint
10	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Repair and paint
11	Door - front right side	Door - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 3 Jul 2026
Protocol number: 46325514
Delivery date: 3 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R19 102V	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	245/45 R19 102V	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R19 102V	Michelin	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	245/45 R19 102V	Michelin	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					02/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 3 Jul 2026
Protocol number: 46325514
Delivery date: 3 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Polestar	Inspection condition	sufficient
Type / Model	2	Mileage (Read)	80,695 km
Vehicle Identification number	LPSVSEDEENL074847	First registration	1 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior




Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.




Figure 14: Misc.




Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

Pictures of damage



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Loss in value



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Loss... value



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value




Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #8: Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work



Damage #8: Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work



Damage #8: Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work



Damage #9: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint




Damage #10: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint



LPSVSEDEENL074847

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	80.695 km
Hersteller	Polestar	Restlauf bis Service	2.052 km
Typ/Modell	2	HU (Bericht lag nicht vor)	10/2027
Fahrgestellnummer	LPSVSEDEENL074847	Leistung / Hubraum	160 kW
Erstzulassung	01.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
3	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
4	Unterlagen	Bordbuchmappe (Fehlt) - erneuern
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Wertminderung
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung
8	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
9	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
11	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102V	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	245/45 R19 102V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102V	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	245/45 R19 102V	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 03.07.2026
Protokollnummer: 46325514
Anlieferungsdatum: 03.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Polestar	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	2	Laufleistung (abgelesen)	80.695 km
Fahrgestellnummer	LPSVSEDEENL074847	Erstzulassung	01.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: POLESTAR 2 Long Range Dual Motor 4WD Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -AK 0944E	Fahrgestell-Nummer:	LPSVSEDEENL074847
Vertrags-Nummer:	65695082	Erstzulassung:	01.06.2022
Internes KZ:	15061369	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

POLESTAR 2 Long Range Dual Motor 4WD Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 408 PS /300 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	POLESTAR 2 Long Range Dual Motor 4WD Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	300 / 408	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	205	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	4,700
Leergewicht (kg):	2113	zul. Gewicht (kg):	2600

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 65695082
Amtliches Kennzeichen: HD -AK 0944E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 Long Range Dual Motor 4WD Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.					

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 65695082
Amtliches Kennzeichen: HD -AK 0944E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 Long Range Dual Motor 4WD Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer