

**Resumen del
vehículo**

Matrícula: 1676LZX

Marca / BMW /

Modelo: Serie 1

Fecha	KMs	Intervención	Piezas	Taller
03/10/2025	40013		FRENOS	TORREJONMOVIL, S.L.



BMW Serie 1 F40

VIN	WBA7K310605V64325
Primera matriculación	26/8/2022
Kilometraje del vehículo	51.436 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	5/6/2026 9:38:53	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN Caldes de Malavella, Girona
------------------------	------------------	---	--------------------------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	BMW	Primera matriculación	26/8/2022
Modelo	Serie 1 F40	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WBA7K310605V64325	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Goodyear	225/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Goodyear	225/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Goodyear	225/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Goodyear	225/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica


DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control



3 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360

Exterior



4 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Moldura Parachoques Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



6 | Moldura Parachoques Del Iz

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar




7 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



11 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



12 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



13 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



14 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



15 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



16 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



17 | Lianta Alu Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



18 | Llanta Alu Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



19 | Llanta Alu Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



20 | Llanta Alu Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Fotos comerciales

