

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO3473NCT / WBY21HD030FV11373 / FV11373

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	i4 eDrive40 G26	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	i4 eDrive40 G26	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	24.959

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

3473NCT Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD					-
DI					-
RP					-
TD					-
TI					-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	06/07/2026		
Comentarios:	cable de carga en el interior vehículo		

Daños no valorables:

3473NCT COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

3473NCT COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Rejilla dr paragolpes dl	-	REEMPLAZAR
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Neumático dl iz - Nueva	-	REEMPLAZAR
7. Neumático dl dr - Nueva	-	REEMPLAZAR
8. Neumático tr iz - Nueva	-	REEMPLAZAR
9. Neumático tr dr - Nueva	-	REEMPLAZAR
10. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
11. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
12. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
13. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
14. Puerta dl dr	Pintar Superficial Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
15. Puerta tr dr	Pintar Superficial Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
16. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. Aleta tr dr c/estribo	Superficial Combinada no adyacente	-
19. Aleta tr iz c/estribo	Superficial Combinada no adyacente	-
20. Aleta dl dr	Pintar Superficial Pieza montada Combinada adyacente	-
21. Paragolpes dl	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	-
22. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR
23. Puerta dl iz	-	SR Pintura
24. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
25. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
26. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA

3473NCT COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
27. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO