

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang			
Ihr Auftrag vom	08.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG		
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11		
Besichtigungsdatum	17.07.2026		
Referenznummern	0002073973		
Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	W0VZT8GPXN1046099		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Grau / Metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	06/2028
Typ / Verkaufsbez.	Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTI Business	Laufleistung abgelesen	56.577 km
Erstzulassung	15.06.2023	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 128 KW
Antriebsart	Frontantrieb		
Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97H	9 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97H	9 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97H	7 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97H	7 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 12.06.2026 bei km 93.630.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend	Bluetooth Audio-Streaming
Bremsassistent	Dach, Design-Ausführung (Chrom)
Drehzahlmesser	Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Traktionskontrolle	Ergonomiesitz vorn links
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fensterheber elektrisch hinten
Fensterheber elektrisch vorn	Feststellbremse elektrisch
Freisprecheinrichtung Bluetooth	Frontkamera
Fahrassistenz-System: Abstandswarner	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
Heckleuchten LED	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Kindersicherung	Klimaautomatik 2-Zonen
Luftfeuchtesensor	Kopf-Airbag-System
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lenkrad (Leder 3-Speichen)
Audiobedienung am Lenkrad	Lenkrad heizbar
LM-Felgen	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI	MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
Nebelscheinwerfer LED	Parkpilotsystem vorn und hinten
Reifendruckwarner	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Seitenairbag vorn
Seitenscheiben geräuschkämmend	Sicht-Paket
Einschaltautomatik für Fahrlicht	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Scheibenwischer mit Regensensor	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Sitzheizung vorn	Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe
USB-Schnittstelle hinten (2-fach)	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Business-Paket Premium
Easy Access-Paket	Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
Heckklappenöffnung elektrisch	Schließ-/Startsystem Keyless Open
Technologie-Paket Park & Go	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel mit Umfeldleuchte	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
Rückfahrkamera (digital)	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	Charging-Paket
Innovations-Paket 1	Voll-LED (IntelliLux)
Leuchtweitenregelung automatisch	Abbiegelicht
Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	Innovations-Paket 2
Head-up-Display	Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Frontscheibe, beschädigt, ersetzen (Bild 21, Bild 22)	905,88 €	905,88 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	1979,01 €	1370,10 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Schweller links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	880,66 €	656,18 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug Seite rechts, Unfallschaden, instand setzen (Bild 23, Bild 24, Bild 25, Bild 26, Bild 27, Bild 28)	3051,95 €	3051,95 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	6.817,50 €
Minderwert	5.984,11 €
Händlereinkaufspreis	6.400,00 €
Händlerverkaufspreis	7.650,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 28 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 20.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage




Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7




Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

Servicebestätigung

6

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum 25.21 km 74022

Motoröl

Qualität:

Viskosität: 0 W- 20

Gefrierschutz, Kühlfüssigkeit -25 °C

Ja Nein

- ☒ Batterie (Funkfernbedienung)
- ☒ Innenraumluftfilter
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Getriebeöl
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Reifenreparaturset
- ☒ Bremsbeläge vorn / hinten
- ☒ Zündkerzen
- ☒ Kraftstoffzusatz
- ☒ Ionenfilterelement
- ☒ Kühlmittel Brennstoffzelle

Service: ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum 12.6.26 km 93680

Motoröl

Qualität:

Viskosität: 0 W- 20

Gefrierschutz, Kühlfüssigkeit °C

Ja Nein

- ☒ Batterie (Funkfernbedienung)
- ☒ Innenraumluftfilter
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Getriebeöl
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Reifenreparaturset
- ☒ Bremsbeläge vorn / hinten
- ☒ Zündkerzen
- ☒ Kraftstoffzusatz
- ☒ Ionenfilterelement
- ☒ Kühlmittel Brennstoffzelle

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum km

Motoröl

Qualität:

Viskosität: W-

Gefrierschutz, Kühlfüssigkeit °C

Ja Nein

- ☐ Batterie (Funkfernbedienung)
- ☐ Innenraumluftfilter
- ☐ Luftfiltereinsatz
- ☐ Keilrippenriemen
- ☐ Zahnriemen
- ☐ Kraftstofffilter
- ☐ Getriebeöl
- ☐ Bremsflüssigkeit
- ☐ Reifenreparaturset
- ☐ Bremsbeläge vorn / hinten
- ☐ Zündkerzen
- ☐ Kraftstoffzusatz
- ☐ Ionenfilterelement
- ☐ Kühlmittel Brennstoffzelle

Autorisierter Service Partner
 Stempel und Unterschrift
Altehaus H. Kröger
 22649 Schenefeld
 Tel. 040/8304081

Autorisierter Service Partner
 Stempel und Unterschrift
Altehaus H. Kröger
 22649 Schenefeld
 Tel. 040/8304081

Autorisierter Service Partner
 Stempel und Unterschrift

Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 16 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 17 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 18 Schweller links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Schweller links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20 Schweller links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Frontscheibe, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 22 Frontscheibe, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, instand setzen



Bild 24 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, instand setzen

Fotoanlage



Bild 25 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, instand setzen



Bild 26 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, instand setzen

Fotoanlage




Bild 27 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, instand setzen



Bild 28 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, instand setzen