

01.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES C-Klasse C 180 Autom. Limousine 4-türig 1496 ccm 170 PS / 125 KW bleifrei Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -SM 0979	Fahrgestell-Nummer:	W1K2060411R014876
Vertrags-Nummer:	57681080	Erstzulassung:	04.02.2022
Internes KZ:	15031744	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES C-Klasse C 180 Autom. Limousine 4-türig 1496 ccm 170 PS / 125 KW bleifrei Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES C-Klasse C 180 Autom. Limousine4-türig 1496 ccm 170 PS / 125 KW bleifrei Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	125 / 170	Hubraum:	1496
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	141
durchschn. Verbr./100 Km:	6,200	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	231	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,600
Leergewicht (kg):	1625	zul. Gewicht (kg):	2250

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 57681080
Amtliches Kennzeichen: HD -SM 0979
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES C-Klasse C 180 Autom. Limousine4-türig 1496 ccm 170 PS / 125 KW bleifrei Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
02.04.2024	9059883851	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 57681080
Amtliches Kennzeichen: HD -SM 0979
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES C-Klasse C 180 Autom. Limousine4-türig 1496 ccm 170 PS / 125 KW bleifrei Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1K2060411R014876

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	71,488 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	21,104 km
Type / Model	C 180	Main inspection (Report on hand)	08/2027
Vehicle Identification number	W1K2060411R014876	Power	125 kW
Engine displacement	1,496 ccm	Cylinder	—
First registration	4 Feb 2022	Upholstery	
Last maintenance	06/2026, 67,592 km	Paintwork	
Fuel type	Hybrid Petrol / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Bonnet	Bonnet - Scratched - Cover / polish
2	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
3	Roof	Roof (2 Stück) - dent(s) - Smooth repair work
4	Roof	Roof rail - left side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
5	Vehicle glazing	Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 94Y	Bridgestone	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/50 R17 94Y	Bridgestone	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46691384
Delivery date: 23 Jul 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46691384
Delivery date: 23 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	C 180	Mileage (Read)	71,488 km
Vehicle Identification number	W1K2060411R014876	First registration	4 Feb 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear




Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46691384
Delivery date: 23 Jul 2026



Figure 19: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Bonnet: Bonnet - Scratched - Cover / polish



Damage #1: Bonnet: Bonnet - Scratched - Cover / polish



Damage #1: Bonnet: Bonnet - Scratched - Cover / polish



Damage #2: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #2: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #3: Roof: Roof (2 Stück) - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Roof: Roof (2 Stück) - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Roof: Roof (2 Stück) - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Roof: Roof rail - left side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #4: Roof: Roof rail - left side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #4: Roof: Roof rail - left side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #5: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46691384
Delivery date: 23 Jul 2026



Damage #5: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



W1K2060411R014876

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	71.488 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	21.104 km
Typ/Modell	C 180	HU (Bericht lag vor)	08/2027
Fahrgestellnummer	W1K2060411R014876	Leistung	125 kW
Hubraum	1.496 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	04.02.2022	Polster	
Letzte Wartung	06/2026, 67.592 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Fahrzeugdach	Dach (2 Stück) - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Fahrzeugdach	Dachholm links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
5	Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 94Y	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/50 R17 94Y	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 23.07.2026
Protokollnummer: 46691384
Anlieferungsdatum: 23.07.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 23.07.2026
Protokollnummer: 46691384
Anlieferungsdatum: 23.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	C 180	Laufleistung (abgelesen)	71.488 km
Fahrgestellnummer	W1K2060411R014876	Erstzulassung	04.02.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 23.07.2026
Protokollnummer: 46691384
Anlieferungsdatum: 23.07.2026



Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / versch...
- auslegen / polieren



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / versch...
- auslegen / polieren



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt /
verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -
verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach (2 Stück) - Delle(n) -
sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach (2 Stück) - Delle(n) - sa...
instandsetzen



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach (2 Stück) - Delle(n) -
sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) -
Steinschlag - erneuern



Beschädigung #5: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) -
Steinschlag - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott