



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	RP-SI 505E
Berichtsnummer :	0000000925306-DE968		
Referenznummer:	31201230		

Fahrzeugdaten

Hyundai Santa Fe (TM)(10.2020->) Prime Plug-In Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHS4812DNU043558	Laufleistung abgelesen:	59179 km
Erstzulassung / Baujahr:	07.06.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	15.06.2026 67433 Neustadt
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. Aufl.	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Taiga Brown / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	202 / 202
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Braun	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Ja	Letzter Service km / am:	46921 / 16.04.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/-- 6.5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/-- 6.5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/-- 6.5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/-- 6.5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft	✓	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft

Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Rechts	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
2.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
3.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
4.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
5.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
6.	Türeinstieg Hinten - Links	Beschädigt	Smart Repair



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7.	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
8.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern
9.	Wartung überzogen / fehlt - Wertminderung/ Herstellergarantie	Nicht Gepflegt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Rechts

Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



4. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Türeinstieg Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair



6. Türeinstieg Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair