


Fahrzeugdetails

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Fahrgestell-Nr. | VXEYDF6F7 RMA24701 | Erstzulassung | 06.12.2024 | Außenfarbe | Kaolin Weiß |
| Hersteller | OPEL | Kennzeichen | M-LC7256 | Laufleistung | 33 846 km |
| Modell | MOVANO D CARGO L4H2 2.2 DIESEL S/S 103KW 6G | Fahrzeugzustand | Mit Schaden | | |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt | Höhe Vorschaden netto | 0 € | Vorschaden kommentar | |

Auftragsdaten

Lagerplatz 53909 CAT Zülpich




Lose Teile

| | |
|------------|---|
| Reserverad | ✓ |
| Wagenheber | ✓ |
| Antenne | ✓ |

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

| | |
|------------|---|
| Schlüssel | ✓ |
| Inspektion | ✓ |

Reifen





Barum 225/75/16 R Ganzjahresreifen 7.0 mm

Barum 225/75/16 R Ganzjahresreifen 7.0 mm









Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 6.0 mm

Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 6.0 mm




Außenschäden

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------|---|--|--------------|----------------------------|
| 2 |  | Bauteil | Säule | 3 |  | Bauteil | Heckklappe / Hecktür unten |
| | | Position | Hinten rechts | | | Position | Rechts |
| | | Beschreibung | Delle | | | Beschreibung | Delle |
| | | Anmerkungen | - | | | Anmerkungen | - |

DEKRA Automotive Solutions

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---------|---------------------------|----------|---------------|--------------|----------|-------------|---|----|---|--|---------|---------------------------------|----------|---------------|--------------|----------|-------------|---|
| 4 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür oben</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Heckklappe / Hecktür oben | Position | Links | Beschreibung | Kratzer | Anmerkungen | - | 5 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Radhausverkleidung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Radhausverkleidung | Position | Hinten rechts | Beschreibung | Ersetzen | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Heckklappe / Hecktür oben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Links | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Kratzer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Radhausverkleidung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Hinten rechts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Ersetzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Radhausverkleidung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Radhausverkleidung | Position | Hinten links | Beschreibung | Ersetzen | Anmerkungen | - | 7 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckblech</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Heckblech | Position | - | Beschreibung | Kratzer | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Radhausverkleidung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Hinten links | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Ersetzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Heckblech | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Kratzer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Radkasten</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Radkasten | Position | Hinten rechts | Beschreibung | Delle | Anmerkungen | - | 9 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Blinker seitlich</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Blinker seitlich | Position | Links | Beschreibung | Ersetzen | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Radkasten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Hinten rechts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Delle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Blinker seitlich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Links | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Ersetzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türeinstieg</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Türeinstieg | Position | Vorne links | Beschreibung | Kratzer | Anmerkungen | - | 11 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Schriftzug Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Schriftzug Heckklappe / Hecktür | Position | Hinten rechts | Beschreibung | Ersetzen | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Türeinstieg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Vorne links | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Kratzer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Schriftzug Heckklappe / Hecktür | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Hinten rechts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Ersetzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sonstiges

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---------|------------------|----------|---|--------------|-------------------|-------------|---|----|--|--|---------|----------------|----------|---|--------------|-------------------|-------------|---|
| 1 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Schraubendreher</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Schraubendreher | Position | - | Beschreibung | Fehlende Elemente | Anmerkungen | - | 12 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Abschlepphaken</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Abschlepphaken | Position | - | Beschreibung | Fehlende Elemente | Anmerkungen | - |
| Bauteil | Schraubendreher | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Fehlende Elemente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Abschlepphaken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Fehlende Elemente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 |  | <table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table> | Bauteil | Lackvorbereitung | Position | - | Beschreibung | Lackierung | Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | |
| Bauteil | Lackvorbereitung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | Lackierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmerkungen | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Geschätzte Reparaturkosten

| | |
|---------------------|------------------|
| Gesamt netto | 1.456,71€ |
|---------------------|------------------|