



**KNACT811FR5065455**

## Angaben zum Fahrzeug

|                   |                    |                          |                      |
|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| Halter            |                    | Besichtigungszustand     | ausreichend          |
| Kennzeichen       |                    | Laufleistung (abgelesen) | 34.280 km            |
| Hersteller        | Kia                | Restlauf bis Service     | 14 Monat(e)          |
| Typ/Modell        | NIRO               | HU (Abgelesen aus ZBI)   | 08/2026              |
| Fahrgestellnummer | KNACT811FR5065455  | Leistung / Hubraum       | 50 kW                |
| Erstzulassung     | 23.08.2023         | Polster/Farbe            | Leder / Grau-Schwarz |
| Letzte Wartung    | 08/2025, 26.517 km | Lackierung               | Blau                 |
| Kraftstoffart     | Elektro            | Getriebe                 | Direktantrieb        |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe   | Beschreibung                                                                                                    |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Stoßfänger vorn | Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair                                                                 |
| 2   | Tür vorn rechts | Zierleiste unten - beschädigt - erneuern                                                                        |
| 3   | Rad/Reifen      | Leichtmetallfelge hinten rechts (Offensichtlich bearbeitet worden, Sicherheitsrelevant) - beschädigt - erneuern |
| 4   | Rad/Reifen      | Leichtmetallfelge vorn links (Offensichtlich bearbeitet worden, Sicherheitsrelevant) - beschädigt - erneuern    |
| 5   | Rad/Reifen      | Leichtmetallfelge vorn rechts (Offensichtlich bearbeitet worden, Sicherheitsrelevant) - beschädigt - erneuern   |
| 6   | Fahrerhaus      | Dämmmatte - Marderschaden - erneuern                                                                            |
| 7   | Karosserie      | Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen                                                                 |

### Gebrauchsspuren

| Nr.                                                                              | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. |               |              |

### Fehlteile

| Fehlteil |
|----------|
|----------|

### Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service Center  
Nürnberg  
Edisonstraße 15  
90431 Nürnberg

Besichtigungsdatum: 26.05.2026  
**Protokollnummer: 45663129**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Tobias Eichler



## Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller | Reifentyp        | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|------------------|-------------|----------|------|
| 1     | 215/55 R17 98W | Pirelli    | Ganzjahresreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     | i.O. |
| 2     | 215/55 R17 98W | Pirelli    | Ganzjahresreifen | 4mm - 4mm   | i.O.     | i.O. |

## Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller  | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|-------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 215/55 R17 94V | Continental | Sommerreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     | i.O. |
| 2     | 215/55 R17 94V | Continental | Sommerreifen | 6mm - 6mm   | i.O.     | i.O. |

## Ersatz

| Typ     | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|---------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Tirefit |             |            |           |             | 03/2028     |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service Center  
Nürnberg  
Edisonstraße 15  
90431 Nürnberg

Besichtigungsdatum: 26.05.2026  
**Protokollnummer: 45663129**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Tobias Eichler



## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                 |             |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| <b>Hersteller</b>        | Kia               | <b>Besichtigungszustand</b>     | ausreichend |
| <b>Typ/Modell</b>        | NIRO              | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 34.280 km   |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | KNACT811FR5065455 | <b>Erstzulassung</b>            | 23.08.2023  |

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service Center  
Nürnberg  
Edisonstraße 15  
90431 Nürnberg

Besichtigungsdatum: 26.05.2026  
**Protokollnummer: 45663129**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Tobias Eichler



## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** FIN



**Abbildung 2:** Schräg vorne




**Abbildung 3:** Schräg vorne



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Schräg hinten



**Abbildung 6:** Montierte Bereifung


**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service Center  
Nürnberg  
Edisonstraße 15  
90431 Nürnberg

Besichtigungsdatum: 26.05.2026  
**Protokollnummer: 45663129**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Tobias Eichler



**Abbildung 7:** Montierte Bereifung



**Abbildung 8:** Montierte Bereifung



**Abbildung 9:** Montierte Bereifung




**Abbildung 10:** Innenraum vorne



**Abbildung 11:** Innenraum hinten



**Abbildung 12:** Motorraum



**Abbildung 13: Motorraum**




**Abbildung 14: Motorraum**



**Abbildung 15: Laderaum**



**Abbildung 16: Laderaum**



**Abbildung 17: Laderaum**



**Abbildung 18: Kombiinstrument**



**Abbildung 19:** Kombiinstrument




**Abbildung 20:** Instrumententafel




**Abbildung 21:** Instrumententafel



**Abbildung 22:** Instrumententafel



**Abbildung 23:** Instrumententafel




**Abbildung 24:** Dokumente


**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service Center  
Nürnberg  
Edisonstraße 15  
90431 Nürnberg


Besichtigungsdatum: 26.05.2026  
**Protokollnummer:** 45663129  
 Erstellt durch: Martin Helm  
 Besichtigt durch: Tobias Eichler




### Abbildung 25: Dokumente




### Abbildung 26: Dokumente



### Abbildung 27: Dokumente



### Abbildung 28: Dokumente



**Abbildung 29: Sonstiges**



### Abbildung 30: Sonstiges



**Abbildung 31: Zusatzbereifung**



**Abbildung 32: Zusatzbereifung**



**Abbildung 33: Zusatzbereifung**



**Abbildung 34: Zusatzbereifung**



**Abbildung 35: Zusatzbereifung**


## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...  
- Smart Repair



**Beschädigung #1:** Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...  
- Smart Repair



**Beschädigung #2:** Tür vorn rechts: Zierleiste unten - beschädigt -  
erneuern




**Beschädigung #1:** Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt /  
verschürft - Smart Repair




**Beschädigung #2:** Tür vorn rechts: Zierleiste unten -  
beschädigt - erneuern



**Beschädigung #2:** Tür vorn rechts: Zierleiste unten -  
beschädigt - erneuern



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Offensichtlich bearbeitet worden, Sicherheitsrelevant) - beschädigt



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Offensichtlich bearbeitet worden, Sicherheitsrelevant) -



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Offensichtlich bearbeitet worden, Sicherheitsrelevant) - beschädigt



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Offensichtlich bearbeitet worden, Sicherheitsrelevant) -




**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Offensichtlich bearbeitet worden, Sicherheitsrelevant) - beschädigt



**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Offensichtlich bearbeitet worden, Sicherheitsrelevant) -




**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links  
(Offensichtlich bearbeitet worden, Sicherheitsrelevant) - beschädigt




**Beschädigung #5:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts  
(Offensichtlich bearbeitet worden, Sicherheitsrelevant) -



**Beschädigung #5:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts  
(Offensichtlich bearbeitet worden, Sicherheitsrelevant) - beschädigt



**Beschädigung #5:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts  
(Offensichtlich bearbeitet worden, Sicherheitsrelevant) -




**Beschädigung #5:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts  
(Offensichtlich bearbeitet worden, Sicherheitsrelevant) - beschädigt




**Beschädigung #6:** Fahrerhaus: Dämmmatte - Marderschaden  
- erneuern




**Beschädigung #6:** Fahrerhaus: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



**Beschädigung #7:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen




**Beschädigung #7:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen




**Beschädigung #7:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



**Beschädigung #7:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen




**Beschädigung #7:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen




**Beschädigung #7:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



**Beschädigung #7:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen




**Beschädigung #7:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



**Beschädigung #7:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



**Beschädigung #7:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen




**Beschädigung #7:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service Center  
Nürnberg  
Edisonstraße 15  
90431 Nürnberg


Besichtigungsdatum: 26.05.2026  
**Protokollnummer: 45663129**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Tobias Eichler



**Beschädigung #7:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



**Beschädigung #7:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



**Beschädigung #7:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service Center  
Nürnberg  
Edisonstraße 15  
90431 Nürnberg

Besichtigungsdatum: 26.05.2026  
**Protokollnummer: 45663129**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Tobias Eichler



## Nachlackierungsfotos



**Nachlackierung 1: Tür hinten rechts**



COMPLETE VEHICLES  
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Übereinstimmungsbescheinigung  
Ποτιστοιχηκό Συμμόρφωσης  
Certificat de Conformité  
Certificate of Conformity  
Certificato di Conformità  
Conformiteitscertificaat  
Świadectwo Zgodności  
Certifikat o składności  
Certificado de Conformidad



The Undersigned S.W.KIM, GENERAL MANAGER herewith certifies that the vehicle

|          |                                                                                               |                  |                                       |                                                                                       |                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 0.1.     | Make ( Trade name of manufacture)                                                             | Kia              | 0.9.                                  | Name and address of the manufacturer's representative (if any)                        |                          |
| 0.2.     | Type                                                                                          | SG2              | 0.10.                                 | Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Hyundai-Platz, 65428 Russelsheim, Germany | KNACT811FR5065455        |
|          | Variant                                                                                       | C5E11            |                                       | Vehicle identification number:                                                        | 17.05.2023               |
|          | Version                                                                                       | E11BY1           | 0.11.                                 | Date of manufacture of the vehicle:                                                   |                          |
| 0.2.1.   | Commercial Name                                                                               | NIRO             | General construction characteristics: |                                                                                       |                          |
| 0.2.2.1. | Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values |                  | 1.                                    | Number of axles and wheels:                                                           | 2 : 4                    |
|          | Final Vehicle actual mass:                                                                    |                  | 3.                                    | Powered axles:                                                                        | 1, Front                 |
|          | Final Vehicle technically permissible maximum laden mass (in kg):                             |                  | 3.1                                   | Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:                    | non-automated            |
|          | Frontal area for final vehicle (in cm2):                                                      |                  | Main Dimensions:                      |                                                                                       |                          |
|          | Rolling resistance (kg/t):                                                                    |                  | 4.                                    | Wheelbase:                                                                            | 2720 mm                  |
|          | Cross-sectional area of air entrance of the front grille (in cm2):                            |                  | 4.1.                                  | Axle spacing:                                                                         | 2720 mm                  |
| 0.2.3.   | Identifiers:                                                                                  |                  | 5.                                    | Length:                                                                               | 4420 mm                  |
| 0.2.3.1. | Interpolation family's identifier:                                                            | IP-0931275-KNA-1 | 6.                                    | Width:                                                                                | 1825 mm                  |
| 0.2.3.2. | ATCT family's identifier:                                                                     |                  | 7.                                    | Height:                                                                               | 1570 mm                  |
| 0.2.3.3. | PEMS family's identifier:                                                                     |                  | Masses                                |                                                                                       |                          |
| 0.2.3.4. | Roadload family's identifier:                                                                 | RL-0931275-KNA-1 | 13.                                   | Mass in running order:                                                                | 1757 kg                  |
| 0.2.3.5. | Roadload Matrix family's identifier:                                                          |                  | 13.2.                                 | Actual mass of the vehicle:                                                           | 1787 kg                  |
| 0.2.3.6. | Periodic regeneration family's identifier:                                                    |                  | 16.                                   | Technically permissible maximum masses                                                |                          |
| 0.2.3.7. | Evaporative test family's identifier:                                                         |                  | 16.1.                                 | Technically permissible maximum laden mass:                                           | 2200 kg                  |
| 0.4.     | Vehicle Category:                                                                             | M1               | 16.2.                                 | Technically permissible maximum mass on each axle:                                    | 1. 1130 kg<br>2. 1160 kg |
| 0.5.     | Company name and address of Manufacturer:                                                     |                  | 16.4.                                 | Technically permissible maximum mass of the combination:                              | 2950 kg                  |
|          | Kia Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea                                    |                  | 18.                                   | Technically permissible maximum towable mass in case of:                              |                          |
| 0.6.     | Location and method of attachment of the statutory plates :                                   |                  | 18.1.                                 | Drawbar trailer:                                                                      | kg                       |
|          | On the left hand B-post, bonded                                                               |                  | 18.3.                                 | Centre-axle trailer:                                                                  | 750 kg                   |
|          | Location of the vehicle identification number:                                                |                  | 18.4.                                 | Unbraked trailer:                                                                     | 300 kg                   |
|          | Under the right front seat                                                                    |                  | 19.                                   | Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point:           | 100 kg                   |

conforms in all respects to the type described in approval e9\*2018/858\*11241\*01 granted on 13.04.2022 and can be permanently registered in Member states having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometers.

Frankfurt, 17.07.2023

(signature)

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (G7707179) ausgegeben. Landratsamt München

S.W. Kim

2243336

Power plant

20. Manufacturer of the engine: HYUNDAI MOBIS

21. Engine code as marked on the engine: EM16

22. Working principle: yes

23. Pure electric:

23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle:

24. Number and arrangement of cylinders:

25. Engine capacity: cm<sup>3</sup>

26. Fuel: Electricity

26.1. Mono fuel/Bi fuel/flex fuel/Dual-fuel:

26.2. (Dual fuel only)

27. Maximum power

27.1. Maximum net power: kW at min-1

27.3. Maximum net power (electric motor): 150.00 kW

27.4. Maximum 30 minutes power (electric motor): 50.00 kW

28. Gearbox(type): Automatic

28.1. Gearbox ratios(to complete for vehicles with manual shift transmissions)

|         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Gear | 2. Gear | 3. Gear | 4. Gear | 5. Gear | 6. Gear | 7. Gear | 8. Gear |
|         |         |         |         |         |         |         |         |

28.1.1. Final drive ratios(if applicable):

28.1.2. Final drive ratios(to complete if and where applicable)

|         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Gear | 2. Gear | 3. Gear | 4. Gear | 5. Gear | 6. Gear | 7. Gear | 8. Gear |
|         |         |         |         |         |         |         |         |

47.1.1. 1893

47.1.2. 2.42

47.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the front grille, cm<sup>2</sup>:

47.1.3. Road load coefficients:

47.1.3.0. F0, N: 125

47.1.3.1. F1, N/ (KM/h): 0.653

47.1.3.2. F2, N/ (KM/h): 0.03289

47.2. Driving cycle

47.2.1. Driving Cycle class: 3b

47.2.2. Downscaling factor (f<sub>dsc</sub>):

47.2.3. Capped speed: N

48. Exhaust emissions: EC 2018/1832AX

Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable: 715/2007

Smoke corrected absorption coefficient: (m-1)

Test procedure: type I (WLTP highest values) or WHSC (EURO VI)

CO: mg/km THC: mg/km

NMHC: mg/km NOx: mg/km

THC + NOx: mg/km NH3: mg/km

Particulates: mg/km Particles: E+11 (number)

48.1. mg/km

48.1.2. mg/km

48.2. Declared maximum RDE values (if applicable)

Complete RDE trip: NOx Particle Number:

Urban RDE trip: NOx Particle Number:

Test procedure: WHTC (EUCR VI)

CO: mg/km NOx: mg/km

NMHC: mg/km THC: mg/km

CH4: mg/km NH3: mg/km

Particulates: mg/km Particles: E+11 (number)

49. CO2-Emissions / fuel consumption / electric energy consumption

49.1. All powertrains except OVC electric (if applicable)

49.2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable)

Electric range 460 km

Electric range city 604 km

Maximum Speed

29. Maximum Speed: 167 km/h

Axles and Suspension

30. Axle(s) track

1. 1571 mm

2. 1581 mm

35. Fitted tyre/wheel combination/energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO2 determination

Axle 1: 215/55R17 94V 7.0J X 17/ET52 / A/C1

Axle 2: 215/55R17 94V 7.0J X 17/ET52 / A/C1

Brakes

36. Trailer brake connections:

Bodywork

38. Code for bodywork: AC(station wagon)

40. Colour of the vehicle: BLUE

41. Number and configuration of doors: 5 ; 2 le,2 ri, 1 re

42. Number of seating positions (including driver): 5

42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:

42.3. Number of wheelchair user accessible position:

Environmental performance

46. Sound level

-Stationary: dB(A) at engine speed: min-1

-Drive -by: 67.00 dB(A)

Exhaust emission level: 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz

Parameters for emission testing V<sub>ind</sub>

47. Exhaust emission level: 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz

47.1. Parameters for emission testing V<sub>ind</sub>

49.3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

49.3.1. General code of eco innovation(s):

49.3.2. Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

49.3.2.1. WLTP savings:

49.4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

| WLTP values | Charge Sustaining |                  |  | Electric consumption |
|-------------|-------------------|------------------|--|----------------------|
|             | CO2 emission      | Fuel consumption |  |                      |
| Low         | g/km              | l/100km          |  | Wh/km                |
| Medium      | g/km              | l/100km          |  | Wh/km                |
| High        | g/km              | l/100km          |  | Wh/km                |
| Extra High  | g/km              | l/100km          |  | Wh/km                |
| City        |                   |                  |  | Wh/km                |
| Combined    | g/km              | l/100km          |  | Wh/km                |

| WLTP values | Charge depleting |                  |
|-------------|------------------|------------------|
|             | CO2 Emissions    | Fuel Consumption |
| Combined    | g/km             | l/100km          |

| Weighted combined values                                       | CO2 Emission | Fuel Consumption | Electric Consumption (ECAC) |
|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
|                                                                | g/km         | l/100km          |                             |
| Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable) |              |                  |                             |
| Equivalent All Electric Range (EAER)                           |              |                  | km                          |
| Equivalent All Electric Range city (EAER city)                 |              |                  | km                          |
| All Electric Range (AER)                                       |              |                  | km                          |
| All Electric Range city (AER city)                             |              |                  | km                          |

For special purpose vehicles: designation in accordance with point 5 of Part A of annex I to Regulation (EU)2018/858 of the European Parliament and of the Council:

Remarks:

7:1585\*13:1757\*35:215/55R17 94V 7.0Jx17/ET52\*35:LM-Rad\*

For this vehicle the registration document no. GY 707 179 has already been issued for Germany.

# MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 5659483  
Hersteller Kia  
Model Niro  
Variante DE - SUV5, Spirit (64,8kWh), 2022 - 2022 EV 64.8 kWh  
Listenpreis 40.570,59  
VIN KNACT811FR5065455  
Erstzulassungsdatum 23.8.2023  
Kennzeichen M-Y 9811E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5659483

22.07.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung                                                 | Schadenhöhe<br>in EUR |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2025107361    | 29.04.2025  | Beifahrerseite Außenspiegel  Beifahrerseite Tür hinten       | 2.150,78              |
| 2025118419    | 11.11.2025  | Beifahrerseite Kotflügel vorne  Motorhaube  Stoßfänger vorne | 2.057,55              |
| 2026108362    | 25.05.2026  |                                                              |                       |
| 2026108406    | 25.05.2026  | Dach                                                         |                       |

- Seite 1 von 1 -