

TMBJR7NUXMC201343

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	100,254 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	21,200 km
Type / Model	KAROQ	Main inspection (Report not on hand)	05/2026
Vehicle Identification number	TMBJR7NUXMC201343	Power / Engine displacement	110 kW / 1,498 ccm
First registration	11 Jan 2021	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Manual

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Equipment	Vehicle key (1 von 2 fehlt) - No deduction
2	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - No deduction
3	Interior	Cigarette lighter (Fehlt) - No deduction
4	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
5	Boot lid / rear door	Door handle - inside - Broken / torn - Replace
6	Bonnet	Insulation lining - Damage caused by marten / rodent - Replace
7	Rear bumper	Rear bumper (unpainted) - Scratched - Loss in value
8	Sill - left side	Sill - dent(s) - Smooth repair work
9	Sill - right side	Sill - dent(s) - Smooth repair work
10	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Scratched - Smart repair
11	Door - rear left side	Door handle - outside - Scratched - Smart repair
12	Door - front left side	Door handle - outside - Scratched - Smart repair
13	Tail light	Tail lamp - left side - Scratched - Replace
14	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - Smooth repair work
15	Door - front right side	Brightware - lower - Scratched - Replace
16	Door - rear right side	Brightware - lower - Scratched - Replace
17	Door - rear left side	Door - dent(s) - Smooth repair work
18	Front bumper	Grille - Deformed - Replace
19	Front bumper	Spoiler - Scratched - Replace
20	Side panel - rear left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
21	Side panel - rear right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
22	Door - front right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
23	Front bumper	Front bumper - Damaged - Replace
24	Door - rear right side	Door - Deformed - Replace



Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Side panel - rear left side	Side panel - Abrasion - No deduction
2	Door - front left side	Door edge - Scratched - No deduction
3	Trim / covers	Floor mats - Holes - No deduction
4	Door - front right side	Door handle - outside - Abrasion - No deduction
5	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
6	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
7	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Side right, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/60 R16 99H	Michelin	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	215/60 R16 99H	Goodyear	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/55 R17 94W	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	215/55 R17 94W	Pirelli	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					10/2024

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 28 May 2026
Protocol number: 45666792
Delivery date: 28 May 2026



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	sufficient
Type / Model	KAROQ	Mileage (Read)	100,254 km
Vehicle Identification number	TMBJR7NUXMC201343	First registration	11 Jan 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear




Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 28 May 2026
Protocol number: 45666792
Delivery date: 28 May 2026




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.




Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 28 May 2026
Protocol number: 45666792
Delivery date: 28 May 2026



Figure 25: Misc.



Figure 26: Misc.

Pictures of damage



Damage #3: Interior: Cigarette lighter (Fehlt) - No deduction



Damage #5: Boot lid / rear door: Door handle - inside - Broke...
torn - Replace



Damage #6: Bonnet: Insulation lining - Damage caused by marte...
rodent - Replace



Damage #6: Bonnet: Insulation lining - Damage caused by
marten / rodent - Replace



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper (unpainted) - Scratched -
Loss in value



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper (unpainted) -
Scratched - Loss in value



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper (unpainted) - Scratched - Loss in value



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper (unpainted) - Scratched - Loss in value



Damage #8: Sill - left side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #8: Sill - left side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #9: Sill - right side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #9: Sill - right side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #10: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Smart repair



Damage #10: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Smart repair



Damage #11: Door - rear left side: Door handle - outside - Scratched - Smart repair



Damage #11: Door - rear left side: Door handle - outside - Scratched - Smart repair



Damage #12: Door - front left side: Door handle - outside - Scratched - Smart repair



Damage #13: Tail light: Tail lamp - left side - Scratched - Replace



Damage #14: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #14: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #15: Door - front right side: Brightware - lower - Scratched - Replace



Damage #15: Door - front right side: Brightware - lower - Scratched - Replace




Damage #15: Door - front right side: Brightware - lower - Scratched - Replace



Damage #16: Door - rear right side: Brightware - lower - Scratched - Replace



Damage #17: Door - rear left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #17: Door - rear left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #18: Front bumper: Grille - Deformed - Replace



Damage #18: Front bumper: Grille - Deformed - Replace



Damage #19: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace




Damage #19: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #19: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #20: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #20: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #21: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #21: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #21: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #22: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #22: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #22: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #23: Front bumper: Front bumper - Damaged - Replace



Damage #23: Front bumper: Front bumper - Damaged - Replace



Damage #23: Front bumper: Front bumper - Damaged - Replace



Damage #23: Front bumper: Front bumper - Damaged - Replace



Damage #23: Front bumper: Front bumper - Damaged - Replace




Damage #24: Door - rear right side: Door - Deformed - Replace




Damage #24: Door - rear right side: Door - Deformed - Replace



Damage #24: Door - rear right side: Door - Deformed - Replace



Damage #24: Door - rear right side: Door - Deformed - Replace



TMBJR7NUXMC201343

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	100.254 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	21.200 km
Typ/Modell	KAROQ	HU (Bericht lag nicht vor)	05/2026
Fahrgestellnummer	TMBJR7NUXMC201343	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.498 ccm
Erstzulassung	11.01.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel (1 von 2 fehlt) - kein Abzug
2	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - kein Abzug
3	Interieur	Zigarettenanzünder (Fehlt) - kein Abzug
4	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
5	Heckklappe/-tür	Griff innen - gebrochen / gerissen - erneuern
6	Motorhaube	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Schweller links	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
9	Schweller rechts	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
10	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair
11	Tür hinten links	Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
12	Tür vorn links	Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
13	Heckleuchte	Heckleuchte links - verkratzt / verschürft - erneuern
14	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
15	Tür vorn rechts	Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern
16	Tür hinten rechts	Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern
17	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
18	Stoßfänger vorn	Grill - verformt - erneuern
19	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
20	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
21	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
22	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
23	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - beschädigt - erneuern
24	Tür hinten rechts	Tür - verformt - erneuern



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Abrieb - kein Abzug
2	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten - Löcher - kein Abzug
4	Tür vorn rechts	Griff außen - Abrieb - kein Abzug
5	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
6	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
7	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Seite rechts, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/60 R16 99H	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	215/60 R16 99H	Goodyear	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94W	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	215/55 R17 94W	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2024

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 28.05.2026
Protokollnummer: 45666792
Anlieferungsdatum: 28.05.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	KAROQ	Laufleistung (abgelesen)	100.254 km
Fahrgestellnummer	TMBJR7NUXMC201343	Erstzulassung	11.01.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Römeräcker 1
 76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
 SAP SE
 Dietmar-Hopp-Allee 16
 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 28.05.2026
Protokollnummer: 45666792
Anlieferungsdatum: 28.05.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #3: Interieur: Zigarettenanzünder (Fehlt) - kein Abzug



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Griff innen - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #6: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #9: Schweller rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #9: Schweller rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #11: Tür hinten links: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #11: Tür hinten links: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #12: Tür vorn links: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #13: Heckleuchte: Heckleuchte links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #14: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #14: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #15: Tür vorn rechts: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #15: Tür vorn rechts: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #15: Tür vorn rechts: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #16: Tür hinten rechts: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #17: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #17: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #18: Stossfänger vorn: Grill - verformt - erneuern



Beschädigung #18: Stossfänger vorn: Grill - verformt - erneuern



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #20: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #20: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #22: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #22: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #22: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #23: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #23: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #23: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #23: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #23: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern




Beschädigung #24: Tür hinten rechts: Tür - verformt - erneuern



Beschädigung #24: Tür hinten rechts: Tür - verformt - erneuern



Beschädigung #24: Tür hinten rechts: Tür - verformt - erneuern



Beschädigung #24: Tür hinten rechts: Tür - verformt - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Karoq 1.5I TSI ACT AMBITION Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -MW 3043	Fahrgestell-Nummer:	TMBJR7NUXMC201343
Vertrags-Nummer:	39674076	Erstzulassung:	11.01.2021
Internes KZ:	14811841	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA Karoq 1.5I TSI ACT AMBITION Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Karoq 1.5l TSI ACT AMBITION Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1498
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	120
durchschn. Verbr./100 Km:	5,300	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	205	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,900
Leergewicht (kg):	1380	zul. Gewicht (kg):	1933

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 39674076

Amtliches Kennzeichen: HD -MW 3043

Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Karoq 1.5I TSI ACT AMBITION Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
30.11.2025	9059971085	Panne	Reifen vorne Beifahrerseite	Nein	Nein
09.07.2025	9059949841	Eigenverschulden	Tür hinten Beifahrerseite	Nein	Nein
02.04.2025	9059935114	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
04.10.2024	9059903663	Eigenverschulden		Nein	Nein
23.06.2023	9059854036	Eigenverschulden		Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 39674076

Amtliches Kennzeichen: HD -MW 3043

Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Karoq 1.5I TSI ACT AMBITION Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer