

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 150 Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	M -YU 1098	Fahrgestell-Nummer:	VF1FL000669393717
Vertrags-Nummer:	84693080	Erstzulassung:	27.12.2022
Internes KZ:	15044407	Kilometer-Stand:	75096

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 150 Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Arktis Weiß

Polsterung: Polsterung Anthrazit

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 32.770,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Arktis Weiß	0,00
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	60,00
Digitales Tachodisplay 4,2 Zoll	50,00
Einparkhilfe hinten, vorne und seitlich mit Rückfahrkamera	850,00
Ganzjahresreifen	350,00
Heckklappe verglast inkl. Heckscheibenheizung und Heckscheibenwischer	175,00
Induktive Smartphoneladefläche	150,00
Innenspiegel	45,00
Klang & Klima-Paket mit Navigation	1.750,00
Klare Sicht Paket	180,00
Klimaanlage vorn	0,00
Licht- und Regensensor	0,00
Mobiles Büro-Paket 2	350,00
Nebelscheinwerfer	0,00
Polsterung Anthrazit	0,00
Raucher-Paket	40,00
Reserverad Stahl	200,00
Schiebetür rechts mit Fenster	150,00
Sicherheit-Paket	1.250,00
Trennwand geschlossen mit Fenster und Durchladeklappe	0,00
Weitwinkelspiegel	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 38.370,00

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 45.660,30

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 45.660,30

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 150 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1997
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	0	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	0	zul. Gewicht (kg):	3010

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 84693080
Amtliches Kennzeichen: M -YU 1098
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 150 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
01.06.2023	9059852205	Einbruch/Diebstahl	Seitenscheibe hinten Beifahrerseite Crash	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 84693080
Amtliches Kennzeichen: M -YU 1098
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 150 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
15.11.2024	43110	TÜV/AU (MwSt-frei)
15.11.2024	43110	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
15.11.2024	43110	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	M-YU 1098
Berichtsnummer :	0000000934528-DE968		
Referenznummer:	31225893		

Fahrzeugdaten

Renault Trafic Kasten (06.2014->) L1H1 3,0t Komfort

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VF1FL000669393717	Laufleistung abgelesen:	75096 km
Erstzulassung / Baujahr:	27.12.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	28.07.2026 50859 Köln
Fahrzeugart:	Transporter	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1997 ccm / 110 kW (150 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	GLETSCHERWEISS
Lackart:	Uni	Türen / Sitzplätze:	4 / 3
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	11.2026 / 11.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	43110 / 07.11.2027
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Zustand innen:	3 - Durchschnittlich

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Stahl
1. Achse - links / Zust.	Dunlop	215/65/R16/-- 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Dunlop	215/65/R16/-- 7 mm
2. Achse - links / Zust.	Dunlop	215/65/R16/-- 8 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Dunlop	215/65/R16/-- 8 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 1-K-Klebeset - SP-Kit • Anti-Blockier-System (ABS) • Antriebsart: Frontantrieb • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • Bordcomputer • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Entfall Keyless-Entry • Handschuhfach mit Kühlfunktion • Innenraumfilter: Pollenfilter • Kraftstofftank: 80 Ltr. • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar • Radstand 3098 mm • Rußpartikelfilter • Servolenkung • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort 3-fach verstellbar • Stahlfelgen 6x16 • Verzurrösen im Laderaum seitlich • Wegfahrsperrung | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Fahrerseite • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) • Audiosystem: Radio CONNECT R&GO • Batterie 85 Ah • Drehzahlmesser • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fensterheber elektr. vorn, Impulsgeber links • Heckflügeltüren ohne Verglasung • Karosserie/Aufbau: Kasten Standard • Laderaumtrennwand • Nebelschlussleuchte • Reifen-Reparaturset • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne • Tagfahrlicht LED • Vorrüstung für Elektrik Aufbau • Wärmeschutzverglasung |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Raucher-Paket • Mobiles Büro-Paket 2 • Scheinwerfer LED mit LED-Signatur • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) • Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent • Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung | <ul style="list-style-type: none"> • Klare-Sicht-Paket • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar • Heckklappe mit Verglasung • Reserverad in Fahrbereifung • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent |
|--|--|

- | | |
|---|---|
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Klimaanlage |
| • Rückfahrkamera | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung |

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Kotflügel Vorne - Links	Unfallschaden	
2.	Stoßfänger Hinten	Beschädigt	Erneuern
3.	Außenspiegel - Links	Kratzer	Smart Repair
4.	Seitenwand - Hinten - Links	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
5.	Kotflügel Vorne - Rechts	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
6.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt	Lackieren
7.	Tür Hinten - Links	Verdellt	Instandsetzen und Lackieren



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
8.	Heckklappenverkleidung	Beschädigt	Erneuern



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
9.	Sitz Innenraum rechts vorne	Verschmutzt	Reinigen
10.	Sitz Innenraum links vorne	Riss	Erneuern
11.	Fußraum Innenraum links vorne	Loch	Erneuern
12.	Rückleuchte Links	Kratzer	Erneuern
13.	Rückleuchte Rechts	Riss	Erneuern
14.	Fahrzeug	Beklebt	Entkleben / Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Kotflügel Vorne - Links
Unfallsschaden -



1. Kotflügel Vorne - Links
Unfallsschaden -



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Erneuern



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Erneuern



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Erneuern



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Erneuern



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Erneuern



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Erneuern



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Erneuern



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Erneuern



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Erneuern



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Erneuern



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Erneuern



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Erneuern



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Erneuern



3. Außenspiegel - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Außenspiegel - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Außenspiegel - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Seitenwand - Hinten - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



4. Seitenwand - Hinten - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren




5. Kotflügel Vorne - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



5. Kotflügel Vorne - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



6. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



6. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



6. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



6. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Lackieren



7. Tür Hinten - Links
Verdellt - Instandsetzen und Lackieren



7. Tür Hinten - Links
Verdellt - Instandsetzen und Lackieren




7. Tür Hinten - Links
Verdellt - Instandsetzen und Lackieren



7. Tür Hinten - Links
Verdellt - Instandsetzen und Lackieren



7. Tür Hinten - Links
Verdellt - Instandsetzen und Lackieren



7. Tür Hinten - Links
Verdellt - Instandsetzen und Lackieren



8. Heckklappenverkleidung
Beschädigt - Erneuern



8. Heckklappenverkleidung
Beschädigt - Erneuern



8. Heckklappenverkleidung
Beschädigt - Erneuern



9. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



9. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



9. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



9. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



9. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



9. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



9. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



10. Sitz Innenraum links vorne
Riss - Erneuern



11. Fußraum Innenraum links vorne
Loch - Erneuern



12. Rückleuchte Links
Kratzer - Erneuern



12. Rückleuchte Links
Kratzer - Erneuern



12. Rückleuchte Links
Kratzer - Erneuern



12. Rückleuchte Links
Kratzer - Erneuern



12. Rückleuchte Links
Kratzer - Erneuern



13. Rückleuchte Rechts
Riss - Erneuern



13. Rückleuchte Rechts
Riss - Erneuern