

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 1484NGN / WBA81GE0207U29064 / 7U29064

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120 F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120 F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	15.852

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☐ MANUAL PROPIETARIO

☒ CARPETA MANUALES

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1484NGN Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	245/45/18	95	Y	-
DI	NEXEN	245/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	NEXEN	245/45/18	95	Y	-
TI	NEXEN	245/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	14/05/2026		
Comentarios:			



Daños no valorables:

1484NGN COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

1484NGN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Anagrama tr motor	-	REEMPLAZAR
6. Antena digital	-	DESMONTAR Y MONTAR
7. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Emblema tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Retrovisor dr	Pintar Sustitución	DESMONTAR Y MONTAR
11. Retrovisor iz	Pintar Sustitución	DESMONTAR Y MONTAR
12. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución	DESMONTAR Y MONTAR
13. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
14. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
16. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
19. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
20. Guarnecido Techo	-	DESMONTAR Y MONTAR
21. Techo	Pintar Reparado	-
22. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
23. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
24. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
25. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
26. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-

1484NGN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
27. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
28. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
29. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR
30. Guarnecido puerta dl iz	-	SR Tejidos
31. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
32. Emblema paragolpes dl	-	Recuperación Emblemas
33. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
34. Aleta dl dr	-	SR Pintura
35. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
36. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
37. Guarnecido entrada maletero	-	SR Plásticos
38. Guarnecido dr maletero	-	SR Plásticos
39. Rejilla paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
40. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO