

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002442834
Besichtigt am:	08.05.2026 13:56
Berichts-Nr:	10575911
FIN:	TMBLN7NS5N8043694

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / AVW
Erstzulassungsdatum:	27.04.2022
Laufleistung:	95.082 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite-Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite-Grau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"SIDE ASSIST" - Toter Winkel Assistent	DAB - Digitaler Radioempfang
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Dachreling, blank
"TRAVEL ASSIST High"(Side Assist, ACC, Verkehrszeich- Erkenn.,Park+Lane Assist +adapt.Spurf}hr.,DQ mit Emerg.Assist)	Dachspoiler
12 Volt-Steckdose(n)	Dämpfung hinten,Basis 1
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Dämpfung vorn
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dekor-Einlagen
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Doppelboden im Kofferraum
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Doppelton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Drehstromgenerator 180 A
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -
Ablageschale am Dachhimmel	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abwicklung Serie	Elektrische Luftzusatzheizung
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Allradantrieb	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Fahrerkniefairbag
Angehobener Ladeboden hinten	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Anh{ngerkupplung, abnehmbar mit Adapter	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Fertigungsablauf Standard
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Feststellbremse
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel links, konvex	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Frontscheibenheizung + Regensensor mit Light Assist
Außenspiegel rechts, konvex	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fußhebelwerk "Standard"
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed- Limiter	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumleuchte
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Betriebserlaubnis Nachtrag	Halbleiter
Bordliteratur in Deutsch	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Bordwerkzeug	Innenleuchte im Fußraum
Businesspaket Columbus	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Chrom-Paket	Kältemittel R1234yf
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
	Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, manuell	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Klimakomfortscheibe	Ohne Durchladeeinrichtung
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne ECO-Funktion
Komfortsitze vorn	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Fußmatten
Kopfstützen vorn	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Halter
Kühlerschutzgitter	Ohne Head-Up Display
Kurzheck	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Schmutzfänger
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leergewichtsbereich 1	Ohne Seitenschutzleiste
Leichtmetallräder 7J x 18 "ELBRUS"	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sonnenschutzrollo
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Matrix-Beam	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Adapter	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn	Optionsinfotainment (MIB3)
Müdigkeitserkennung	Pannenset
Navi Columbus + Web radio	Parklenkassistent
Nebelschlussleuchte	Radschrauben Standard
Netztrennwand	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nicht raucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Normal-Lackierung	Reifen 235/55 R18 100V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Notrufsystem eCall+	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne "drive select"	Reifendruckkontrolle
Ohne 2. Batterie	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Abfallkorb	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne alternativ-Antriebssystem	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenbremsen hinten
Ohne Außen-Sound Maßnahmen	Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Scheinwerferreinigungsanlage
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schriftzugsatz
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff + Leder
 Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Ausstattung
 Sprachsteuerung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Tankdeckel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Leder
 Typprüfland Deutschland
 USB vorne + hinten
 Variante
 Virtual Cockpit
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
 Zierleisten blank
 Zus. Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Kumho	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,5 mm
Kumho	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,5 mm
Kumho	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Kumho	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 02.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Korrosion	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
2	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
3	Tür hinten rechts	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzbezug vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kotflügel vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfänger Ecke hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 4.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 4.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	1.000,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLN7NS5N8043694

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten


Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN




1 - Tür vorne links - Korrosion - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



2 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen




3 - Tür hinten rechts - Kratzer - Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Sitzbezug vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

