


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS1 S1005033	Erstzulassung	02.04.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RZ3262	Laufleistung	43 950 km
Modell	ASTRAL ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	CAT Hakenstedt
------------	----------------



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✘
Bordwerkzeug	✔
Laderaumabdeckung	✔

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✔
-----------	---

Reifen



Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 4.0 mm






Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm

Hankook 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm

Außenschäden

<p>1</p>  <p>● ● ●</p>	<p>Bauteil Ganzjahresreifen 16"</p> <p>Position Hinten rechts</p> <p>Beschreibung Nicht original</p> <p>Anmerkungen -</p>	<p>2</p>  <p>● ● ●</p>	<p>Bauteil Felge glanzgedreht 16"</p> <p>Position Hinten rechts</p> <p>Beschreibung Ersetzen</p> <p>Anmerkungen -</p>
---	---	--	---


DEKRA Automotive Solutions

3	 <p>● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckscheibe abgedunkelt</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckscheibe abgedunkelt	Position	Hinten	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Klebesatz</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Pauschale</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Klebesatz	Position	Hinten	Beschreibung	Pauschale	Anmerkungen	-
Bauteil	Heckscheibe abgedunkelt																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Klebesatz																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Pauschale																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kofferraum/Laderaum</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	8	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Hinten links	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Kofferraum/Laderaum																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
10	 <p>●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Nothilfekit Reserverad</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Nothilfekit Reserverad	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-											
Bauteil	Nothilfekit Reserverad																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				

Innenschäden

5	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Verkl. Gepäckraum seitlich</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Verkl. Gepäckraum seitlich	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-			
Bauteil	Verkl. Gepäckraum seitlich												
Position	Hinten rechts												
Beschreibung	Smart Repair												
Anmerkungen	-												
6	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Verkl. Gepäckraum seitlich</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Verkl. Gepäckraum seitlich	Position	Hinten links	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-			
Bauteil	Verkl. Gepäckraum seitlich												
Position	Hinten links												
Beschreibung	Smart Repair												
Anmerkungen	-												

Sonstiges

9	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>2. Inspektion</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	2. Inspektion	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-			
Bauteil	2. Inspektion												
Position	-												
Beschreibung	Fehlende Elemente												
Anmerkungen	-												

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.182,78€
---------------------	------------------