

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10679065
vom: 27.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002445584
Besichtigt am:	27.05.2026 11:29
Berichts-Nr:	10679065
FIN:	WV1ZZZ7HZMH058788

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10679065
vom: 27.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Transporter
Fahrzeugart:	Transporter
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Transporter
HSN / TSN:	0603 / BXU
Erstzulassungsdatum:	29.04.2021
Laufleistung:	80.578 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Candy-Weiß
Farbe Dach:	Candy-Weiß
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	3.400 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	2
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz-Palladium/ Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	26.000 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10679065
vom: 27.05.2026

» Fahrzeugausstattung

1 Abfallbehälter für die Türablagen im Fahrerhaus	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 5
16"-Fahrwerk mit 16"-Bremsanlage	Gummibodenbelag im Fahrerhaus
2 12-Volt-Steckdosen in der Armaturentafel	H7-Halogen doppelscheinwerfer
2 Funkklappschlüssel	Haltegriff am Dachrahmen Beifahrerseite, klappbar und Ablagefächer an den Fahrerhaussitzen, Leseleuchte
2 USB-Schnittstellen (Typ C) in der Armaturentafel	Haltegriff für Einstieg an der A-Säule, auf der Fahrer- und Beifahrerseite
4 Lautsprecher: 2 Hochtöner, 2 Tieftöner	Handschuhfach mit Beleuchtung
4 Stahlräder 6,5 J x 16	Heckfenster mit Wärmeschutzverglasung, beheizbar, und Heckscheiben-Wischwaschanlage
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 04L.G	Heckflügeltüren mit Fensterausschnitten
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist: T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C	Heckflügeltüren mit Fenstern, beheizbar
6-Gang-Schaltgetriebe	Heckflügeltürschließung mit Entriegelungsfunktion von innen
Abgasnorm Euro 6d TEMP-EVAP-ISC	Hinterachsgewicht Standard
Airbags für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Hinweisschilder ohne Ländergruppe
Anhängevorrichtung, abnehm-/abschließbar (inkl. Gespannstabilisierung)	Hohe Trennwand mit festem Fenster sowie 8 Verzurrösen zur Ladegutsicherung
Armaturentafel Standard (Unterteil im Farbton Palladium)	Höheneinstellung für linken Einzelsitz im Fahrerhaus
Außenspiegel links, konvex	Innenraumbeleuchtung mit LED-Technik im Lade-/Fahrgastraum
Außenspiegel rechts, konvex	Instrumenteneinsatz (km/h); Anzeigen für Geschwindigkeit, Gesamt-/Tagesstrecke, Drehzahl, Kraftstoffvorrat und Uhrzeit
Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar	Kältemittel R1234yf
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Schwarz	Kastenwagen
Batterie 420 A (70 Ah)	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Batterie/Generator	Keine Aktionsausführung
Bauteilesatz, -Deutschland	Klimaanlage im Fahrerhaus mit elektronischer Regelung
entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile	Komforthimmel im Fahrerhaus, Dachinnenverkleidung aus Hartfaserplatte im Fahrgast-/Laderaum
Berganfahrassistent	Komfortpaket Plus
Besondere Innengeräuschkämpfung	Kopfstützen, vorn und hinten, höhenverstellbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kraftstofftank mit 70 l Tankvolumen
Betriebsspannung 12 V	Kühlerschutzgitter, unlackiert, mit zwei Chromleisten
Bordliteratur in Deutsch	Ladekantenschutz (innen) in Kunststoff
Bordwerkzeug und Wagenheber	Landesverkaufsprogramm Europa Mitte
Deutschland	Langer Radstand
Digitaler Radioempfang (DAB+)	Leergewichtsbereich 1
Drehstromgenerator 180 A	Lendenwirbelstütze für linken Einzelsitz in der 1. Sitzreihe (manuell einstellbar)
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte, höhenverstellbar auf den äußeren Sitzen im Fahrerhaus, mit elektr. Gurtstraffer	Leuchtwertenregulierung
Einton-Signalhorn	Linkslenker
Elektronisches Stabilisierungsprogramm, ABS, ASR, EDS, Berganfahrassistent, Bremsassistent	Mobiltelefon-Schnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Fahrzeugklassen-Differenzierung -7EP-	Müdigkeitserkennung
Federung, hinten verstärkt	Multifunktionsanzeige "Plus" mit Müdigkeitserkennung
Fertigungsablauf Standard	Multifunktionsanzeige "Plus" mit schwarz-weiß Display
Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Geschwindigkeitsbegrenzer	Multifunktions-Lederlenker (3 Speichen)
Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Navigationsfunktion-/Vorbereitung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10679065
vom: 27.05.2026

Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" mit 20,3 cm (8 Zoll) Touch-Farbdisplay inklusive "Streaming und Internet"

Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normaldach (mit Befestigungspunkten für Dachträgersysteme: 8 beim kurzen Radstand, 10 beim langen Radstand)

Normalluftfilter

Notrufsystem eCall

Ohne "drive select"

Ohne 2. Batterie

Ohne Armlehnen an den Sitzen im Fahrerhaus

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Bodenbelag im Fahrgast-/Laderaum mit Verkleidung für Schließmechanismus an Heckklappe/Heckflügeltüren

Ohne Chrom-Paket

Ohne C-Schienen

Ohne Dachblinkleuchten

Ohne Dachgepäcknetz und Stau-/Wertfach

Ohne Dachreling / Dachlastträger

Ohne Dekorband und Dekorleiste

ohne elektrische Klemmleiste und ohne Funktionssteuergerät

Ohne Embleme (Innen)

Ohne Erkennungsleuchten

Ohne Fenster (geschlossene Seitenwand) im Laderaum, vorne und hinten links

Ohne Folienbeklebung

Ohne Fondraumheizkanal/Lüftungskanal

Ohne Fußmatten

Ohne Gardinen

Ohne Gepäckraumabdeckung

ohne Geschränk

Ohne Glasschiebe-/Ausstelldach im Fahrerhaus

Ohne Isolierbox und ohne Handschuhfach-Kühlung

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Kindersicherung im Fahrgastraum

Ohne Kindersitz

Ohne Lichtassistent

Ohne Luft-Standheizung / Wasser-Zusatzheizung

Ohne Markise

Ohne mechanische Hinterachs-Differenzialsperre

Ohne modulare Sitzbefestigung

Ohne Reifendruckkontrolle

Ohne Rundumkennleuchten

Ohne Schiebetür links, im Lade-/Fahrgastraum (geschlossene Seitenwand)

Ohne Schmutzfänger

Ohne Seitenairbags, vorn

Ohne Seitenfensteröffnungen im Fahrgast-/Laderaum, rechts

Ohne Sitze in der 3.Sitzreihe

Ohne Sitze in der 4.Sitzreihe

Ohne Sitze, in der 2.Sitzreihe

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Spurwechselassistent "Side Assist"

Ohne Stauraum

Ohne Steckdose

Ohne Tachograf

Ohne Tisch (bei Multivan LR mit zwei Schiebetüren: mit Führungsschienen im Boden für einen Multifunktions Tisch)

Ohne Trittstufenbeleuchtung

Ohne Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" und ohne City-Notbremsfunktion

Ohne Verkehrszeichenerkennung

Ohne Waschwasserstandsanzeige und ohne beheizbare Schweißwaschdüsen

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne Zusatzgeräte Wegstreckenmessung

Ohne zusätzliche Ablagen im Fahrerhaus

Ohne zusätzliche Kindersitzverankerung ISOFIX und Top Tether

Ohne zusätzliche Staubschutz-Dichtungen außen

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

ParkPilot im Front- und Heckbereich

Radabdeckung Mitte

Radschrauben Standard

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 205/65 R 16 C 107/105 T, rollwiderstandsoptimiert

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Rückleuchten in Standardausführung

Scharniere für Hecktüren/-klappe in Normalausführung

Scheibenwischer-Intervallschaltung 4-stufig einstellbar, für die Frontscheibenwischer

Schiebetür rechts, im Lade-/Fahrgastraum

Schriftzug "Transporter" am Kotflügel, ohne Schriftzug am Heck

Seitenverkleidung (halbhoch) aus Hartfaserplatten im Laderaum

Seitenwindassistent

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 40000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt, Lenksäule höhen- und längenverstellbar



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10679065
vom: 27.05.2026

Sicherheitsinnenspiegel, abblendbar
Sitz links, in der 1.Sitzreihe
Sitz rechts, in der 1.Sitzreihe
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks"
Sitzheizung für Sitz im Fahrerhaus, links, regelbar
Sonnenblenden mit Spiegel sowie Airbag-Label auf der Beifahrersonnenblende
Sprachbedienung
Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Grau
Tagfahrlicht (im Fahrbetrieb dauernd eingeschaltet)
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transporter
Transportmodus aktiviert
Transportschutzmaßnahmen ohne Oberflächenschutzfolie
Trennwand, hoch, mit Fenster
Türverkleidung unlackiert
Typprüfland Deutschland
Typschild für Nutzfahrzeug mit EG-Typgenehmigung, mit Gewichtsangabe, mit COC-Papieren
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnweste
Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Verzurrösen zur Ladegutsicherung, verstärkt (ISO 27956)
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vorderachsgewicht Standard
Wärmeschutzglas (grün)
Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt
Wegfahrsperre (elektronisch)
Wired & Wireless App-Connect
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung
Zulässiges Gesamtgewicht 2.800 kg
Zulassung als LKW
Zulassung mit bis zu 3 Sitzplätze
Zusätzliche Entdröhnmaßnahmen im Fahrerhaus
Zusätzliche Winterbereifung 215/60 R 17 C 104/102 T auf 4 Stahlrädern montiert



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10679065
vom: 27.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Stahl	205/65 R 16 107 T	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	205/65 R 16 107 T	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Stahl	205/65 R 16 107 T	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	205/65 R 16 107 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop			Winter	Stahl	215/60 R 17 104 H	7,0 mm
Dunlop			Winter	Stahl	215/60 R 17 104 H	6,0 mm
Dunlop			Winter	Stahl	215/60 R 17 104 H	7,0 mm
Dunlop			Winter	Stahl	215/60 R 17 104 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10679065
vom: 27.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Schiebetür rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Türverkleidung hinten rechts	Gebrochen	Ersetzen
4	Lenkrad	Anhaftung	Chemische Reinigung
5	Sitzbezug vorne links	Loch	Smart Repair
6	Kofferraumtürverkleidung rechts	Gebrochen	Ersetzen
7	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Flügeltür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Flügeltür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Heckscheibe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10679065
vom: 27.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 3.339,17
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.339,17

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10679065
vom: 27.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WV1ZZZ7HZMH058788

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10679065
vom: 27.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zubehör - Sonderausstattung



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10679065
vom: 27.05.2026



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Rad
Achse 1 | links 1



Rad
Achse 1 | rechts 1



Rad
Achse 2 | links 1



Rad
Achse 2 | rechts 1



Rad
Demontiert 1



Rad
Demontiert 2



Rad
Demontiert 3



Rad
Demontiert 4

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen




2 - Schiebetür rechts - Delle(n) - Kaltdrücken




3 - Türverkleidung hinten rechts - Gebrochen - Ersetzen



4 - Lenkrad - Anhaftung - Chemische Reinigung




5 - Sitzbezug vorne links - Loch - Smart Repair





6 - Kofferraumtürverkleidung rechts - Gebrochen - Ersetzen





7 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken





8 - Flügeltür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



9 - Flügeltür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



10 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10679065
vom: 27.05.2026

11 - Heckscheibe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

