



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45690582
Auftrags-Nr / Referenz: 20539489
Besichtigungsdatum: 29.05.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mazda CX-60 AWD PHEV Aut. EXCLUSIVE-LINE		
Kennzeichen	FB-GZ 500E	Fahrgestellnummer	JMZKH0HB901123942
Erstzulassung	01.06.2023	Laufleistung (abgelesen)	120.222 km
HSN/TSN	7118 / AIL 00023	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.B/E ext.aufl / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Machine Gray	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	141 kW / 2.488 ccm	Nächste HU	06/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	4.000 km
Letzte Wartung	11/2025 bei 106.395 km	Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.667 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	48094952	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/50 R20 104W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	i.O.
2	235/50 R20 104W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					08/2027

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stauassistentenfunktion (MRCC) - inkl. intelligentem Geschwindigkeitsassistenten (ISA)
Airbag: Center-Airbag vorne
Airbag: Frontairbags - Beifahrersitzbelegungserkennung
Airbag: Knie-Airbag für Fahrer
Airbag: Kopf-/Schulter-Airbags, vorne und hinten
Airbag: Seitenairbags vorne und hinten außen
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner Taunus
Hans-Mess-Straße 2D
61440 Oberursel (Taunus)

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Allradantrieb (AWD)
Ambientelicht am Dachimmel
Anti-Blockier-System mit elektronischer Bremskraftverteilung
Ausparkhilfe (RCTA)
Auspuffanlage, zweiflutig
Ausstiegswarnung (BSM - Exit Warning) - bei von hinten herannahenden Verkehrsteilnehmern
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar - elektrisch anklappbar - in Wagenfarbe lackiert - mit integrierten LED-Seitenblinkern
Bergabfahrassistent (HDC)
Berganfahrassistent (HLA)
City-Notbremsassistent SCBS/SBS (Smart City Brake Support) - mit Fußgänger -/Radfahrererkennung und Kreuzungsfunktionerkennung
Coming-/Leaving-Home Lichtfunktion
Dachheckspoiler
Dritte Bremsleuchte
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS)
E-Call Notrufsystem
Elektrische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion
Enteiserfunktion für Scheibenwischer
Fahrmoduswahl Mi-Drive - Normal, Sport, Off-Road (nur AWD), EV (nur PHEV), Towing (Anhängenzugprogramm i.V.m. original Anhängerkupplung, nur AWD)
Fahrstabilitätsprogramm: Kinematic Posture Control (KPC)
Fernlichtassistent HBC
Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Getriebe: 8-Stufen-Automatik
Handschuhfach, beleuchtet
Head-up Display Advanced Head-up Display, Projektion in Windschutzscheibe, farbig, zur Anzeige fahrrelevanter Informationen
Heckscheibe beheizbar
Heckscheibenwischer
i-Active Display - 12 Zoll, im zentralen Rundinstrument
i-stop Stopp/Start-System
Kindersitzhalterung Isize - hinten außen
Klimatisierungsautomatik - zwei Zonen, getrennt regelbar
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne höhenverstellbar
Ladegutsicherung inkl. Gepäckraumtrennnetz
Ladekabel: Typ 2-Ladekabel (13 A) für Haushaltssteckdose (Mode 2) Länge 8m
Ladekabel: Typ 2-Ladekabel (20 A) für Ladestationen (Mode 3) Länge 4 m
LED-Rückleuchten
LED-Tagfahrlicht
Lederlenkrad
Lederschaltknäuf
Leichtmetallfelgen 20", Silver Metallic - Bereifung 235/50 R20
Lenkrad: Lenkradheizung
Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad
Lichtsensor



Bezeichnung
Login: Schlüssellooses Zugangssystem Smart Keyless Entry
Mazda Connect - 30,48 cm Farbdisplay (12 Zoll) und Multi-Commander - Konnektivitätsdienste über die MyMazda App - Mazda Audio-System, Radio, 2 USB-C-Anschluss - Digitalradio-Tuner (DAB+) - Wireless Android Auto, Wireless Apple CarPlay (Touchscreenbedienung bei stehendem Fahrzeug) - 8 Lautsprecher - Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung und Bluetooth mit Audiostreaming - Mazda SD-Navigationssystem - Lenkradbedientasten für Audioquelle, Lautstärke, Geschwindigkeitsregelanlage, Freisprecheinrichtung
Mittelarmlehne hinten inklusive 2 Getränkehalter
MyMazda App - Fahrzeug finden - Information zum Ladestatus - Ladevorgang starten, stoppen - Navigationsziel ans Fahrzeug senden - Türverriegelung - Fernbedienung der Klimatisierungsautomatik
Müdigkeitserkennung (DAA)
Ottopartikelfilter
Parksensoren hinten - akustisch
Parksensoren vorne
Polster: Stoff
PTC-Heizsystem für den Innenraum
Radiozubehör: USB-Anschluss (2) - zwei zusätzliche USB-Anschlüsse (Rückseite Mittelkonsole)
Regensensor
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
Räder: Mobilitäts Kit mit Kompressor und Reifendichtmittel
Rückfahrkamera
Rücksitzlehnen geteilt umklappbar (40:20:40)
Servolenkung, elektrisch
Sicherheitsgurte: 3-Punkt-Automatikkurte für alle Sitzplätze - vorne mit Höheneinstellung
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz, 6-fach einstellbar
Sitze: Fahrersitzneigungseinstellung
Sitzheizung vorne
Sound-Simulator (AVAS) - für EV-Betrieb
Spurhalteassistent (ELK) mit Lenkunterstützung
Spurwechselassistent Plus (BSM)
Verkehrszeichenerkennung (TSR)
Voll-LED-Scheinwerfer - mit automatischer Leuchtweitenregulierung und Reinigungsanlage
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und automatischer Türverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Sonderlackierung
Paket: Driver Assistance - Marix LED-Lichtsystem (ALH) - Frontüberwachung (FCTA) - Notbremsassistent für den hinteren Querverkehr (RCTB), (SCBS R) - Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop&Go Funktion und Speed Limit Assist (MRCC), (CTS), (i-AAC) - Außenspiegel automatisch abblendend, Fahrerseite - Innenspiegel rahmenlos und automatisch abblendend



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten (VL) - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Tür vorn links	Tür (Zwei Dellen) - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - Smart Repair
4	Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer - lackieren
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung (1 & 4 Wartung überzogen) - kein Nachweis - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
2	Schweller links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner Taunus
Hans-Mess-Straße 2D
61440 Oberursel (Taunus)

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner Taunus
Hans-Mess-Straße 2D
61440 Oberursel (Taunus)

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum




Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner Taunus
Hans-Mess-Straße 2D
61440 Oberursel (Taunus)

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Laufleistung



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner Taunus
Hans-Mess-Straße 2D
61440 Oberursel (Taunus)

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Zulassungsdocument(e)




Abbildung 14: Innenraum hinten




Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 17: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner Taunus
Hans-Mess-Straße 2D
61440 Oberursel (Taunus)

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 19: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner Taunus
Hans-Mess-Straße 2D
61440 Oberursel (Taunus)


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten (VL) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten (VL) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür (Zwei Dellen) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür (Zwei Dellen) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner Taunus
Hans-Mess-Straße 2D
61440 Oberursel (Taunus)

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #4: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - lackieren




Beschädigung #4: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner Taunus
Hans-Mess-Straße 2D
61440 Oberursel (Taunus)

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nächste fällige Wartung		Herstellervorgabe eingehalten werden.	
Erwartet am		6. Wartung	
Spätestens bei		126.395 km oder 02/04/2026	
		126.395 km oder 13/11/2026 (nachdem, was zuerst eintrifft)	
Vorherige Serviceleistungen	Auftragsdatum	km-Stand	Wartung durchgeführt
MMO, Autohaus Fenchel GmbH Butzbacher Straße 14 DE - 35516 Münzenberg Gambach +49603396340	13/11/2025	106395 km	100.000 km / 62.500 Meilen / 5. Jahr Karosserie-Inspektion 📄 📷 📱 📞
MMO, Autohaus Fenchel GmbH Butzbacher Straße 14 DE - 35516 Münzenberg Gambach +49603396340	26/06/2025	86602 km	80.000 km / 50.000 Meilen / 4. Jahr 📄 📷 📱 📞

Generiert am 01.06.2026 10:13 von MMO-Dienstreiseverwaltung, KÜNR0020311140

1 / 2

Mazda Digitaler Service Nachweis				
Vorherige Serviceleistungen	Auftragsdatum	km-Stand	Auflage	Erhaltungsplan
MMO, Autohaus Fenchel GmbH Butzbacher Straße 14 DE - 35516 Münzenberg Gambach +49603396340	22/01/2025	65365 km	40.000 km / 37.500 Meilen / 3. Jahr 📄 📷 📱 📞	
MMO, Autohaus Fenchel GmbH Butzbacher Straße 14 DE - 35516 Münzenberg Gambach +49603396340	07/05/2024	43488 km	40.000 km / 25.000 Meilen / 2. Jahr 📄 📷 📱 📞	
MMO, Autohaus Fenchel GmbH Butzbacher Straße 14 DE - 35516 Münzenberg Gambach +49603396340	16/11/2023	22475 km	20.000 km / 12.500 Meilen / 1. Jahr Karosserie-Inspektion 📄 📷 📱 📞	

Beschädigung #6: Sonstiges: Inspektion/Wartung (1 & 4 Wartung überzogen) - kein Nachweis - Wertminderung