

PROTOKOLLNUMMER: 45937624

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.06.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 45937624



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 15.06.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 45937624



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 15.06.2026




Abbildung 13: FIN




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 45937624



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 15.06.2026



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 45937624

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.06.2026

Beschädigungsfotos




Beschädigung 1: elektrisches System: Steckdose (Adapter) - fehlt - erneuern



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Emblem - fehlt - erneuern




Beschädigung 4: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 4: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 4: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 4: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

PROTOKOLLNUMMER: 45937624



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 15.06.2026




Beschädigung 5: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 5: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 6: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 6: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung 6: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen

PROTOKOLLNUMMER: 45937624



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 15.06.2026



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 8: Verkleidungen/Abdeckungen: B-Säule links Verkleidung innen (Folgekosten möglich) - Fehlstellung -



Beschädigung 8: Verkleidungen/Abdeckungen: B-Säule links Verkleidung innen (Folgekosten möglich) - Fehlstellung - befunden



Beschädigung 8: Verkleidungen/Abdeckungen: B-Säule links Verkleidung innen (Folgekosten möglich) - Fehlstellung -



Beschädigung 9: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 9: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 45937624



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 15.06.2026




Beschädigung 10: Karosserie: Türdichtung vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 10: Karosserie: Türdichtung vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 11: Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 11: Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 12: Seitenwand rechts: Innenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 12: Seitenwand rechts: Innenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45937624



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 15.06.2026



Beschädigung 13: Seitenwand links: Innenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 13: Seitenwand links: Innenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 14: Verkleidungen/Abdeckungen: Bodenbelag vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 14: Verkleidungen/Abdeckungen: Bodenbelag vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 16: Fahrzeugdach: Dachholm links - verformt - Smart Repair



Beschädigung 16: Fahrzeugdach: Dachholm links - verformt - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 45937624



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 15.06.2026



Beschädigung 17: Karosserie: Karosserie (Folgekosten möglich... beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung 17: Karosserie: Karosserie (Folgekosten möglich) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren




Beschädigung 18: Stossfänger hinten: Rückstrahler links (+ Blende) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 18: Stossfänger hinten: Rückstrahler links (+ Blende) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 18: Stossfänger hinten: Rückstrahler links (+ Blende) - beschädigt - erneuern




Beschädigung 19: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45937624



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 15.06.2026



Beschädigung 19: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 20: Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 20: Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 20: Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 20: Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 21: Karosserie: Trennwand - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45937624

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.06.2026



Beschädigung 21: Karosserie: Trennwand - beschädigt - erneuern




Beschädigung 21: Karosserie: Trennwand - beschädigt - erneuern




Beschädigung 22: Schiebetür links: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 22: Schiebetür links: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 22: Schiebetür links: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 22: Schiebetür links: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45937624




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 15.06.2026




Beschädigung 22: Schiebetür links: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 22: Schiebetür links: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 22: Schiebetür links: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 22: Schiebetür links: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 23: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 23: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45937624




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 15.06.2026



Beschädigung 23: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 23: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 23: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45937624

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.06.2026

Unfallfotos



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 45937624



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 15.06.2026



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 45937624

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 15.06.2026



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts




Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 45937624



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 15.06.2026



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts