

DEKRA Automobil GmbH
Essener Bogen 10, 22419 Hamburg

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg
Essener Bogen 10
22419 Hamburg
Telefon 040 / 23603-0
Fax 040 / 23603-235
E-Mail hamburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Markus Eder
Tel. direkt 040 23603-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

SE KH323E

FIN

TMAK281HFNJ053663

Vertragsnummer	20371172
Auftragsnummer	elsrm004614
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	19.06.2026, telefonisch
Besichtigung	23.06.2026 um 14:30 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hamburg, Essener Bogen 10, 22419 Hamburg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 23.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	11.554,62 EUR	13.750,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	13.613,45 EUR	16.200,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 19.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 23.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 23.06.2026 um 14:30 Uhr durch Herrn Markus Eder bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hamburg, Essener Bogen 10, 22419 Hamburg, im Beisein von Frau und Herrn Steenbock.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 113 µm festgestellt.
Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Harald STEENBOCK, Kiebitzring 36, 23812 Wahlstedt
Kennzeichen	SE KH323E
Tag der Erstzulassung	21.06.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	21.06.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai Motor (CZ)

Typ / Verkaufsbezeichnung	OSE / KONA EV
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	1349 / AFI
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK281HFNJ053663
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	SILKY BRONZE
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor
Leistung / Hubraum	26 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektro
Getriebe	Stufenlos /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	57.911

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 98 V	Falken / Euroallseason AS-210	A / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 V	Falken / Euroallseason AS-210	A / O	6 mm
2 links	215 / 55 R 17 98 V	Falken / Euroallseason AS-210	A / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 V	Falken / Euroallseason AS-210	A / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 04 / 2027			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

AVAS - Künstliches Motorgeräusch, Ablagen:, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Automatische Innenbeschlagsregelung, Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Berganfahrassistent (HAC), Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 10,25-Zoll Farb-Display, Drive Modes, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Ladekabel ICCB, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, Leseleuchten vorne und hinten, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: DAB+ Radio, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17 mit Bereifung 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungs- und längsverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt, umklappbar, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Spurhaltewarnsystem, Steckdose 12 Volt, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, in Silbergrau, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Letzte Wartung erfolgte am 06 / 2025 bei Kilometerstand 44.803. Nächste Wartung am 06 / 2026 bei Kilometerstand 59.803. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 1.892 km oder 0 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger vorn Mittelstück verschrammt und deformiert, erneuern (Bild 9, 10); Dämmmatte Spritzwand beschädigt, erneuern (Bild 8); Service fällig, erneuern (Bild 11).

Fehlende Teile

gültiger HU Beleg

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Markus Eder

Von der IfS GmbH
zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD




Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug




Bild 7 : gültiger HU Beleg fehlt



Bild 8 : Dämmmatte Spritzwand beschädigt



Bild 9 : Stoßfänger vorn Mittelstück verschrammt und deformiert



Bild 10 : Stoßfänger vorn Mittelstück verschrammt und deformiert




Bild 11 : Service fällig

DEKRA Automobil GmbH
Essener Bogen 10, 22419 Hamburg

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg
Essener Bogen 10
22419 Hamburg
Telefon 040 / 23603-0
Fax 040 / 23603-235
E-Mail hamburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Markus Eder
Tel. direkt 040 23603-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen SE KH323E **FIN** TMAK281HFNJ053663

Vorgang

Kunden-Nr. 0213605354
Auftraggeber Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom 19.06.2026, telefonisch.
Besichtigung 23.06.2026, 14:30 Uhr, durch Herrn Markus Eder bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg, Essener Bogen 10, 22419 Hamburg, im Beisein von Frau
und Herrn Steenbock.
Bewertet auf 23.06.2026
Betrifft Vertragsnummer 20371172
Auftragsnummer elsrn004614
Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 113 µm festgestellt.
Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.06.2022	Letzte Zulassung	21.06.2022
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	KONA EV
Aufbauart	Limousine	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK281HFNJ053663
HSN / TSN	1349 / AFI	Schlüssel-Nr.	40345205
Km-Stand abgelesen	57911	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	26	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe	Stufenlos /	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	SILKY BRONZE / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 98 V	Falken / Euroallseason AS-210	A / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 V	Falken / Euroallseason AS-210	A / O	6 mm
2 links	215 / 55 R 17 98 V	Falken / Euroallseason AS-210	A / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 V	Falken / Euroallseason AS-210	A / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 04 / 2027			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	36.400 EUR	Fz. Notierung	0
Fz. Grundwert: (49 Mon): VO			18.000 EUR

Serienausstattung

Serie: AVAS - Künstliches Motorgeräusch, Ablagen:, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Automatische Innenbeschlagsregelung, Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Berganfahrassistent (HAC), Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 10,25-Zoll Farb-Display, Drive Modes, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Ladekabel ICCB, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, Leseleuchten vorne und hinten, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: DAB+ Radio, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17 mit Bereifung 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungs- und längsverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt, umklappbar, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Spurhaltewarnsystem, Steckdose 12 Volt, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, in Silbergrau, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Wegfahrsperr, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem

Zwischenwert 1	18.000 EUR
----------------	------------

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 06 / 2025 bei Kilometerstand 44.803
nächste Wartung:	am 06 / 2026 bei Kilometerstand 59.803
bis Wartung verbleiben:	1.892 km oder 0 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Km-Korrektur

Km = 57911 Kateg.: 32 = 56200 Diff. = -1711
 BZ2K = -0.283669 (AS = 0.499073 BS = -0.005083) **-51 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Stoßfänger vorn Mittelstück verschrammt und deformiert, erneuern (Bild 9, 10)	613	voll	-613
2. Dämmmatte Spritzwand beschädigt, erneuern (Bild 8)	288	voll	-288
3. Service fällig, erneuern (Bild 11)	550	voll	-550
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.451		-1.451 EUR

Fehlende Teile

	Kosten brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. gültiger HU Beleg	159	voll	-159
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	159		-159 EUR

Zwischenwert 2 **16.339 EUR**

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung		-358 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)		392 EUR
Abzug für Reifenzustand		
vorne links 6 mm AO		-49 EUR
vorne rechts 6 mm AO		-49 EUR
hinten links 7 mm AO		-36 EUR
hinten rechts 7 mm AO		-36 EUR
Legende	A/ Ganzjahres /O Original /F Runflat	-136 EUR

Zwischenwert 3 **16.203 EUR**

Zwischenwert 4 **16.203 EUR**

Rechn. Ergebnis: EK= 13.740,00 EUR WD= 2.463,00 EUR VK= 16.203,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	11.554,62 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.195,38 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	13.750,00 EUR
Verkaufswert	ohne MwSt.	13.613,45 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.586,55 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	16.200,00 EUR

Der Sachverständige
Markus Eder

Von der IfS GmbH
zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.