

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO9335NHF / WBA15GR0X0N379171 / N379171

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X3 20D XDRIV G45	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X3 20D XDRIV G45	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	29.091

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☐ MANUAL PROPIETARIO

☒ CARPETA MANUALES

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9335NHF Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-
DI	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-
TI	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	03/06/2026		
Comentarios:			



Daños no valorables:

9335NHF COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

9335NHF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Junta luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
4. Moldura entrada puerta dl iz	-	REEMPLAZAR
5. Canalizador dr paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
6. Canalizador iz paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
7. Embellecedor dr paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Spoiler paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Emblema capó dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
13. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
14. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
15. Pilares - Hueco Puerta dl iz	-	PINTAR
16. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
19. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
20. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
21. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
22. Embellecedor dr paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
23. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
24. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Pieza desmontada Combinada no	-
25. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
26. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-

9335NHF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
27. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR
28. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos
29. Portón tr	-	SR Carrocero
30. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
31. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
32. Embellecedor dr paragolpes tr	-	Pintura plásticos pequeños
33. Techo	-	SR Pintura
34. Embellecedor dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
35. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
36. Embellecedor iz paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
37. Puerta tr iz	-	SR Carrocero
38. Moldura estribo dr	-	PULIR
39. Aleta tr dr c/estribo	-	PULIR
40. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO