

Wertgutachten

Besichtigungsdatum:23.07.2026

Sachverständiger:Oliver Hase

Besichtigung durchOliver Hase

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Sprinter		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	W1V3KBFZ3SP754750
Erstzulassung	24.10.2024	Laufleistung (abgelesen)	51.312 km
HSN/TSN	2222 / BOW 58498	Kraftstoffart	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik (Getriebe Automati...
Farbe	ARKTIKWEISS	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung	125 kW	Nächste HU	11/2026
Hubraum	1.950 ccm	Zylinder	—
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstä...	Restlauf bis Service	15.300 km
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	3.500 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/1	Anzahl Sitze / Türen	3 / 4

Wertgutachten Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/65 R16 121R C	Ganzjahresreifen auf Stahl	Sonstige	1mm / 1mm	n.i.O.
2	235/65 R16 121R C	Ganzjahresreifen auf Stahl	Sonstige	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: LB5 3. Bremsleuchte, FF5 Ablagefach oberhalb Frontscheibe, FJ4 Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, SA5 Airbag Fahrerseite, XM4 Akustik-Paket, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, Antriebsart: Heckantrieb, F64 Außenspiegel elektr. anklappbar, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, J65 Außentemperaturanzeige, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, T86 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts, T77 Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand, BA3 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, JA8 Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, M60 Generator 250 A, XM1 Geräuschmaßnahme außen, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), G43 Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), D03 Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempmatik), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB7 Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr., D50 Laderaumtrennwand durchgehend, CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Z1N LKW-Zulassung, LB1 Markierungsleuchten seitlich, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, MU5 Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25'), Z3K

J58 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF7 Sitzbezug/ Polsterung: Stoff, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, E1U USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion), ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, EW6 Vorrüstung Remote Service Plus, H21 Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), XG7 Zul.Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung: FF4 Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, FU5 Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte, L44 Blinkleuchten vorn seitlich, VK8 Bodenbelag: Kunststoff im Lade-/Fahrerhaus, L71 Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder, FZ5 Diebstahl-Warnanlage, T85 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, CB7 Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I, V3L Fußmatten Allwetter, CW2 Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung, T75 Haltegriffe A-Säulen, W54 Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad), BH1 Hold-Funktion, E1B Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging), H11 Innenausstattung: Luftdüsen Instrumententafel, FJ1 Klappdeckel für Ablagefach, LC4 Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum, K51 Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz, ES5 Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich), P2L Laderaum-Paket 2, LC2 Laderaumleuchte LED, V95 Leitungskanal an Heckportal, V94 Leitungskanal an Seitenwand, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, L13 Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, JB7 Park-Paket mit Rückfahrkamera, FM3 Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System), LG7 Scheinwerfer LED High Performance, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, S22 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, SB3 Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite, S87 Sitze im Fahrerhaus: Sitzkasten Fahrersitz, niedrig, E46 Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, W73 Trittstufe Hecktür, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach), V42 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt, VC4 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen, A50 Vorderachse verstärkt, ED8 Vorrüstung Elektrik, Parametrierbares Sondermodul, F2W Winter-Paket

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Außenspiegel links	Abdeckkappe - gebrochen / gerissen - erneuern	49,00 €
2	Tür vorn links	Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern	86,00 €
3	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair	100,00 €
4	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €
5	Nebelleuchte	Nebelleuchte vorn links (Verkleidung + rechts) - fehlt - erneuern	100,00 €
6	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair	100,00 €
7	Fahrerhaus	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern	140,00 €
8	Motor	Motor (Getriebe, Kostenausweitung möglich) - undicht - Diagnose durchführen	150,00 €
9	Sonstiges	Fahrzeug - verkratzt / verschürft - aufbereiten	150,00 €
10	Sitz vorn	Sitzbezug links - Brandloch - erneuern	255,00 €
11	Seitenwand links	Seitenwand (Beplankung HLU) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	340,00 €
12	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - erneuern	400,00 €
13	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern	498,00 €
14	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern	501,00 €
15	Stoßfänger hinten	Verkl. Stoßfänger Auftritt mit Parktronic (Kostenausweitung möglich) - gebrochen / gerissen - erneuern	514,00 €
16	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	550,00 €
17	Heckklappe/-tür	Hecktür links (Kantenbereich) - verformt - instandsetzen und lackieren	723,00 €
18	Fahrzeugdach	Dach - verformt - instandsetzen/lackieren (S2)	770,00 €
Summe (netto)			5.526,00 €

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt.

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

- Abschleppöse
- Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
- Bordwerkzeug
- Verbandkasten
- Wagenheber
- Warndreieck
- Zigarettenanzünder

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	5.526,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	5.526,00 €
Mwst. (19%)	1.049,94 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	6.575,94 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Dies hat folgenden Grund: Bremsanlage

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach



Abbildung 7: Unterboden



Abbildung 8: Unterboden



Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: FIN



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Innenraum




Abbildung 18: Kombiinstrument



Abbildung 19: Kombiinstrument




Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Beschädigung #1: Außenspiegel links: Abdeckkappe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #1: Außenspiegel links: Abdeckkappe - gebroche...
gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft
- Smart Repair



Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #5: Nebelleuchte: Nebelleuchte vorn links
(Verkleidung + rechts) - fehlt - erneuern



Beschädigung #5: Nebelleuchte: Nebelleuchte vorn links (Verkleidung + rechts) - fehlt - erneuern



Beschädigung #6: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #7: Fahrerhaus: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #8: Motor: Motor (Getriebe, Kostenausweitung möglich) - undicht - Diagnose durchführen



Beschädigung #9: Sonstiges: Fahrzeug - verkratzt / verschürft - aufbereiten



Beschädigung #9: Sonstiges: Fahrzeug - verkratzt / verschürft - aufbereiten



Beschädigung #9: Sonstiges: Fahrzeug - verkratzt / verschürft - aufbereiten



Beschädigung #10: Sitz vorn: Sitzbezug links - Brandloch - erneuern



Beschädigung #11: Seitenwand links: Seitenwand (Beplankung HLU... Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand links: Seitenwand (Beplankung HLU) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #13: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #13: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern




Beschädigung #14: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten... verschlissen - erneuern



Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic (Kostenausweitung möglich) - gebrochen / gerissen -



Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic (Kostenausweitung möglich) - gebrochen / gerissen -



Beschädigung #16: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #17: Heckklappe/-tür: Hecktür links (Kantenbereich) - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Fahrzeugdach: Dach - verformt - instandsetzen/lackieren (S2)