

**Resumen del
vehículo**

Matrícula: 5483MDF

Marca / Mini

Modelo: Cooper /

Fecha	KMs	Intervención	Piezas	Taller
04/11/2024	45484	MANTENIMIENTO	Revisión	AUTOBABEL S.L
07/02/2024	23592	MANTENIMIENTO	Revisión	FERSÁN ((MINI))



MINI Mini F55

VIN	WMW51DK0602T81037
Primera matriculación	3/1/2023
Kilometraje del vehículo	64.155 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	19/5/2026 10:07:11	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN
------------------------	--------------------	---	----------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	MINI	Primera matriculación	3/1/2023
Modelo	Mini F55	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WMW51DK0602T81037	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Si		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Goodyear	205/45 R 17 88 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Goodyear	205/45 R 17 88 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Goodyear	205/45 R 17 88 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Goodyear	205/45 R 17 88 W	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Exterior



1 | Spoiler Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



2 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Espejo de retrovisor Ext Iz

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



5 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





6 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Antena

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



9 | Llanta Alu Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



10 | Llanta Alu Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



11 | Llanta Alu Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Interior



3 | Junta De Puerta Tras IZ

Tipo de daño

Desgarrado

Modo de reparación

Reemplazar

Fotos comerciales

