

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	55 / 75	Hubraum:	1084
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	104
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,600	Tankinhalt:	42
Max. Km/h:	165	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	14,70
Leergewicht (kg):	1164	zul. Gewicht (kg):	1520

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 53443078
Amtliches Kennzeichen: ES -AP 0265
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
28.11.2024	9059909965	Fremdverschulden	Stossstange hinten mitte Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Ja
05.06.2024	9059890670	Fremdverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite Kratzer > 10 cm oberflächlich Kotflügel vorne Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Kotflügel hinten Beifahrerseite Kratzer Tür vorne Beifahrerseite Kratzer > 10 cm oberflächlich Tür hinten Beifahrerseite Kratzer > 10 cm oberflächlich Alufelge vorne Beifahrerseite Kratzer > 10 cm oberflächlich	Ja	Ja
21.11.2023	9059870566	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 53443078
Amtliches Kennzeichen: ES -AP 0265
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
01.08.2023	31498	Wartungszusatzumfänge
01.08.2023	31498	Inspektion und Wartung
08.12.2023	59917	Inspektion und Wartung
08.12.2023	59917	Wartungszusatzumfänge
02.08.2024	88506	Inspektion und Wartung
02.08.2024	88506	Wartungszusatzumfänge
13.06.2025	116094	Bremsflüssigkeitswechsel
13.06.2025	116094	Inspektion und Wartung
13.06.2025	116094	Wartungszusatzumfänge
29.05.2026	143649	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	ES-AP 265
Berichtsnummer :	0000000924554-DE968		
Referenznummer:	31198621		

Fahrzeugdaten

Ford Fiesta (CE1)(2017->) Cool & Connect

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WF0JXXGAHJNP57121	Laufleistung abgelesen:	143682 km
Erstzulassung / Baujahr:	06.10.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	11.06.2026 08:56 60322 Frankfurt am Main
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kleinwagen
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1084 ccm / 55 kW (75 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Frost-Weiß
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	12.2027 / 12.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	143649 / 29.05.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Stahl mit Radkappe
2. Achse - links / Zust.		/// 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 6 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Fachgerecht repariert Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen ohne verbleibende Restunfallspuren repariert wurden. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	In Ordnung	✔
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben bei 1.Service überzogen (24 Monate / 30.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

Schaden



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Teppich Innenraum	Beschädigt	Erneuern
2.	Wartung um 1.490 Km überzogen - Wertminderung / Herstellergarantie		
3.	Fußmatte Fahrer	Beschädigt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und aufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Teppich Innenraum
Beschädigt - Erneuern