


### Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYDG6F8 SG044916	Erstzulassung	20.08.2025	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-JP7135	Laufleistung	20 945 km
Modell	MOVANO D CARGO L3H2 2.2 DIESEL S/S 132KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

### Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin
------------	--------------------





### Lose Teile

Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Antenne	✓



### Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
-----------	---








### Reifen

Bridgestone 225/75/16 S Ganzjahresreifen 4.0 mm  Bridgestone 225/75/16 S Ganzjahresreifen 4.0 mm  - -/- Ersatzrad 100.0 %  
 Bridgestone 225/75/16 S Ganzjahresreifen 5.0 mm  Bridgestone 225/75/16 S Ganzjahresreifen 5.0 mm


### Außenschäden

 <p>1</p>	Bauteil	Außenspiegel elektrisch	 <p>2</p>	Bauteil	Tür
	Position	Rechts		Position	Seitlich rechts
	Beschreibung	Ersetzen		Beschreibung	Delle
	Anmerkungen	-		Anmerkungen	-


**DEKRA Automotive Solutions**

3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand unterhalb	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Zierleiste Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Zierleiste Seitenwand	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-
Bauteil	Seitenwand unterhalb																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Zierleiste Seitenwand																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kofferraum/Laderaum</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Kofferraum/Laderaum																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türeinstieg</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türeinstieg	Position	Vorne links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Außenspiegelkappe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Außenspiegelkappe	Position	Vorne links	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-
Bauteil	Türeinstieg																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Außenspiegelkappe																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne rechts	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-											
Bauteil	Tür																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				

**Innenschäden**

6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Verkl. Gepäckraum seitlich</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Verkl. Gepäckraum seitlich	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-			
Bauteil	Verkl. Gepäckraum seitlich												
Position	Hinten rechts												
Beschreibung	Ersetzen												
Anmerkungen	-												

**Sonstiges**

11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-			
Bauteil	Lackvorbereitung												
Position	-												
Beschreibung	Lackierung												
Anmerkungen	-												

**Geschätzte Reparaturkosten**

<b>Gesamt netto</b>	<b>2.178,45€</b>
---------------------	------------------