

Standplatz: _____

24.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI i30 1.5 T-GDI Hybrid N Line Schräghecklimousine 5-türig 1482 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	EL -NH 1400	Fahrgestell-Nummer:	TMAH351DANJ181923
Vertrags-Nummer:	60754083	Erstzulassung:	28.04.2022
Internes KZ:	15074604	Kilometer-Stand:	79432
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

HYUNDAI i30 1.5 T-GDI Hybrid N Line Schräghecklimousine 5-türig 1482 ccm 160 PS/ 118 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: Teal Blue Metallic Polsterung: Stoff Schwarz mit roten Ziernähten Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **24.991,60**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Metallic-Lackierung	504,20
Stoff Schwarz mit roten Ziernähten	0,00
Teal Blue Metallic	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **25.495,80**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **30.340,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 30.960,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI i30 1.5 T-GDI Hybrid N Line Schräghecklimousine5-türig 1482 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	118 / 160	Hubraum:	1482
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	148
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,500	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,600
Leergewicht (kg):	1355	zul. Gewicht (kg):	1840

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 60754083
Amtliches Kennzeichen: EL -NH 1400
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI i30 1.5 T-GDI Hybrid N Line Schräghecklimousine5-türig 1482 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
20.09.2023	9059865646	Fremdverschulden	Tür vorne Beifahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung) Tür hinten Beifahrerseite Kratzer	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 60754083
Amtliches Kennzeichen: EL -NH 1400
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI i30 1.5 T-GDI Hybrid N Line Schräghecklimousine5-türig 1482 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
03.01.2024	31922	Bremsflüssigkeitswechsel
03.01.2024	31922	Inspektion und Wartung
22.04.2025	63331	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	EL-NH 1400
Berichtsnummer :	0000000929830-DE968		
Referenznummer:	31205614		

Fahrzeugdaten

Hyundai i30 (PD)(01.2017->) N Line Mild-Hybrid

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAH351DANJ181923	Laufleistung abgelesen:	79432 km
Erstzulassung / Baujahr:	28.04.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	06.07.2026 12:41 26871 Papenburg
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1482 ccm / 118 kW (160 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Teal Blue / MET
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	04.2025 / 04.2025
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	63331 / 17.04.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Nein	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Allwetterreifen	Aluminium original
Reifenart / Felgentyp:		
1. Achse - links / Zust.	Fulda	225/40/R18/92V 1,6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Fulda	225/40/R18/92V 1,6 mm
2. Achse - links / Zust.	Fulda	225/40/R18/92V 1,5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Fulda	225/40/R18/92V 1,5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Ablage tasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Anti-Blockier-System (ABS) • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachhimmel schwarz • Doppelendrohr Auspuffanlage • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Fensterheber elektrisch vorn • Freisprecheinrichtung Bluetooth • Frontscheibe wärmedämmend • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) • Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Getränkehalter hinten • Gurtstraffer • Induktionsladeschale für Smartphone | <ul style="list-style-type: none"> • Abbiegelicht • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Audiosystem: Radio RDS • Außenspiegel schwarz glänzend • Bremsassistent • Dachspoiler schwarz • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA) • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Fensterheber elektrisch hinten • Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf- / Ab-Automatik • Frontscheibe mit Bandfilter oben • Funktions-Paket • Schein- / Laderaumleuchte • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getriebe 6-Gang - mit automatisierter Kupplung (iMT) • Getränkehalter vorn • Heckscheibe heizbar • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
|---|---|

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Karosserie: 5-türig • Komfort-Paket • Kopfstützen hinten verstellbar • LED-Paket • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Lenkrad heizbar • LM-Felgen • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter • Modellpflege • Navigations-Paket • Radioempfang digital (DAB+) • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung • Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Stoßfänger Wagenfarbe • Türgriffe innen verchromt • Verglasung getönt • Wegfahrsperre (elektronisch) | <ul style="list-style-type: none"> • Klimaautomatik 2-Zonen • Kopf-Airbag-System • Kühlergrill mit Chromrand • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad (Sport/Leder) • Leseleuchte • Mild-Hybrid 118 kW (Motor 1,5 Ltr. - 118 kW T-GDI) • Mittelarmlehne vorn verschiebbar • Motorhaubenisolierung • Pedale Aluminium • Reifen-Reparaturkit • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schalt- / Wählhebelgriff Leder mit Metall-Applikationen • Seitenairbag vorn • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sonderlackierung Engine Rot Uni • Sportsitze • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|--|--|

Sonderausstattung

- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:

Eingeschränkt durchgeführt

Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

Unterbodenprüfung:

Nicht möglich

Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.

Laufleistung plausibel: **Nicht geprüft**

Nicht geprüft

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto: **Keine feststellbar**

Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Lackschichtendickenmessung:

-

-

Bestehender Unfallschaden: **Nicht festgestellt**

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage: Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.

Lichtanlage: Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck: Nicht vorhanden

Sitzheizung: Eingeschränkt geprüft

Bremsanlage: Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf: Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

Hinweis: *Hinweis: Profiltiefe bei Abholung falsch gemessen. Serviceintervall nach Herstellervorgaben nicht gepflegt (12 Monate / 15.000 km) Service 04/2026 nicht durchgeführt. Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren
2.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Seitenwand - Hinten - Links	Oberflächenkratzer	Auslegen / Polieren

4.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
5.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer	Lackieren
6.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Lackieren
7.	Felge Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
8.	Motorhaube	Kratzer	Lackieren
9.	Felge Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
10.	Felge Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
11.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
12.	Felge Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
13.	Sitz Innenraum links vorne	Riss	Erneuern
14.	Sitz Innenraum links dritte	Verschmutzt	Reinigen
15.	1.Service um 1.470 Km überzogen - Wertminderung		
16.	2. Service um 1.920 Km überzogen - Wertminderung		
17.	Service 45.000 Km fehlt - Wertminderung		
18.	3.Service um 3.330 Km überzogen - Wertminderung		
19.	Service 04/2026 fehlt - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



2. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Seitenwand - Hinten - Links
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



4. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Lackieren



6. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Lackieren



6. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Lackieren



7. Felge Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Felge Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Felge Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



8. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



9. Felge Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



10. Felge Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



10. Felge Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



11. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



11. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



11. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



12. Felge Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



13. Sitz Innenraum links vorne
Riss - Erneuern



14. Sitz Innenraum links dritte
Verschmutzt - Reinigen



14. Sitz Innenraum links dritte
Verschmutzt - Reinigen



14. Sitz Innenraum links dritte
Verschmutzt - Reinigen



14. Sitz Innenraum links dritte
Verschmutzt - Reinigen



14. Sitz Innenraum links dritte
Verschmutzt - Reinigen