

# Lynk & Co 01

## Informazioni Veicolo

Marca:	<b>Lynk &amp; Co</b>	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	<b>Azzurro</b>
Modello:	<b>01</b>	N. Telaio:	<b>L6TCX2E72NE022426</b>
Carburante:	<b>Ibrido plug-in</b>	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	<b>09/12/2022</b>
Chilometraggio:	<b>47103 km</b>	Numero di porte:	<b>5</b>

## Riepilogo dei danni

<b>Davanti</b>	④
<b>Destra</b>	①
<b>Dietro/posteriore</b>	①
<b>Interni</b>	①
<b>Ruote</b>	⑤
<b>Sinistra</b>	②

## Immagini commerciali





## Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore

**sì** Tetto apribile elettrico

**sì** Tetto panoramico

**sì**

## Danni

### Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote




### Cerchio lega bicolore / policromo post. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



**Cerchio lega bicolore / policromo ant. Sx**

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



**Cofano anteriore**

Ammaccatura

Riparare e dipingere

Davanti



**Coppa ruota post. Dx**

Mancanza

Sostituire

Ruote



**Interno veicolo**

Sporco

Pulire

Interni



**Kit di riparazione pneumatici**

Mancanza

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Dietro/posteriore



**Modanatura paraurti Ant.(unico pezzo)**

Deformato / Forzato

Sostituire

Davanti



**Modanatura sx paraurti ant.(quando separate)**

Graffiature

Verniciatura

Davanti



**Parafango ant. Sx**

Ammaccatura

Riparare e dipingere

Sinistra






**Parafango post. Dx**

Ammaccatura


Riparare e dipingere

Destra



**Pneumatico post. Sx**

Strappo/tagliato  
Sostituire  
Ruote



**Porta ant. Sx**

Ammaccatura  
Riparare e dipingere  
Sinistra



**Spoiler paraurti ant.**

Rotto  
Sostituire e dipingere  
Davanti



## Pneumatici

### Davanti Sinistra

Estate

In lega

235/45/20/100/W

Continentale

7,0 mm

### Davanti Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/W

Continentale

7,0 mm

### Dietro Sinistra

Estate

In lega

235/45/20/100/W

Continentale

7,0 mm

### Dietro Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/W

Continentale

7,0 mm

## Controllo

Categoria	<b>Berlina</b> Cerchi	<b>In lega</b>
Colore Carrozzeria	<b>Azzurro</b> Copribagagli	<b>sì</b>
Libretto di circolazione	<b>sì</b> Libretto di circolazione	<b>Originale</b>
Libretto di manutenzione	<b>N/A</b> Livello carburante	<b>0</b>
Motore funzionante	<b>sì</b> Numero di cavetti di ricarica (normale)	<b>1</b>
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	<b>1</b> Numero di chiavi totali	<b>3</b>
Numero di poggiateste rimuovibili	<b>5</b> Numero di porte	<b>5</b>
Numero di posti	<b>5</b> Tipo di vernice	<b>metallico</b>

### Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.