

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002448649
Besichtigt am: 08.05.2026 12:01
Berichts-Nr: 10574112
FIN: WVGZZZCSZPY072523



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Taigo
HSN / TSN:	0603 / CQP
Erstzulassungsdatum:	05.06.2023
Laufleistung:	47.572 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Ascotgrau
Farbe Dach:	Ascotgrau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Einton-Signalhorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
3 Kopfstützen hinten	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
4 Lautsprecher	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-
4 Leichtmetallräder "Belmopan" 6 J x 16	Federbereich 37 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
4 Türen	Fensterheber elektrisch
5-Gang-Schaltgetriebe	Fertigungsablauf Pamplona
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Abgasendrohr hinten (Standard)	Frontantrieb
Abgasnorm EU6 AP	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fußhebelwerk "Standard"
Antenne für FM-Empfang	Ganzjahresreifen 205/60 R 16
App-Connect	Gehobene Komfort-Ausstattung
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gepäckraumbeleuchtung
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Geschwindigkeitsbegrenzer
Batterie 320A (49Ah)	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Handbremshebelgriff in Leder
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Hinterachse "Standard"
Berganfahrassistent	Innenspiegel automatisch abblendend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Instrumententafel geschäumt
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Chrom-Paket	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachreling schwarz	Keine Aktionsausführung
Dämpfung hinten	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Dämpfung vorn	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dekoreinlagen "Lave Stone Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Kurzheck
Digitaler Radioempfang DAB+	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Drehstromgenerator 140 A	LED-Rückleuchten
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze	Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	Leuchtwertenregulierung
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	

Licht-und-Sicht-Paket	Radstand
Linkslenker	Rechtsverkehr
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Regensensor
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Regionscode " ECE " für Radio
Modul Boden hinten Ausführung 3	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Müdigkeitserkennung	Reifenkontrollanzeige
Multifunktionskamera	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Multifunktionslenkrad in Leder	Schaltgetriebe MQ200
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Schalthebelknauf in Leder
Nicht Heissland	Scheibenbremsen vorn
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Normalsitze vorn	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Notbremsassistent "Front Assist"	Servolenkung
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne 2. Batterie	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne alternativ-Antriebssystem	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Anhängervorrichtung	Stabilisator vorn
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Standard-Klimazonen
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Staufach unter den Vordersitze(n)
Ohne Differenzialsperre	Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass und Kühlergrill mit Chromleiste
Ohne Dynamic Drive Control	Telefonschnittstelle
Ohne ECO-Funktion	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Trommelbremsen hinten
Ohne Lichtassistent	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Navigationsgerät	Typprüfland Deutschland
Ohne Nebelscheinwerfer	Überhang hinten, mittel
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Sprachsteuerung	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Spurwechselassistent	Version Standard
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Ohne Verkehrszeichenerkennung	Vordersitze beheizbar
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	Vordersitze mit Höheneinstellung
Ohne Zusatz-/Standheizung	Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Ohne zusätzliche Bereifung	Warnleuchte für Waschwasserstand
Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Radio "Composition"	Wartungsintervallverlängerung
Radschrauben Standard	Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln
Zierleisten

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	7,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Kotflügelzierleiste vorne links	Deformiert	Ersetzen
3	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCSZPY072523

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» **Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag





Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10574112
 vom: 08.05.2026


Fahrzeug - abgegebene ZB1

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**


1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen




2 - Kotflügelzierleiste vorne links - Deformiert - Ersetzen



3 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair

**GEBRAUCHSSPUREN**

1 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

