

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Trafic Komfort L1H1 2,8t Blue dCi 130 Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 131 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	M -C 3704	Fahrgestell-Nummer:	VF1FL000969097624
Vertrags-Nummer:	56472080	Erstzulassung:	28.03.2022
Internes KZ:	15044603	Kilometer-Stand:	91550

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

RENAULT Trafic Komfort L1H1 2,8t Blue dCi 130 Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 131 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Arktis-Weiß

Polsterung: Stoffpolsterung "Kompo" schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)

31.020,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

3-Tasten-Schlüssel, klappbar	0,00
Analoges Tachoinstrument mit 3,5-Zoll-TFT-Display	0,00
Außenspiegel elektrisch einstell. und beheizbar	0,00
Beifahrerdoppelsitzbank	0,00
Bestelleintritt vorplatziertes Fahrzeug gem. BBK vom 02.12.2021 ohne 3. Schlüssel	0,00
Einparkhilfe hinten	310,00
FIN: VF1FL000969097624	0,00
Frontairbag für Fahrer und Beifahrer	350,00
Hecktüren 180 Grad ohne Fenster	0,00
Innenraumharmonie in Titan Schwarz	0,00
Klang & Klima-Paket mit navigation	1.750,00
Kleiderhaken	0,00
Lackierung Arktis-Weiß	0,00
Lichtsensor	0,00
Ohne Heckscheibenheizung	0,00
Raucher-Paket	40,00
Reserverad	200,00
Schiebetür rechts ohne Fenster	0,00
Seitenwand links verblecht	0,00
Seitenwände verblecht	0,00
Stahlfelgen 16 Zoll	0,00
Stoffpolsterung "Kompo"	0,00
Stoßfänger und Außenspiegel nicht in Wagenfarbe lackiert	0,00
Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer	0,00
Trennwand geschlossen ohne Fenster	0,00
Verriegelung für die Fahrt mit geöffneter Hecktür	0,00
Wärmeschutzverglasung	0,00
Zentralverriegelung	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC_Carrier KT_Feuerlöscher	42,45
UTC_Carrier Klima_Bekl SIX-02540-002-03	0,00
UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz	70,00
UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz	70,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-05	60,00
UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_GmbH	0,00
UTC_Warnblitzer	8,10
UTC_WürthCarrierKlimaTraficModell2022	2.480,00
Winterkompletträder über A.T.U.	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC_Carrier KT_Feuerlöscher	42,45
UTC_Carrier Klima_Bekl SIX-02540-002-03	0,00
UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz	70,00

UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz	70,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-05	60,00
UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_GmbH	0,00
UTC_Warnblitzer	8,10
UTC_WürthCarrierKlimaTraficModell2022	2.480,00
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 36.400,55

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 43.316,65

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 43.316,65

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Trafic Komfort L1H1 2,8t Blue dCi 130 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 131 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	96 / 131	Hubraum:	1997
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	221
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	0	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	0	zul. Gewicht (kg):	2800

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 56472080
Amtliches Kennzeichen: M -C 3704
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic Komfort L1H1 2,8t Blue dCi 130 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 131 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
23.01.2026	9059978227	Eigenverschulden		Nein	Nein
22.01.2026	9059979231	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein
04.09.2025	9059958732	Panne		Nein	Nein
04.02.2025	9059921807	Panne		Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 56472080
Amtliches Kennzeichen: M -C 3704
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic Komfort L1H1 2,8t Blue dCi 130 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 131 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
12.09.2023	42657	Inspektion und Wartung
08.03.2025	72149	TÜV/AU (MwSt-frei)
08.03.2025	72149	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
07.10.2025	72842	Bremsflüssigkeitswechsel
07.10.2025	72842	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	16.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	91207 Lauf an der Pegnitz, Oskar-Sembach Ring 8
Besichtigungsdatum	21.07.2026
Referenznummern	0031224600 - 0056472080

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	M-C 3704	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1FL000969097624
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	28.03.2022
Typ	Trafic Komfort L1H1 Blue dCi 130 Kastenwagen	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Arktis-Weiß - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	91.432 km	Sitzplätze	3
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 5 Türen
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	03/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.997 ccm / 96 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C 109/107R	4 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C 109/107R	4 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C 109/107R	8 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C 109/107R	8 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 07.10.2025 bei km 72.842.	
Legende :	✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung

Anmerkungen
Unfallschaden: Hagelschaden Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 1 Hauptschlüssel vorhanden. Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich. Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition (Berganfahrhilfe-Fehlermeldung aktiv) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Das Fahrzeug weist innen und außen alters, nutzungs- und laufleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf. Hagelschaden - Kalkulation erstellt. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Keine Unterschrift erhalten da kein Nutzer vor Ort gewesen ist.

Sonderausstattung

✓	3-Tasten-Schlüssel, klappbar	✓	Analoges Tachoinstrument mit 3,5-Zoll-TFT-Display
✓	Außenspiegel elektrisch einstell. und beheizbar	✓	Beifahrerdoppelsitzbank
✓	Bestelleintritt vorplatziertes Fahrzeug gem. BBK vom 02.12.2021 ohne 3. Schlüssel	✓	Einparkhilfe hinten
✓	FIN: VF1FL	✓	Frontairbag für Fahrer und Beifahrer
✓	Hecktüren 180 Grad ohne Fenster	✓	Innenraumharmonie in Titan Schwarz
✓	Klang & Klima-Paket mit navigation	✓	Kleiderhaken
✓	Lackierung Arktis-Weiß	✓	Lichtsensor
✓	Ohne Heckscheibenheizung	✓	Raucher-Paket
✓	Reserverad	✓	Schiebetür rechts ohne Fenster
✓	Seitenwand links verblecht	✓	Seitenwände verblecht
✓	Stahlfelgen 16 Zoll	✓	Stoffpolsterung "Kombo"
✓	Stoßfänger und Außenspiegel nicht in Wagenfarbe lackiert	✓	Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
✓	Trennwand geschlossen ohne Fenster	✓	Verriegelung für die Fahrt mit geöffneter Hecktür
✓	Wärmeschutzverglasung	✓	Zentralverriegelung
✓	Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBF	✗	UTC_Carrier KT_Feuerlöscher
✗	UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz	✗	UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz
✓	UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013-	✓	UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_GmbH
✗	UTC_Warnblitzer	✓	UTC_WürthCarrierKlimaTraficModell
✓	Winterkompleträder über A.T.U		

Zustand / Beschädigungen**Front**

Frontscheibe mit Regensensor, Steinschlag mit Rissbildung (Bild 44, Bild 45, Bild 46)

Dach

Dach, Hagelschaden (Bild 47, Bild 48, Bild 49, Bild 50, Bild 51, Bild 52)

Seite links

Spiegelgehäuse links Blinker, verkratzt (Bild 36, Bild 37)

Spiegelgehäuse links Kappe -unlackiert-, verkratzt (Bild 33, Bild 34, Bild 35)

Seite rechts

Spiegelgehäuse rechts Blinker, verkratzt (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Spiegelgehäuse rechts Kappe -unlackiert-, verkratzt (Bild 15, Bild 16, Bild 17)

B- Säule rechts, verkratzt (Bild 21, Bild 22)

Schiebetür rechts, verkratzt (Bild 23, Bild 24)

Schiebetür rechts innen, beschädigt (Bild 28, Bild 29, Bild 30)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, verkratzt (Bild 25, Bild 26, Bild 27)

Hecktür links, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 13, Bild 14)

Hecktür links Innenverkleidung, beschädigt (Bild 31, Bild 32)

Reifen, Felgen, Radkappen

Satz Sommerräder, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 41, Bild 42, Bild 43)

Interieur

Sonnenblende links, beschädigt (Bild 38, Bild 39, Bild 40)

Kombiinstrument Fehlerspeicher, aktiv (Bild 12)

Trennwand oberhalb, beschädigt (Bild 55, Bild 56, Bild 57)

Schlüssel/Schließanl.

Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt

Hauptschlüssel mit Fernbedienung, beschädigt (Bild 53, Bild 54)

Ohne Zuordnung

UTC-Warnblitzer, fehlt

UTC-Carrier KT Feuerlöscher, fehlt

UTC-Carrier Metallventile Sommerradsatz, fehlt

UTC-Carrier Metallventile Winterradsatz, fehlt

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 57 Fotos.

Großmann, Michael

Der Sachverständige, 22.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

KONTROLLNACHWEISE (1/6)			
VIN: <u>VF1FL000 969097629</u>			
Datum: <u>4.5.22</u>	Kilometerstand: <u>5</u>	Rechnungsnummer:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit: Wartung ☒ <u>Übergebungspr.</u> Kontrolle auf Korrosion OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite		Händlerstempel ARS Altmann AG Automobillogistik Feierabendmühle 2 85283 Wolnzach Tel. +49(0)8442 9080-353	
Datum: <u>9.9.23</u>	Kilometerstand: <u>42657</u>	Rechnungsnummer:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit: Wartung ☒ Kontrolle auf Korrosion OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite		Händlerstempel RENAULT AUTOHAUS LEONHARD GRAMSAMER Münchner Str. 27 85454 Neufuring TEL: 0 81 21 / 97 95-0 · FAX: 0 81 21 / 97 95-99 www.autohaus-gramsam.de	
Art der Arbeit: Wartung ☐ Kontrolle auf Korrosion OK ☐ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite		Händlerstempel	

Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Kombiinstrument, Fehlerspeicher, aktiv, auslesen / prüfen

Fotoanlage



Bild 13. Hecktür links, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair



Bild 14. Hecktür links, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 15. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 16. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 17. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 18. Spiegelgehäuse rechts, Blinker, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 19. Spiegelgehäuse rechts, Blinker, verkratzt, ersetzen




Bild 20. Spiegelgehäuse rechts, Blinker, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. B- Säule rechts, verkratzt, Smartrepair



Bild 22. B- Säule rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 23. Schiebetür rechts, verkratzt, Smartrepair




Bild 24. Schiebetür rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 26. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 28. Schiebetür rechts, innen, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 29. Schiebetür rechts, innen, beschädigt, Smartrepair



Bild 30. Schiebetür rechts, innen, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 31. Hecktür links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 32. Hecktür links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33. Spiegelgehäuse links, Kappe -unlackiert-, verkratzt, ersetzen




Bild 34. Spiegelgehäuse links, Kappe -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35. Spiegelgehäuse links, Kappe -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 36. Spiegelgehäuse links, Blinker, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 37. Spiegelgehäuse links, Blinker, verkratzt, ersetzen



Bild 38. Sonnenblende, links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39. Sonnenblende, links, beschädigt, ersetzen



Bild 40. Sonnenblende, links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 41. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 42. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 43. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 44. Frontscheibe, mit Regensensor, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage




Bild 45. Frontscheibe, mit Regensensor, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen




Bild 46. Frontscheibe, mit Regensensor, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage



Bild 47. Dach, Hagelschaden, instand setzen



Bild 48. Dach, Hagelschaden, instand setzen

Fotoanlage




Bild 49. Dach, Hagelschaden, instand setzen



Bild 50. Dach, Hagelschaden, instand setzen

Fotoanlage



Bild 51. Dach, Hagelschaden, instand setzen



Bild 52. Dach, Hagelschaden, instand setzen

Fotoanlage



Bild 53. Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen



Bild 54. Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 55. Trennwand, oberhalb, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 56. Trennwand, oberhalb, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 57. Trennwand, oberhalb, beschädigt, instand setzen - lackieren