

49. CO₂ -Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel/ [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ diesel/ [L]	Gas: CNG/LPG [m³]/[L]	sonstige [L]	
Niedrig:	163	----	----	6.2	----	----	-----
Mittel:	113	----	----	4.3	----	----	-----
Hoch:	100	----	----	3.8	----	----	-----
Extra hoch:	121	----	----	4.6	----	----	-----
Kombiniert:	118	----	----	4.5	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

e8 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp.(falls zutr.)[g/km]: Benzin/Diesel: 1.74 Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³]/[L]	sonstige [L]	
(CO ₂ und Kraftstoff- verbrauch, erhaltend, falls nicht anders erwähnt)							

Niedrig: -----

Mittel: -----

Hoch: -----

Extra hoch: -----

Innerorts: -----

Kombiniert (Erhaltend): -----

Kombiniert (Entladend): -----

Gewichtet, kombiniert: -----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----

Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1546##NO.30: A2 max 1550###NO 16.2.: with traile
r axle 2:+85 kg##NO 35.:##205/55 R17 91V#7,0JX17 ET46;##205/55
R17 91V#6,5JX17 ET46;##205/60 R16 92V#7,0JX16 ET46;##205/60 R
16 92V#6,5JX16 ET46;##225/45 R18 91Y#7,5JX18 ET48;##205/55 R17
95V M+S#7,0JX17 ET46;##205/55 R17 95V M+S#6,5JX17 ET46;##



Übereinstimmungsbescheinigung

Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

SKODA

0.2. Typ:

NX

Variante:

ACDTRBX0

Version:

NFD7FD7CW0024BIVL0N1A3A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

OCTAVIA

0.2.2.1. Zul. Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: -----

Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fzgs in bel. Zustand [kg]: -----

Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]: -----

Rollwiderstand [kg/t]: -----

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: -----

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

IP-MQB37WZ_A0_1014-TMB-1

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

AT-5Q0_0V_0306_000-TMB-1

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

08-SKx-715W_NX_DTRB_FD7_0_A_1_6-000

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

RL-DQ200_7F_20_001-WVW-1

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

PR-VW_00252_00_000-WVW-1

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

SKODA AUTO a.s.,

tr. Václava Klementa 869 Mlada Boleslav II, CZ-29301 Mlada Boleslav

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

On the left or right B-pillar, glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

In the engine compartment, right

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

TMBJG8NX8PY075139

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

2023-01-09

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt

e8*2007/46*0355*14, erteilt am 2022-10-21

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit right metric Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metric Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav 2023-01-09

Mlada Boleslav

2023-01-09

Ing. Milan Haken

Head Technical conformity

Dr. Ing. Florian Weymar

Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original



TMBJG8NX8PY075139

1. Anzahl der Achsen / Räder:	2 / 4
3. Anzahl der Antriebsachsen:	1
Lage der Antriebsachsen:	Axle 1
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	-----
3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs	non-automated
4. Radstand [mm]:	2667
4.1. Achsabstand [mm]:	2667
5. Länge [mm]:	4689
6. Breite [mm]:	1829
7. Höhe [mm]:	1479
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1447
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1518
16. Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1970
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1030 / 980
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	3470
18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1. Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3. Zentralachsenanhängers [kg]:	1500
18.4. ungebremsten Anhängers [kg]:	720
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	80
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DTR
22. Arbeitsverfahren:	Compression ignition/ 4 stroke
23. Reiner Elektroantrieb:	no
23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs	-----
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Line
25. Hubraum [cm³]:	1968
26. Kraftstoff:	diesel
26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmot./Zweistoffmot.:	mono fuel vehicle
26.2 Typ des Zweistoffmotors:	-----
27. Höchstleistung	
27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min¹](Verbrennungsmotor):	85.00 bei 3250
27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):	-----
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-----

28. Getriebe (Typ):	automatic								
Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8	R
28.1 Übersetzungsverhältnisse:	-----								
28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes:	-----								
29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:					207				
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:					1535 / 1531				
35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:									
Achse 1:	205/55 R17 91V	/	7,0JX17 ET46	/	A	/	C1		
Achse 2:	205/55 R17 91V	/	7,0JX17 ET46	/	A	/	C1		
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	-----								
38. Code des Aufbaus:	AC								
40. Farbe des Fahrzeugs:	WHITE								
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1								
42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5								
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---								
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---								
46. Geräuschpegel									
Standgeräusch [dB(A) bei min¹]:					74.00 bei 3188				
Fahrgeräusch [dB(A)]:					67.00				
47. Abgasnorm (Euro):	EURO 6 AP								
47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind									
47.1.1. Testmasse [kg]:					1587				
47.1.2. Stirnfläche [m²]:					-----				
47.1.3. Straßenlastkoeffizienten	f0 (47.1.3.0.)				f1 (47.1.3.1.)		f2 (47.1.3.2.)		
f0 [N] / f1 [N/(km/h)] / f2 [N/(km/h)²]:	107.3				0.173		0.03021		
47.2 Fahrzyklus:									
47.2.1 Fahrzyklusklasse:	3b								
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc):	-----								
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:	no								
48. Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP								
1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]									
Benzin/ CO	THC	NMHC	NOx	THC+NOx	NH3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl		
Diesel 25.0	-----	-----	36.0	58.8	-----	0.0600	0.04E11		
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--		
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--		
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]									
Benzin/ CO	THC	NMHC	CH4	NOx	NH3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl		
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--		
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--		
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--		
48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m¹]:	0.50								
48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend)	NOx [mg/km]				Partikelzahl mit Exponent [# / km]				
Gesamte RDE-Fahrt:	80.0				6.00 E11				
Städtischer Anteil der RDE-Fahrt:	80.0				6.00 E11				




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Heckklappe, eingedellt, smart repair



Bild 15 : Heckklappe, eingedellt, smart repair



Bild 16 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 19 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 20 : Kotflügel vorne links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Kotflügel vorne links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Türdichtung vorne links, zerkratzt



Bild 23 : Türdichtung vorne links, zerkratzt




Bild 24 : Kompressor fehlt



Bild 25 : Abdeckung Ladekante, zerbrochen




Bild 26 : 3. Bremslicht, undicht



Bild 27 : Windschutzscheibe, Steinschlag mit Anriss / nicht beheizbar



Bild 28 : Windschutzscheibe, Steinschlag mit Anriss / nicht beheizbar




Bild 29 : Felge hinten rechts, zerkratzt



Bild 30 : Felge hinten rechts, zerkratzt



Bild 31 : Seitenschaden rechts, GA. anfordern, Schaden- und Kostenerweiterung möglich!



Bild 32 : Seitenschaden rechts, GA. anfordern, Schaden- und Kostenerweiterung möglich!



Bild 33 : Seitenschaden rechts, GA. anfordern, Schaden- und Kostenerweiterung möglich!



Bild 34 : Seitenschaden rechts, GA. anfordern, Schaden- und Kostenerweiterung möglich!



Bild 35 : Felge vorne rechts, zerkratzt, optischer Abzug



Bild 36 : Felge vorne rechts, zerkratzt, optischer Abzug



Bild 37 : Frontschaden, GA. anfordern, Schaden- und Kostenerweiterung möglich!



Bild 38 : Frontschaden, GA. anfordern, Schaden- und Kostenerweiterung möglich!




Bild 39 : Frontschaden, GA. anfordern, Schaden- und Kostenerweiterung möglich!



Bild 40 : Frontschaden, GA. anfordern, Schaden- und Kostenerweiterung möglich!



Bild 41 : Frontschaden, GA. anfordern, Schaden- und Kostenerweiterung möglich!



Bild 42 : Frontschaden, GA. anfordern, Schaden- und Kostenerweiterung möglich!



Bild 43 : Frontschaden, GA. anfordern, Schaden- und Kostenerweiterung möglich!



Bild 44 : Frontschaden, GA. anfordern, Schaden- und Kostenerweiterung möglich!



Bild 45 : Außenspiegel links, Blinker, zerbrochen



Bild 46 : Außenspiegel links, Blinker, zerbrochen




Bild 47 : Hauptschlüssel, zerbrochen



Bild 48 : Heckschaden, GA. anfordern, Schaden- und Kostenerweiterung möglich!



Bild 49 : Heckschaden, GA. anfordern, Schaden- und Kostenerweiterung möglich!



Bild 50 : Heckschaden, GA. anfordern, Schaden- und Kostenerweiterung möglich!



Bild 51 : Heckschaden, GA. anfordern, Schaden- und Kostenerweiterung möglich!




Bild 52 : Heckschaden, GA. anfordern, Schaden- und Kostenerweiterung möglich!



Bild 53 : Heckschaden, GA. anfordern, Schaden- und Kostenerweiterung möglich!



Bild 54 : Heckschaden, GA. anfordern, Schaden- und Kostenerweiterung möglich!



Bild 55 : Heckschaden, GA. anfordern, Schaden- und Kostenerweiterung möglich!



Bild 56 : Heckschaden, GA. anfordern, Schaden- und Kostenerweiterung möglich!

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 379125
Hersteller Škoda
Model Octavia
Variante Ambition 2.0 TDI
Listenpreis 32.588,24
VIN TMBJG8NX8PY075139
Erstzulassungsdatum 1.2.2023
Kennzeichen HH DC747

Schadensfälle der int. Belegnummer: 379125

07.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023104047	31.03.2023	Stoßfänger vorne	2.295,47
2024104771	01.04.2024	Marderschaden	207,56
2024107407	19.05.2024	Siehe Sonstiges	254,78
2024112538	23.06.2024	Beifahrerseite Seitenschweller Beifahrerseite Tür vorne	2.003,41
2026102451	10.02.2026	Beifahrerseite Seitenschweller Beifahrerseite Tür vorne	
2026103272	23.02.2026	Windschutzscheibe gerissen	1.572,47
2024117581	16.11.2024	Seitenscheibe links Siehe Sonstiges	303,86

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
16.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.02.2023	Letzte Zulassung	14.02.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SKODA
Typ / Verkaufsbez.	Octavia Combi 2.0 TDI	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJG8NX8PY075139	HSN / TSN	8004 / AWK
Schlüssel-Nr.	10461535	Km-Stand abgelesen	174972
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihomotor	Leistung (kW)	85
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	moonweiss-metallic (S9R)
Polster / Farbe	Stoff / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 V	Michelin / Primacy 4	S / O	4 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Michelin / Primacy 4	S / O	4 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 V	Michelin / Primacy 4	S / O	4 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Michelin / Primacy 4	S / O	3 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.10.2029			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 92 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	4 mm
205 / 60 R 16 92 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	4 mm
205 / 60 R 16 92 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	4 mm
205 / 60 R 16 92 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	4 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

Serienausstattung

Serie: Abbiegelicht in Nebelscheinwerfer integriert, Ablagefach im Gepäckraum mit Cargoelement, Ablagen, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Airbag: Center-Airbag vorn, Ambientebeleuchtung, Anhängerzugvorrichtung Vorbereitung inklusive Gespannstabilisierung, Anschlussgarantie für 3 Jahr, max. 50 000 km, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel, elektrisch anklappbar, Beheizte Scheibenwaschdüsen inklusive 5l Wischwasserbehälter, Berganfahrassistent inklusive Auto-Hold-Funktion, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Brillenfach am Dachhimmel, Dachhimmel Grau, Dachreling, schwarz, Dekorleiste in Silber-Haptik mit Ambientebeleuchtung, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Parkbremse, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrlichtassistent, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz und Kindersicherung, Fernlichtassistent, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion und Personen- und Radfahrererkennung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Green tec: Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage, ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen inkl. Top-Tether-Verankerung, Innenspiegel automatisch abblendend, Kindersicherung für die hinteren Türen & Fenster, Klimaanlage Climatronic (3-Zonen), Kofferraumabdeckung, herausnehmbar, Kopfstützen (5) vorn und hinten höheneinstellbar, LED Nebelscheinwerfer, LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik und animierten Blinkern, LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehnen im Kofferraum, Lenkrad: Beheizbares Lenkrad inklusive beheizbarer Vordersitze, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktionstasten mit Schaltwippen, Lenkrad: höhen- und längeneinstellbar, Leuchtweitenregulierung manuell, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multifunktionsanzeige im Kombiinstrument, Parksensoren vorn und hinten, Polster: Stoff, Radio: Musiksystem Bolero mit kapazitivem 10"-Farbdisplay, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: SmartLink, Radiozubehör: Sprachbedienung, Regensensor, Reifendrucküberwachung, Reifenmobilitätsset, Räder: 17" Leichtmetallfelgen Pulsar AERO, Schwarz glanzgedreht, Rückfahrkamera, SKODA Care Connect, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sicherheitsleuchten in den Seitentüren vorn, Sitze: Beheizbare Rücksitze, Sitze: Höheneinstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Manuell einstellbare Ergo-Sitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Speedlimiter, Spurhalteassistent (Lane Assist), Steckdose 12-V im Kofferraum, Steckdose 230 V und USB-Ladeanschluss, Telefon: Wireless SmartLink für Apple CarPlay, Verglasung: Akustikverglasung in den vorderen Seitenscheiben und Sunset, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung inklusive im Schlüssel integrierter Funkfernbedienung und EASY Start

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
YZ1	Abwahl der Anschlussgarantie
PK1	Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar inklusive Gespannstabilisierung und Adapter Lackierung: Perleffekt
WC4,YO	Paket: Infotainmentpaket Columbus
Z	
4GW	Windschutzscheibe beheizbar

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 8.400 km oder 606 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tüрдichtung vorne links, zerkratzt, erneuern (Bild 22, 23)
2. Abdeckung Ladekante, zerbrochen, erneuern (Bild 25)
3. 3. Bremslicht, undicht, erneuern (Bild 26)
4. Windschutzscheibe, Steinschlag mit Anriss / nicht beheizbar, erneuern (Bild 27, 28)
5. Felge hinten rechts, Glanzgedreht, zerkratzt, erneuern (Bild 29, 30)
6. Seitenschaden rechts, GA. anfordern, Schaden- und Kostenerweiterung möglich!, (Bild 31, 32, 33, 34)
7. Felge vorne rechts, Glanzgedreht,

- zerkratzt, optischer Abzug, (Bild 35, 36)
8. Frontschaden, GA. anfordern, Schaden- und Kostenerweiterung möglich!, (Bild 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44)
 9. Außenspiegel links, Blinker, zerbrochen, erneuern (Bild 45, 46)
 10. Heckschaden, GA. anfordern, Schaden- und Kostenerweiterung möglich!, (Bild 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56)
 11. T Antriebswelle vorne links, Ausgeschlagen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
 12. Hauptschlüssel, zerbrochen, erneuern (Bild 47)
 13. Heckklappe, eingedellt, smart repair (Bild 14, 15)
 14. Motorhaube Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17)
 15. Kotflügel vorne links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21)
 16. Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 18, 19)

Fehlende Teile

1. Kompressor