



Zustandsbericht

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	BYD ATTO 3 Design	Fahrgestellnummer	LGXCE4CB9N2067360
Erstzulassung	10.08.2023	Laufleistung (abgelesen)	66.472 km
HSN/TSN	2160 / AAB 00002	Kraftstoffart	Elektro
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Climbing grey	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung	65 kW	Nächste HU	08/2026
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	6.690 km
Letzte Wartung	06/2025 bei 43.221 km	Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Blau-Grau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.160 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	18109384	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/50 R18 101V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	3mm / 3mm	i.O.
2	235/50 R18 101V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	3mm / 3mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					06/2026

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagetasche Vordersitze
Adaptive Cruise Control (ACC) & Intelligent Cruise Control (ICC)
Airbag: Beifahrerseite - Beifahrerairbag deaktivierbar
Airbag: Fahrerseite
Airbag: Kopfairbag vorne
Airbag: Mittellairbag vorn
Airbag: Seitenairbag vorn
Antiblockiersystem (ABS)
Außenspiegel elektrisch einklappbar und beheizbar



Bezeichnung
Beleuchtung: Innenleuchte mit abschaltautomatik Umgebung, mehrfarbige (Türverkleidung, Türklinke)
Bergabfahrassistent - Hill Descent Control (HDC)
Bremsleuchte, dritte
Dachreling aus Aluminium
Einparkhilfe, vorne und hinten
Elektrisches Feststellbremssystem (EPB) Fahrzeughalteautomatik (AVH)
Elektronische Bremsverteilung (EBD)
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Fensterheber elektrisch 4fach Einklemmschutz
Fernlichtassistent (HBA)
Fußraumbeleuchtung vorne
Gepäckraumabdeckung
Geschwindigkeitsbegrenzung - Intelligent Speed Limit Information (ISLI) - Intelligent Speed Limit Control (ISLC)
Getriebe: Direktantrieb
Heckklappe elektrisch
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer
Kamera 360°
Kindersicherung manuell
Kindersitzbefestigung - ISOFIX - Beifahrersitz - äußeren Rücksitzen
Klima: Luftreinigungssystem PM2.5
Klimaautomatik
Kollisionswarnung, vorne (FCW) und hinten (RCW)
Kopfstützen hinten
Kopfstützen vorne
Lackierung: Metallic
Ladekabel: 11kW Bordlader (OBC)
Lane Change Assist (LCA) Spurwechselassistent
Lane Keeping Aid (LKA) und Emergency Lane Keep (ELK) Aktiver Spurhalteassistent
LED-Leseleuchten vorne, hinten
LED-Rückleuchten
LED-Scheinwerfer automatische Scheinwerfer
LED-Tagfahrlicht
LED-Türleuchten
Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad - Kunstleder
Mittelarmlehne mit zwei Getränkehalter
Notbremsassistent Automatic Emergency Braking (AEB)
Notruf
Panorama-Schiebedach - Einklemmschutz - Sonnenschutz elektrisch
Polster: Kunstleder Zweifarbig
Querverkehrassistent - Querverkehrswarnung hinten (RCTA) - Querverkehrsbremse hinten (RCTB)
Radio: Infotainment - 5" Zoll TFT-Voll-LCD-Instrumententafel - induktive Laden Smartphones - BYD DiLink - DAB radio & FM radio - 15,6"
Touchscreen - 8 Lautsprecher - Sprachsteuerung - Internetzugang (4G) - Cloud service
Reifendruckkontrollsystem, aktiv



Bezeichnung
Räder: Leichtmetallfelgenreäder 18" Reifen 235/50 R18
Rückspiegel automatisch abblendend
Scheinwerfer: Follow-me-Home Funktion
Schlüssel: 2x E-Schlüssel und 1x NFC-Schlüssel
Schlüsselloser Zugang und schlüsselloser Start
Sicherheitsgurte - mit Gurtstraffer und Kraftbegrenzer - Gurtwarnung
Sitze: Beifahrersitz, elektrisch 4-Wege einstellbar
Sitze: Belüftete Rücksitze
Sitze: Fahrersitz, elektrisch 6-Wege einstellbar
Sitze: Rücksitze 40:60 geteilt und umklappbar
Sitze: Rücksitze mit Belüftungsöffnung
Sitze: Sitzheizung Vordersitze
Sonnenblenden und beleuchteten Make-up-Spiegeln auf Fahrer- und Beifahrerseite
Steckdose 12V
Steckdose zum Laden oder betreiben von elektrischen Geräten
Toter Winkel Warnung (BSD)
Traktionskontrollsystem (TCS)
Türöffnungswarnung (DOW)
USB Anschlüsse (1xTyp A, 1xTyp C) - 2x vorne - 2x hinten
Verkehrszeichenerkennung (TSR)
Wegfahrsperre
Wärmepumpe
Zentralverriegelung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel (06.2026) - abgelaufen - erneuern
2	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
7	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
8	Bremsanlage	Bremsscheiben hinten - verschlissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum




Abbildung 7: FIN




Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Instrumententafel

A close-up photograph of a Volvo wheel. The wheel features a five-spoke alloy design with a black and silver finish. The tire is black and has "EcoContact 60" written on it. The Volvo logo is visible in the center of the wheel. The wheel is mounted on a light-colored surface.

A close-up photograph of a car's front wheel. The wheel features a multi-spoke alloy rim with a black and silver finish. The spokes are arranged in a complex, geometric pattern. The tire is black with visible tread patterns. The wheel is mounted on a light-colored, textured surface, possibly a concrete floor. The background is slightly blurred, showing the lower part of the car's body and a yellow line on the ground.

A close-up photograph of a car's front wheel. The wheel features a multi-spoke alloy rim with a dark, possibly black or dark grey, finish. The spokes are arranged in a complex, multi-faceted pattern. The tire is dark and appears to be a standard automotive tire. The wheel is mounted on a light-colored, textured surface, likely a concrete or stone driveway. The background is slightly blurred, showing the side of the car and some greenery.

Seite 7 / 12



Abbildung 19: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel (06.2026) - abgelaufen - erneuern




Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Bremsanlage: Bremsscheiben hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #8: Bremsanlage: Bremsscheiben hinten - verschlissen - erneuern

Beschädigung #8: Bremsanlage: Bremsscheiben hinten - verschlissen - erneuern