

- KAROQ AMB BUS 1.0 TSI 110]

Inspection réalisée le 01/07/2026

Résumé

Détails

Photos commerciales

Photos commerciales ^

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du volant



Photo du siège avant gauche



Photo du coffre



Photo intérieur arrière




Photo de la planche de bord



Photo intérieur avant

Rapport d'inspection



Caractéristiques

Véhicule ^

Double de
clé

Sans défauts

Photo des clés du véhicule



Kilométrage

94776

Photo du kilométrage au tableau de bord



Voyant au
tableau de
bord

Sans défauts

Numéro de série (VIN) sur le châssi...

TMBJP7NUXN5029049

Photo du numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule



Batterie

Fonctionnel(le)

Techniques ^

Marque

Skoda

Modèle

Karoq

Motorisation

ES (Essence)

Rapport d'inspection

vitesse

Documents ^

Certificat
d'immatriculation

Non
présenté(e)

Pochette
porte
documents

Présent(e)

Carnet
d'entretien

Présent(e)

Manuel
d'utilisateur

Présent(e)

Extérieur

Soubassements ^

Protection
sous
moteur

Sans défauts

Soubassement
du véhicule

Sans
défauts

Avant ^

État du
spoiler de
pare-choc
avant

Sans défauts

État
du
pare-
chocs
avant

Défaut(s)
apparent(s)

État de la
grille de
pare-choc

Sans défauts

Rapport d'inspection



Griffe / Rayé

Peindre

État de la plaque
d'immatriculation
avant

Sans
défauts

Radar
avant

Sans défauts

Caméra
avant

Sans défauts

État de la
calandre

Sans défauts

État des
optiques
avant
droite

Sans défauts

État des
optiques
avant
gauche

Sans défauts

État du feu
antibrouillard
avant droit

Défait(s)
apparent(s)



Cassé

Remplacer

État du feu
antibrouillard
avant
gauche

Sans
défauts

État du
capot

Sans défauts

État du
pare-brise

Sans défauts

État des
essuie-
glaces
avant

Sans défauts

Montant
de pare-
brise

Sans défauts

Droite ^

Aile avant
droite

Sans défauts

État de la
moulure

État de la
porte

Rapport d'inspection

État de la poignée de porte avant droite

Sans défauts

État du rétroviseur côté droit

Sans défauts

État de la vitre de porte avant droite

Sans défauts

Joint de porte avant droite

Sans défauts

État de la porte arrière droite

Sans défauts

État de la porte coulissante droite

Sans défauts

État de la poignée de porte arrière droite

Sans défauts

État de la vitre de porte arrière droite

Sans défauts

Panneau arrière droit

Sans défauts

Joint de porte arrière droite

Sans défauts

Baguette latérale droite

Sans défauts

Bas de caisse côté droit

Sans défauts

Aile arrière droite

Sans défauts

État de la moulure d'aile arrière droite

Sans défauts

Arrière ^

Crochet d'attelage

Non présent(e)

État du pare-choc arrière

Sans défauts

Coin de pare-chocs arrière gauche

Sans défauts

Rapport d'inspection

CROCS
arrière
droit

Sans défauts

arrière

Antibrouillards
arrière

Sans
défauts

État du
hayon /
porte du
coffre

Sans défauts

Porte
arrière

Sans défauts

Poignée
de porte
arrière

Sans défauts

Caméra de
recul

Sans défauts

Optique
arrière
gauche

Sans défauts

Optique
arrière
droite

Sans défauts

État de la
lunette
arrière

Sans défauts

Vitre de
porte
arrière

Sans défauts

Feu stop

Sans défauts

Joint de
coffre

Sans défauts

Joint de
porte
arrière

Sans défauts

Benne

Sans défauts

Gauche ^

État de la
moulure
d'aile
arrière
gauche

Sans défauts

Aile arrière
gauche

Sans défauts

Bas de
caisse
côté
gauche

Sans défauts

Baguette
latérale
gauche

Sans défauts

Joint de
porte
arrière
gauche

Sans défauts

Panneau
arrière
gauche

Sans défauts

Rapport d'inspection

porte
arrière
gauche

Sans défauts

de porte
arrière
gauche

Sans défauts

courissante
gauche

Sans défauts

État de la
porte
arrière
gauche

Sans défauts

Joint de
porte
avant
gauche

Sans défauts

État de la
vitre de
porte
avant
gauche

Sans défauts

État du
rétroviseur
côté
gauche

Sans défauts

État de la
poignée
de porte
avant
gauche

Sans défauts

État de la
porte
avant
gauche

Sans défauts

État de la
moulure
d'aile
avant
gauche

Sans défauts

Aile
avant
gauche

Défaut(s)
apparent(s)



Bosse / enfoncement

Réparer & peindre

Toit & autres ^

Véhicule grêlé

Non

Vue du toit



Carrosserie

Sans
défauts

Rapport d'inspection

Barres de
toit

Sans défauts

Trappe à
carburant

Sans défauts

Roues

Roues Global ^

Type
de
jante

Jantes alu
standard

Cache-
écrou

Sans défauts

Cache
moyeu

Sans défauts

Roue avant gauche ^

Photo roue avant gauche



Photo de la mesure de
l'usure du pneu avant
gauche



Niveau d'usure
pneu avant
gauche

≥4mm

État du
pneu
avant
gauche

Sans défauts

État de la
jante
avant
gauche

Sans défauts

Enjoliveur
avant
gauche

Sans défauts

Pare boue
avant
gauche

Sans défauts

Rapport d'inspection



l'usure du pneu avant droit



Niveau d'usure
pneu avant droit

≥4mm

État du
pneu
avant droit

Sans défauts

État de la
jante
avant
droite

Sans défauts

Enjoliveur
avant droit

Sans défauts

Pare boue
avant droit

Sans défauts

Roue arrière droite ^

Photo roue arrière droite



Photo de la mesure de
l'usure du pneu arrière
droit



Niveau d'usure
pneu arrière
droit

≥4mm

État du
pneu
arrière
droit

Sans défauts

État de la
jante
arrière
droite

Sans défauts

Enjoliveur
arrière
droit

Sans défauts

Pare boue
arrière
droit

Sans défauts

Rapport d'inspection



l'usure du pneu arrière gauche

Niveau d'usure
pneu arrière gauche

≥4mm



État du
pneu
arrière
gauche

Sans défauts

État de la
jante
arrière
gauche

Sans défauts

Enjoliveur
arrière
gauche

Sans défauts

Pare boue
arrière
gauche

Sans défauts

Roue de secours ^

Type
d'équipement
de secours

Kit de
réparation

**Photo roue de secours ou
équipement de secours**



Compresseur
du kit de
réparation

Sans
défauts

Recharge
du kit de
réparation

Sans défauts

Intérieur

Equipements intérieur ^

Rapport d'inspection

électriques

électriques

GPS

Présent(e) et
fonctionnel(le)

Photo du GPS navigation
en marche



Régulateur/limiteur
de vitesse

Présent(
fonction

Système
d'aide au
stationnement

Caméra
arrière

Photo du système d'aide
au stationnement



Toit vitré /
panoramique

Non
équipé(e)

Toit
ouvrant

Non équipé(e)

Sièges à
réglage
électrique

Non équipé(e)

Sièges
chauffants

Non
équipé(e)


Sellerie

tissus

Intérieur avant ^

Habitacle

Défauf(s)
apparent(s)



🧹 Sale

🧹 Nettoyer

État du
volant

Sans défauts

État du
tableau
d'instruments

Sans
défauts

Rapport d'inspection

Central

AVANT
GAUCHE

apparent(s)



Tâche

Nettoyer

AVANT
DROITE

apparent(s)



Sale

Nettoyer

Ceinture

Sans défauts

Tapis

Sans défauts

Plafonnier

Sans défauts

Tableau
de bord

Sans défauts

Comodo

Sans défauts

Ecran
central

Sans défauts

Boîte à
gants

Sans défauts

Allume
cigare

Sans défauts

Élément
d'habitacle

Sans défauts

Intérieur arrière ^

Moquette

Sans défauts

État du
ciel de toit

Sans défauts

Plancher
de coffre

Sans défauts

État
des
sièges
arrière

Défaut(s)
apparent(s)



Tâche

Rapport d'inspection

Coffre ^

État du coffre

Sans défauts

Cache-bagage

Défaut(s)
apparent(s)

Câble de recharge domestique

0



🔧 Cassé

🔧 Remplacer

Câble de recharge rapide

0

Compartiment moteur

Compartiment moteur ^

Photo du compartiment moteur



Niveau d'huile

Sans défauts

Insonorisant capot moteur

Sans défauts

Fuites apparentes

Sans défauts

Autres fluides (Liquide refroidissement, frein, Direction assistées, etc)

Sans défauts

Sonorité, fumée

Sans défauts

