

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10424784
vom: 15.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002389935
Besichtigt am: 14.04.2026 13:33
Berichts-Nr: 10424784
FIN: WAUZZZF36P1089853

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10424784
vom: 15.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q3
HSN / TSN:	0588 / BQU
Erstzulassungsdatum:	06.03.2023
Laufleistung:	71.167 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Chronosgrau Metallic
Farbe Dach:	Chronosgrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	11.700 KM

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose und 2 x USB-Anschlüsse im Fond	Dieselmotor
2-Zonen-Komfortklimaautomatik	Digitaler Radioempfang
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Doppelton-Signalhorn
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Drehstromgenerator 140 A
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 TOP/T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	ECO-Funktion
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abwicklung Serie	-
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	Einparkhilfe plus
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
Akzentflächen schwarz glänzend	Elektrische Luftzusatzheizung
Ambiente-Lichtpaket	Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
Anhängevorrichtung	Entriegelung Hintersitz Standard
Audi AG	Erhö.h. der Serienkraftstoffstbefüllung
Audi connect Navigation & Infotainment	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Fahrzeugklassen-Differenzierung-F30/F3A-
Audi drive select	Federbereich 43 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi phone box	Fernlichtassistent
Audi pre sense basic	Fertigungsablauf Standard
Audi pre sense front für adaptiven Geschwindigkeitsassistenten	Folienbeklebung
Audi Soundsystem	Frontantrieb
Audi virtual cockpit	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel links, asphärisch	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Batterie 420A (70Ah)	gesetzlicher Notruf
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Glanzpaket
Berganfahrassistent	Grundausstattung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Halteassistent
Betriebsspannung 12 V	Heckleuchten
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Bordwerkzeug	Heckspoiler
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Dachreling, Entfall	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung vorn	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Dekoreinlage Micrometallic silber	Kältemittel R1234yf
	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10424784
vom: 15.04.2026

Karosserieform Variante 1	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kein Selbstabholer	Ohne Feuerlöscher
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Frontspoiler
Keine Aktionsausführung	Ohne Garagentoröffner
Kennzeichenträger hinten (ECE)	Ohne Innen-Sound-Maßnahmen (Nur für Audi/Seat)
Kindersicherheits-Paket	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Ladekabel
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Komfortfahrwerk	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Logoprojektion
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Mode3 Ladekabel
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kopfstützen vorn	Ohne Nebelscheinwerfer
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sonder-Maßnahmen
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Ohne Trennwand
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Wandhalterung
Leuchtweitenregulierung,autom.statistisch	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Licht-/Regensensor	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Progressivlenkung
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Räder der Serie
Mit Multifunktionskamera	Räder, 5-Arm-Dynamik, 7,0Jx19, Reifen 235/50 R19
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Räder, 5-Arm-Secare, 6,5Jx17, Winterreifen 215/65 R17
MMI Navigation plus	Radschrauben Standard
MMI Navigation plus mit MMI touch	Radstand
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Rechtsverkehr
Motorabdeckung	Regionscode " ECE " für Radio
N.N.N. Ausführung 1	Reifen 235/50 R19 99V
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Normalsitze vorn	Reifenreparaturset
Ohne 2. Batterie	Rückfahrkamera
Ohne Ablagepaket	Rücksitzbank plus mit Mittelarmlehne undCupholder
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	S line
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	S tronic
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen hinten
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Bedieneinheit Ladesystem	Scheinwerfer
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Seitliche Dekorfolien
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Serienqualität
	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10424784
vom: 15.04.2026

Sitzbelegungserkennung
Sitzheizung vorn
Smartphone-Interface
spezielles Typschild EU
Sprachdialogsystem
Spurverlassenswarnung
Spurwechselwarnung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standardabgasanlage
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System mit Rekuperation
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger S line in Kontrastlackierung
Tagfahrlicht
Top-Infotainment High (MIB3)
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türarmauflage in Kunstleder
Typprüfland Deutschland
Verbandmaterial mit Warndreieck
Vordersitze elektrisch einstellbar
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10424784
vom: 15.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	3,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	3,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	7,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	7,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja
Tirefit vorhanden: Ja
Tirefit Ablaufdatum: 01.2029



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10424784
vom: 15.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Diffusor	Kratzer	Spotrepair
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
5	Verkleidung A-Säule links	Loch	Smart Repair
6	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen
7	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10424784
vom: 15.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein

Vorschäden feststellbar: Nein

Nachlackierungen vorhanden: Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	204,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10424784
vom: 15.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF36P1089853

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt, Schwer zugänglich

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10424784
vom: 15.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10424784
vom: 15.04.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Heckklappe



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10424784
vom: 15.04.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren




2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Diffusor - Kratzer - Spotrepair



4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



5 - Verkleidung A-Säule links - Loch - Smart Repair





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10424784
vom: 15.04.2026

6 - Dachhimmel - Verschmutzt - Reinigen



7 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

