

Peugeot 308 SW '21

Voertuiginformatie

Merk:	Peugeot	Kenteken:	
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	308 SW '21	Chassisnummer:	VR3F4DGXTNY654824
Type brandstof:	Plug-in hybride	Vermogen:	133 kW
Versie:	308 SW PHEV 180 All.P.Bus.Aut	1ste tenaamstelling	13-02-2023
Kilometerstand:	99818 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde

5

Dak & andere

1

Interieur

4

Links



4

Rechts

2

Commerciële foto's





Batterijcertificaat
Datum van diagnose: 13/05/2026

100%
Status van de gezondheid (SOH)*

Peugeot 308 SW PHEV 180 ch
VIN : VR3F4DGXTNY654824
Kilometerstand : 99.818 km

*SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie

Meer weten over www.get-moba.com

CARA



Opties volgens de inspecteur

Carkit	Ja Middenarmsteun	Ja Navigatiesysteem	Ja
Radio multimedia	Ja Trekhaak	Ja Xenon / LED verlichting	Ja

Schade

Bumper A

Vervormd / Geforceerd

Herstellen en spuiten (compleet)

Achterzijde




Bumper A M deel

Barst

Herstellen en spuiten (compleet)

Achterzijde



Carrosserie

Zonder schade

Geen herstelling


Dak & andere

Deksel/Dop

Kras(sen)

Vervangen

Interieur



Deur A L

Deuk(en)

Uitdeuken zonder spuiten

Links



Deur V L

Deuk(en)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Interieur

Vuil

Reinigen

Interieur



Interieur
Vlek
Reinigen
Interieur



Kofferbak L bekleding

Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde



Kofferklep bekleding

Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde



Laadkabel EV (normaal)

Ontbreekt
Vervangen
Achterzijde



Scherm A L

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Storing

Geen of slechte werking

Diagnose

Interieur



Velg A R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Velg V L alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Velg V R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Banden

Voor Links

Zomer

225/45/17/94/W

Pirelli

5,9 mm

Voor Rechts

Zomer

225/45/17/94/W

Pirelli

6,0 mm

Achter Links

Zomer

225/45/17/94/W

Goodyear

7,8 mm

Achter Rechts

Zomer

225/45/17/94/W

Goodyear

6,8 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	5	Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	1	CO2 Emissie	24
Digitaal onderhoud	N.v.t.	GPS opslag	Ja
Hoedenplank/rolhoes	Ja	Instructieboek	Ja
Klantgegevens resetten (contacten, e-mails, berichten enz.)	Ja	Onderhoudsboekje	Ja
Totaal aantal sleutels	2		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.