

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 4790NGW / WBA41GN0805472074 / 5472074

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 SDRIVE20D U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 SDRIVE20D U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.638

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4790NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
DI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
TI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	08/07/2026		
Comentarios:			

4790NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Bandeja tr	-	REEMPLAZAR
6. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
7. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Paragolpes tr	Pintar (zona inf) Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Paragolpes tr (zona iz)	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
10. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar (zona inf) Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
11. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
12. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
13. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
14. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
15. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
16. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
17. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
18. Aleta tr iz c/estribo	Reparado Combinada adyacente	REPARAR
19. moldura drch paragolpes del	-	DESMONTAR Y MONTAR
20. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
21. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
22. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
23. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
24. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
25. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
26. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR

4790NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
27. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
28. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada adyacente	-
29. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
30. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	-
31. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
32. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
33. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
34. Moldura dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
35. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
36. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO