



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46471402
Auftrags-Nr / Referenz: 50137570_1
Besichtigungsdatum: 12.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Ford Transit 350 L3 VA Basis		
Kennzeichen	VIE-RC 44	Fahrgestellnummer	WF0AXXTTRAMA18326
Erstzulassung	08.02.2022	Laufleistung (abgelesen)	34.737 km
HSN/TSN	8566 / BNB 04941	Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Fahrzeugart	Transporter	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EUROVI; E; M, N	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell
Farbe	Weiß Uni	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	96 kW / 1.995 ccm	Nächste HU	06/2028
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	40.000 km
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	3.500 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	3 / 2
Vertragsnummer	50137570_1	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/65 R16 115R	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	5mm / 5mm	i.O.
2	235/65 R16 115R	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
1 Batterie
Airbag Fahrerseite
Antiblockier-Bremssystem mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)
Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar - mit integrierten Blinkleuchten
Außenspiegel, langer Arm - mit integrierten Blinkleuchten
Bordcomputer mit Verbrauchs- und Kilometerangaben (z. B. Restreichweite) sowie Außentemperaturanzeige und Ford ECO-Mode
Dach, flach
Dach, Überkopfablagefach vorn
Dachhimmel in Fahrerkabine
Dachmarkierungsleuchten
Drehzahlmesser

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huetten
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Traktionskontrolle (TSC) - Berganfahrassistent - Seitenwind-Assistent - Sicherheits-Bremsassistent - Überrollschutz - Notbremsunterstützung inkl. Notbremslicht - zusätzlich mit Anhängerstabilisierung nur in Verbindung mit Anhängervorrichtung (aufpreispflichtig)
Fensterheber vorn, elektrisch - mit Quickdown/-up-Schaltung für Fahrerseite
Ford Easy Fuel - Komfort-Tankverschluss und Fehlbetankungsschutz
Generator, Hochleistungsausführung
Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Lederlenkrad
Getriebe: 6-Gang-Getriebe
Handschuhfach mit Deckel abschließbar
Innenbeleuchtung mit Verzögerungsschaltung mit Leselampen vorn
Klimaanlage vorn inkl. Staub- und Pollenfilter
Kraftstoffbehälter 70 l
Lackierung: Uni-Lackierung
Lederlenkrad
Lenksäule, in Höhe und Reichweite einstellbar
MyKey-Schlüsselsystem - individuell programmierbarer Zweitschlüssel
Nebelscheinwerfer
Partikelfilter: Dieselpartikelfilter
Pritsche: Standard-Pritsche (breit) - Stirnwanderhöhung, Haltebänder für Ladeklappe
Radio: Audiosystem 13 - Radio (FM/AM) - DAB/DAB+ - MyFord Dock - FordPass Connect - Vier Lautsprecher, Antenne - Audio-Fernbedienung am Lenkrad - Bluetooth-Schnittstelle - USB-Anschluss - Freisprecheinrichtung
Räder: Reifen-Reparatur-Set
Räder: Stahlräder 6,5 J x 16 mit 235/65 R 16 Reifen
Scheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung
Servolenkung
Sicherheitsgurte - Sicherheitsgurtstraffer und -gurtkraftbegrenzer vorn - Warnsystem für nicht angelegten Fahrersicherheitsgurt
Sitze: Sitz-Paket 13 - Fahrersitz, 4fach einstellbar (vor/zurück, Lehne, Neigung Sitzkissen, Höhe) - Doppel-Beifahrersitz mit Staufach unter einzeln hochklappbaren Sitzpolstern - Kopfstützen, höhenverstellbar - Tablett im Doppel-Beifahrersitz integriert (ausklappbar) - Armlehne innen für Fahrer - Lendenwirbelstütze, manuell (Fahrersitz) - Sitzbezug: Stoff
Start-Stopp-System
Tagfahrlicht
Umluftschaltung
Wegfahrsperre
Wärmeschutzverglasung, leicht getönt
Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Zweiter Schlüssel, klappbar, mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Paket: Sicht-Paket I - Außenspiegel, elektrisch einstellbar, beheizbar - Frontscheibe, beheizbar - Wischwasser-Sensor
Räder/Reifen: Reserverad, Stahlräder



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN




Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #1: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Tür vorne links