


046CC0131930



www.PS-Team.de



SKODA

SKODA

PJ

ABDLAAX0

NFD7FD7CW0054B3C1A1A

FABIA

IP-MQB27ZZ_A3_0534-TMB-1

AT-200_OV_0316_000-TMB-1

08-SKx-715W_PJ_DLAAD7_0_A_1_5-000

RL-DQ200_7F_17_012-WWW-1

PR-VW_00219_00_000-WWW-1

EV-AW_DGW_D_ALACAA-WWW-1

M1

SKODA AUTO a.s.

tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav II

293 01 Mladá Boleslav

Czech Republic

On the left or right B-pillar,
glued or bondedIn the engine compartment,
right

TMBER6P4P4014077

24.08.2022

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2018/858*00014*03, erteilt am 02.05.2022

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 24.08.2022

Mlada Boleslav, 24.08.2022

Ing. Milan Haken
Leiter TypprüfungDr.-Ing. Florian Weymar
Leiter Qualitätssicherung

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Version:

Handelsbezeichnung:

0.2.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.1. Kennung der ATCT Familie:

0.2.3.2. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.3. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.6. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.2.3.7. Fahrzeugklasse:

0.4. Name und Anschrift des Herstellers:

0.5. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

0.6. Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.10. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

Interne Herstellerdaten

4149

GN412938

16000

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEZF-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100 km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[l]	Sonstige [l]
Innerorts						
Außerorts						
Kombiniert						
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

e8 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEZF-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[l]	Sonstige [l]
Niedrig	170			7,5		
Mittel	125			5,5		
Hoch	108			4,8		
Extra hoch	125			5,5		
Kombiniert	126			5,5		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

5.2. Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1527#NO.30: A2 max 1509#NO.35: #185/65 R15 88H#5.5X15

ET40:#1195/55 R16 91V#6,0X16 ET45:#215/40 R18 89W#7,0X17 ET51:#215/45 R17 91V#7,0X17 ET51:#185/65 R15

92V M4+S#5,5X15 ET40:#






Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

Teil I

20.09.2022 8004 AXM011435

M1

TMBER6PJ4P4014077 AB 6

SKODA

PJ

ABDLAAXO

NFD7FD7CW0054BI3C1A1A

FABIA

SKODA (CZ)

Fz. 2. Pers. bef. b. 8 Spl.

Schräghecklimousine

715/2007*2018/1832AP

EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I

Benzin

0001 36AP 999

7.2/8.2:+35 B. ANHÄNGEBETRIEB*TECHN. ZUL. GES-MASS E. ZUGKOMBI

NATION: 2750KG*WW. AHK LT. EGTG*

Abbildung A.1: Detail...

2	1	81/5500	203
4108	-	1780	-
1463	-	-	1194
126	50	1650	1650
890	800	-	-
890	800	-	-
70	3750	67	-
1100	590	5	-
185/65 R15 88H	-	-	-
185/65 R15 88H	-	-	-
-	-	-	-
Blau/	5/	-	-
a8*2018/858*00014*03	-	-	-
02.05.2022	K	GN412938	-

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 14 : Seitenwand links verformt



Bild 15 : Hagelschaden

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 19.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.09.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	SKODA	Typ / Verkaufsbez.	Fabia 1.0 TSI DSG Ambition
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBER6PJ4P4014077
HSN / TSN	8004 / AXM	Schlüssel-Nr.	10461777
Km-Stand abgelesen	38037	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	81	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
	N1 I		
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe	Energyblau (V5F) / K4, LV5F
Polster / Farbe	Sitzbezüge in Stoff / Ambition schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	185 / 65 R 15 92 T	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	4 mm
rechts	185 / 65 R 15 92 T	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	4 mm
2 links	185 / 65 R 15 92 T	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	4 mm
rechts	185 / 65 R 15 92 T	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	4 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag: Seitenairbags vorn, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel in Schwarz, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige im Kombiinstrument, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Brillenfach am Dachhimmel, Dachhaltegriffe vier, Dachhimmel in Hellgrau, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Eiskratzer in der Tankklappe, Elektromechanische Servolenkung, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrlichtassistent, Fensterheber elektrisch vorn, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) inkl. Speedlimiter, Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Vorbereitung auf dem Beifahrersitz sowie den äußeren Rücksitzen, Klimaanlage inkl. Geruchs- und Allergenfilter, Kofferraumabdeckung verstaubar sowie herausnehmbar, Kopfstützen (2) vorn, Kraftstofftank 40 l, Kühlergrillrahmen in Chrom, LED Seitenblinker, integriert in Außenspiegel, LED-Hauptscheinwerfer, Lackierung: Uni Energy-Blau, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, Lenkrad: höhen- und längseinstellbar, Mittelkonsole in Schwarz, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multifunktionsanzeige mit Bordcomputer im Kombiinstrument, Multikollisionsbremsassistent (MKB), Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Infotainmentsystem Bolero, Radio: Skoda Surround Soundsystem, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn, Radiozubehör: 4 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: Lautsprecher im Fond (2 Stück), Radiozubehör: SmartLink, Regenschirm- und Besenfach in der Fahrertür, Reifendrucküberwachung, Räder: 15"-Stahlfelgen mit Radzierblenden Calisto, Räder: Reifen-Mobilitäts-Set, SKODA Care Connect, SKODA Infotainment Online, Sicherheitsgurte, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umlegbar, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar, Sonnenblenden auf Fahrer- und Beifahrerseite, mit Make-Up-Spiegeln, Speedlimiter, Spurhalteassistent (Lane Assist), Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung, Warnwestenfach in den Vordertüren, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung und 2 Funk-Klappschlüsseln


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Sonderlackierung Uni
KA1	Rückfahrkamera mit Waschdüse

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 7.800 km oder 16 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Hagelschaden, drücken
2. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau
3. Seitenteil hinten links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau