

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10555834  
vom: 06.05.2026

## » Übersicht

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1002439409        |
| <b>Besichtigt am:</b> | 06.05.2026 08:59  |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 10555834          |
| <b>FIN:</b>           | TMBLJ7NUXN5017736 |



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10555834  
 vom: 06.05.2026

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen  |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | SUV                 |
| <b>Hersteller:</b>                  | Skoda               |
| <b>Modell:</b>                      | Karoq               |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 8004 / ASQ          |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 17.11.2021          |
| <b>Laufleistung:</b>                | 139.024 km          |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen           |
| <b>Farbe:</b>                       | Moon-Weiss Metallic |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Moon-Weiss Metallic |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Allrad              |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel              |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm           |
| <b>Leistung:</b>                    | 110 kW (150 PS)     |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                     |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                     |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                     |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                     |
| <b>Radstand:</b>                    |                     |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                   |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                   |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6              |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                   |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 2                   |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang    |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff               |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Onyx                |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                   |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 11.2026       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Nein          |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 13.200 KM     |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                                            |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| "KESSY GO" ohne SAFE System                                                                                                | Climatronic - 2-Zonen Klimaanlage                                            |
| "SMART LINK" (drathlos für Apple)                                                                                          | Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei                                  |
| "SUNSET"                                                                                                                   | DAB - Digitaler Radioempfang                                                 |
| 12 Volt-Steckdose im Kofferraum                                                                                            | Dachreling, schwarz                                                          |
| 2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG                                         | Dachspoiler                                                                  |
| 2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG                                         | Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk                                          |
| 3. Kopfstütze hinten                                                                                                       | Dämpfung vorn                                                                |
| 4 Türen                                                                                                                    | Dekor-Einlagen                                                               |
| 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C                                                                                         | Doppelton-Signalhorn                                                         |
| 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM<br>ist:T37/T3Y/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T<br>D1/TI9/T11/T3C | Drehstromgenerator 140 A                                                     |
| 7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad                                                                                        | Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label                              |
| 8 Lautsprecher ( passiv )                                                                                                  | Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung                  |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder                                                                                          | Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -                |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                                                             | -                                                                            |
| Abgaskonzept, EU6 AP                                                                                                       | Einparkhilfe                                                                 |
| Ablagenpaket 3                                                                                                             | Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff                        |
| Allradantrieb                                                                                                              | Elektrische Luftzusatzheizung                                                |
| Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter                                                                 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)                                 |
| Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar                                                           | Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)                    |
| Antenne nur für FM Empfang, Diversity                                                                                      | Entriegelung Hintersitz mechanisch                                           |
| Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch                                                                        | Erweiterte Innengeräuschkämpfung                                             |
| Außen-Sound Standard                                                                                                       | Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)                                         |
| Außenspiegel links, konvex                                                                                                 | Fahrerkniefahrer                                                             |
| Außenspiegel rechts, konvex                                                                                                | Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion                   |
| Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-<br>/einstell-/beheizbar                                           | Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-                                        |
| Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe                                                                   | Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                    |
| Batterie 420A (70Ah)                                                                                                       | Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung,<br>elektrisch       |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                                                      | Fertigungsablauf Standard                                                    |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                                          | Feststellbremse                                                              |
| Beheizbare Vordersitze                                                                                                     | Front Assist inkl. City ANB ohne ACC                                         |
| Berganfahrassistent                                                                                                        | Frontscheibe, Wärmeschutzglas                                                |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                                                 | Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend                        |
| Betriebsspannung 12 V                                                                                                      | Fußhebelwerk "Standard"                                                      |
| Bordliteratur in Deutsch                                                                                                   | Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies                                        |
| Bordwerkzeug                                                                                                               | Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter                               |
| Bremsbelagverschleißkontrolle                                                                                              | Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine<br>Bedarfsprognose               |
| Brillen-Ablage/Halter                                                                                                      | Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte<br>Sicherheitsausstattung |
| Businesspaket Amundsen                                                                                                     | H7-Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht                                         |
| Chrom-Paket                                                                                                                | Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung                        |
|                                                                                                                            | Hinterachsgewicht Ausführung 1                                               |
|                                                                                                                            | Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze                                     |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10555834  
vom: 06.05.2026

|                                                             |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)                | Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                  |
| Innenspiegel automatisch abblendbar                         | Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)                                        |
| Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                        | Ohne Dekorfolien/Embleme                                            |
| Kältemittel R1234yf                                         | Ohne Durchladeeinrichtung                                           |
| Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                    | Ohne ECO-Funktion                                                   |
| Keine Aktionsausführung                                     | Ohne Elektromotor ( Hybrid )                                        |
| Kindersicherung, manuell                                    | Ohne Emblempaket                                                    |
| Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX          | Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                  |
| Klappbare Haltegriffe, mehrteilig                           | Ohne Fußmatten                                                      |
| Komfortausstattung                                          | Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche                                      |
| Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging              | Ohne Halter                                                         |
| Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn                        | Ohne Innenleuchte im Fußraum                                        |
| Kopfstützen vorn                                            | Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)                            |
| Kraftstoffsystem Diesel                                     | Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne                                 |
| Kühlerschutzgitter                                          | Ohne Ladeboden                                                      |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                          | Ohne Ladedose                                                       |
| Leergewichtsbereich 1                                       | Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze                             |
| Leichtmetallräder "RATIKON" 7J x 17" - 4 Stk.               | Ohne Lichtassistent                                                 |
| Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen | Ohne Multifunktionskamera                                           |
| Leseleuchte vorn                                            | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                                   |
| Leuchtweitenregulierung                                     | Ohne Schmutzfänger                                                  |
| Linkslenker                                                 | Ohne Spurhalteassistent                                             |
| Luftfilter für staubreiche Länder                           | Ohne Spurwechselassistent                                           |
| Mit Adapter                                                 | Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung                            |
| Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)                           | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                                 |
| Mittelarmlehne vorn                                         | Ohne Überführungsausrüstung                                         |
| Modul Boden hinten Ausführung 7                             | Ohne Verkehrszeichenerkennung                                       |
| MPV                                                         | Ohne zus. Funktionsfehleranzeige                                    |
| Müdigkeitserkennung                                         | Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)        |
| Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"                 | Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)                            |
| Navi Amundsen + Web radio                                   | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                    |
| Nebelscheinwerfer                                           | Ohne Zusatz-/Standheizung                                           |
| Nebelschlussleuchte                                         | Pannen-Set                                                          |
| Netztrennwand                                               | Radschrauben Standard                                               |
| Nicht Heissland                                             | Radstand                                                            |
| Nichtraucherausführung                                      | Rechtsverkehr                                                       |
| Normal-Lackierung                                           | Regionscode " ECE " für Radio                                       |
| Normalsitze vorn                                            | Reifen 225/55 R17 97V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 |
| Notrufsystem eCall+                                         | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                              |
| Ohne "drive select"                                         | Reifendruckkontrolle                                                |
| Ohne Ablagekästen im Kofferraum                             | Remote Access / Remote Access + Online Infotainment                 |
| Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR                             | Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre                         |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                              |                                                                     |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10555834  
vom: 06.05.2026

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit  
 Mittelarmlehne  
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder  
 Scheibenbremsen hinten  
 Scheibenbremsen vorn  
 Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn  
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor  
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung  
 Schriftzugsatz  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)  
 Sitzbezüge in Stoff  
 Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer  
 und Beifahrerseite  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Sprachsteuerung  
 Stabilisator hinten  
 Stabilisator vorn  
 Standard-Klimazonen  
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation  
 Stoßfänger Standard  
 Tankdeckel  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
 Transportschutzmaßnahmen  
 Tür und Seitenverkleidung  
 Typprüfland Deutschland  
 Variante Grundausstattung  
 Vier-Lenkerachse  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Waschwasser-Standanzeige  
 Wegfahrsperre elektronisch  
 Zierleisten schwarz  
 Zus. Rückstrahler (Türbereich)  
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10555834  
vom: 06.05.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-------|------------------|-------------|
| Semperit   | Vorne  | Links    | Winter | Stahl | 215/60 R 16 99 H | 4,0 mm      |
| Semperit   | Vorne  | Rechts   | Winter | Stahl | 215/60 R 16 99 H | 4,0 mm      |
| Semperit   | Hinten | Links    | Winter | Stahl | 215/60 R 16 99 H | 4,0 mm      |
| Semperit   | Hinten | Rechts   | Winter | Stahl | 215/60 R 16 99 H | 4,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Falken     |     |          | Sommer | Aluminium | 225/55 R 17 97 V | 5,0 mm      |
| Falken     |     |          | Sommer | Aluminium | 225/55 R 17 97 V | 5,0 mm      |
| Falken     |     |          | Sommer | Aluminium | 225/55 R 17 97 V | 4,0 mm      |
| Falken     |     |          | Sommer | Aluminium | 225/55 R 17 97 V | 4,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10555834  
vom: 06.05.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|------------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Außenschweller links   | Kratzer              | Lackieren           |
| 2  | Radkappe hinten rechts | Gebrochen            | Ersetzen            |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil           | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Stoßfänger hinten | Abrieb               | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10555834  
vom: 06.05.2026

## » Merkantile Wertminderung

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                        | Nein                                   |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>                   | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>                | Ja                                     |
| <b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b> | Ja                                     |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>     | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10555834  
vom: 06.05.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBLJ7NUXN5017736

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Nässe, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10555834  
vom: 06.05.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts




Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts




Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10555834  
vom: 06.05.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio


## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Außenschweller links - Kratzer - Lackieren



2 - Radkappe hinten rechts - Gebrochen - Ersetzen



### GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Abrieb - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

